

# Casa Piumi

Milano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LMD80-00927/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LMD80-00927/>

## CODICI

Unità operativa: LMD80

Numero scheda: 927

Codice scheda: LMD80-00927

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S203

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: palazzo

Denominazione: Casa Piumi

### ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Casa Piuri

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015146

Comune: Milano

Indirizzo: Via Pantano, 17

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Palazzo tardo quattrocentesco

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: inizio

### NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Apparteneva nel XIX sec.all'Ospedale Maggiore, per poi essere ceduto nel 1934

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XIX

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XX

Data: 1934

Validità: ante

### NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: demolizione parziale

Notizia

Appartiene dal 1934 al Comune, che lo detiene tuttora.

I bombardamenti della II guerra Mondiale ne hanno mozzato una buona parte verso il centro della via, pesantemente danneggiata in questo tratto e animata ormai di soli edifici moderni. Risulta così l'unico edificio ottocentesco superstite su questo tratto del lato di sinistra.

Oggi ospita varie associazioni.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]**

Secolo: sec. XXI

#### **NOTIZIA [4 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]**

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: fine

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: inizio

### **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Edificio di origine quattrocentesca che nei secoli ha subito modificazioni e ampliamenti che non hanno tuttavia compromesso il valore storico e artistico. Ha una facciata prospettante su strada in un sobrio stile neoclassico che si sviluppa su tre piani fuori terra, oltre ad un piano seminterrato.

Si sviluppa intorno a due cortili, di cui uno a pianta trapezoidale e l'altro a pianta quadrata, cinquecentesco, con due ali di portici a colonne in granito: i capitelli contengono teste di cavallo e stemmi araldici di gusto tardo-quattrocentesco come le volte del sottoportico, con vele ad unghia e capitelli pensili. sul lato destro del porticato, che comunica con l'androne d'accesso dalla strada, è ubicata la scala principale, con gradini in pietra. L'accesso all'androne, situato al centro della facciata, è sottolineato da una cornice in pietra e sovrastato dall'unico balcone del prospetto, con parapetto in pietra e mensole d'appoggio con motivo a voluta anch'esse in materiale lapideo.

### **UTILIZZAZIONI**

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

#### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: uffici

#### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Milano

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: EDIFICIO DI VIA PANTANO 17

Indirizzo da vincolo: VIA PANTANO 17

Dati catastali: Fg. 437, mapp. 211

Tipo provvedimento: D.Lgs 42/2004

Estremi provvedimento: 2008/03/05

Codice ICR: DB01\_0151460120

Nome del file: DB01\_0151460120.pdf

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Ente proprietario: MIBACT

Codice identificativo: LMD80-00927\_01

Note: Scorcio da Largo Richini

Nome del file: LMD80-00927\_01.jpg

## ACCESSO AI DATI

### SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

Profilo di accesso: 1

Motivazione: dati liberamente accessibili

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Data: 2013

Specifiche ente schedatore: R03

Nome: Ribaudò, Robert