

# Oratorio di S. Dionigi

## Tavazzano con Villavesco (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO240-00007/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO240-00007/>

## CODICI

Unità operativa: LO240

Numero scheda: 7

Codice scheda: LO240-00007

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

### NUMERO INTERNO

Numero interno: 6

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: oratorio

Qualificazione: privato

Denominazione: Oratorio di S. Dionigi

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098056

Comune: Tavazzano con Villavesco

Località: Bolenzano

Indirizzo: Strada Vicinale Modignano Bolenzano

Altre vie di comunicazione: Indicazione chilometrica: Km 3 dal capoluogo

Collocazione: Fuori dal centro abitato, integrato con altri edifici

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Tavazzano con Villavesco

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Fonte dell'attribuzione: tipologia e tecnica costruttiva tradizionale lodigiana (n.d.c.)

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: La mappa catastale registra l'esistenza dell'oratorio nel 1723.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: ante

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: ante

## SPAZI

## SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio ad aula con presbiterio rettangolare. Sul lato destro del presbiterio una porta immette in un piccolo vano quadrato adibito a sacrestia. La copertura dell'aula e della sacrestia è a soffitto ligneo, mentre quella del presbiterio è volta a crociera. L'edificio presenta una copertura a tetto semplice a 2 falde simmetriche. L'interno della chiesa è decorato ad affresco con motivi figurati e vegetali.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: sacrestia

### PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: quadrata

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: oratorio

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: mattoni

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: sacrestia

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: mattoni

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: corpo principale

### TIPO [1 / 3]

Genere: soffitto

### STRUTTURA [1 / 3]

Riferimento: intero soffitto

Ubicazione: sacrestia

### TIPO [2 / 3]

Genere: soffitto

### STRUTTURA [2 / 3]

Riferimento: intero soffitto

Ubicazione: presbiterio

### TIPO [3 / 3]

Genere: volta

Forma: a crociera

### STRUTTURA [3 / 3]

Riferimento: intera volta

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

### CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: semplice a due falde

Qualificazione della forma: a falde simmetriche

### STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: capriate

## **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

Ubicazione: intero bene

Genere: in ceramica

Schema del disegno: in piastrelle esagonali

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 5]**

Ubicazione: prospetto su via

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali: muratura intonacata

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 5]**

Ubicazione: prospetto su via

Collocazione: esterna

Tipo: finestra

### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 5]**

Ubicazione: prospetto su via

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali: muratura intonacata

### **ELEMENTI DECORATIVI [4 / 5]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [5 / 5]**

Collocazione: interna

## **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

Ubicazione: soffitto del corpo principale, su travetto

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: 1693

Tecnica: graffito

Materiali: legno

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000

Stato di conservazione: ottimo

Indicazioni specifiche: Recente intervento di ripulitura degli affreschi

Fonte: 2000, osservazione diretta

## RESTAURI E ANALISI

### RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: prospetti

Data inizio: 1990

Data fine: 1990

Descrizione intervento: consolidamento delle pareti esterne

### RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: interno

Data inizio: marzo 2000

Data fine: maggio 2000

Descrizione intervento: pulitura

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: oratorio

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: oratorio

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Percorso relativo del file: TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Nome del file: LO240\_0007TVfacciata principale.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Nome del file: LO240\_0007TVinterno.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: prospetto principale (2000)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: interno (2000)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 3]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: ASMi, mappe Carlo VI, f. 5

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 2

### **DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 3]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: ASMi, Lombardo Veneto, f. 6

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 3

### **DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 3]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: ASMi, Cessato Catasto, f. 6

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 4

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Data: 2000

Specifiche ente schedatore: Provincia di Lodi

Nome: Micrani, Luisella

Referente scientifico: Susani, Elisabetta