Cascina Bardonazza

Ossago Lodigiano (LO)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO250-00070/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO250-00070/

CODICI

Unità operativa: LO250

Numero scheda: 70

Codice scheda: LO250-00070

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: 8

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Definizione tipologica: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina Bardonazza

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098044

Comune: Ossago Lodigiano

Indirizzo: Strada Provinciale 107

Altre vie di comunicazione: Indicazione chilometrica: Km 2.5 - lato sinistro

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Ossago Lodigiano

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Fonte dell'attribuzione: semplicità impianto (n.d.c.)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia
Nella mappa catastale compare la cascina con l'edificio oggi casa padronale censito come "Sito di casa", proprietà dei signori Barbò.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: La cascina appare nella configurazione ancora oggi rilevabile, i proprietari risultano essere i signori Serrali.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 4]

Riferimento: casa padronale (A)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: a elementi seriali

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 4]

Riferimento: corpo (B)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: a campate

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 4]

Riferimento: corpo (C)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: a elementi seriali

SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 4]

Riferimento: corpo (E)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: a elementi seriali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
Cascina Bordonazza è una tipica corte chiusa lombarda. Formata da numerosi edifici, può essere così suddivisa: alla destra dell'accesso la casa padronale (A), alla quale si congiunge una stalla (B); alla sinistra invece dell'ingresso, si colloca una lungo edificio (C), in parte porticato, destinato alla residenza, a cui si sono aggiunti alcuni rustici, di cui uno quasi diroccato (D), un ex casotto del latte. Separato da un cancello, che conduce ai terreni adiacenti, si trova la casa dei livellari (E), e a chiudere la corte una moderno edificio agricolo. La casa padronale (A) è un edificio a due piani, in muratura continua, con tetto a padiglione in tegole; la stalla (B), ha pianta rettangolare scandita a campate, in muratura continua, con due portici aggiunti su entrambi i lati lunghi, con pilastri in mattoni a vista.
Internamente ha una parte ristrutturata modernamente, e una che conserva la suddivisione a tre navate con colonnine in pietra e soffitto ligneo cassettonato.

PIANTA

Riferimento alla parte: casa padronale (A)

PIANTA [1 / 4]

Schema: centrale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: corpo (B)

PIANTA [2 / 4]

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: corpo (C)

PIANTA [3 / 4]

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: corpo (E)

PIANTA [4 / 4]

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 4]

Ubicazione: casa padronale (A)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 4]

Ubicazione: corpo (B)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 4]

Ubicazione: corpo (C)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 4]

Ubicazione: corpo (E)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: casa padronale (A)

TIPO [1 / 6]

Genere: solaio

Ubicazione: corpo (B) ala est

TIPO [2 / 6]

Genere: solaio

Ubicazione: corpo (B) ala ovest

TIPO [3 / 6]

Genere: solaio

STRUTTURA [3 / 6]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: corpo (C)

TIPO [4 / 6]

Genere: solaio

Ubicazione: corpo (C), androne

TIPO [5 / 6]

Genere: solaio

Ubicazione: corpo (E)

TIPO [6 / 6]

Genere: solaio

COPERTURE

Ubicazione: casa padronale (A)

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000/09/15

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche
La cascina presenta notevoli problemi in alcune sue parti: completamente in rovina l'edificio D e senza parte della copertura l'edificio E.

Fonte: 2000, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 5]

Riferimento alla parte: casa padronale (A)

Uso: abitazione

USO ATTUALE [2 / 5]

Riferimento alla parte: stalla (B)

Uso: stalla

USO ATTUALE [3 / 5]

Riferimento alla parte: corpo (C)

Uso: in disuso

USO ATTUALE [4 / 5]

Riferimento alla parte: corpo (D)

Uso: in disuso

USO ATTUALE [5 / 5]

Riferimento alla parte: corpo (E)

Uso: in disuso

USO STORICO [1 / 5]

Riferimento alla parte: casa padronale (A)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

USO STORICO [2 / 5]

Riferimento alla parte: Stalla (B)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: stalla

USO STORICO [3 / 5]

Riferimento alla parte: corpo (C)

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: abitazione

USO STORICO [4 / 5]

Riferimento alla parte: corpo (D)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: deposito latte

USO STORICO [5 / 5]

Riferimento alla parte: corpo (E)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: Consistenza discreta

Consistenza: Consistenza discreta

Consistenza: Consistenza discreta

Consistenza: Consistenza scarsa

Consistenza: Consistenza discreta

Manutenzione: Manutenzione scarsa

Manutenzione: Manutenzione scarsa

Manutenzione: Manutenzione scarsa

Manutenzione: Manutenzione nulla

Manutenzione: Manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

Fonte: comunicazione orale

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona
Opere per conduzione del fondo, residenza imprenditore, dipendenti, attrezzature e infrastrutture produttive

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Percorso relativo del file: OSSAGO LODIGIANO

Nome del file: LO250_0070OScasa padronale.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: OSSAGO LODIGIANO

Nome del file: LO250_0070OSrustici.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: La casa padronale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: Parte dei rustici

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: stralcio catastale, 1723

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 2

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: stralcio catastale, 1867

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 3

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: stralcio catastale, 1897

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 4

BIBLIOGRAFIA

Autore: Bertolotti F.

Titolo libro o rivista: Ossago Lodigiano, un piccolo paese, un grande Santuario, cuore del lodigiano

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1999

V., pp., nn.: pp. 164-168

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2000

Specifiche ente schedatore: Provincia di Lodi

Nome: Sarti, Laura

Referente scientifico: Susani, Elisabetta