

Palazzo Lampugnani - complesso

Casalpusterlengo (LO)



Link risorsa: <http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO270-00019/>

Scheda SIRBeC: <http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO270-00019/>

CODICI

Unità operativa: LO270

Numero scheda: 19

Codice scheda: LO270-00019

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Riferimento: si

Numero interno: 18

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102464

Ente schedatore: Provincia di Lodi

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: palazzo

Denominazione: Palazzo Lampugnani - complesso

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Palazzo del Bera

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098010

Comune: Casalpusterlengo

CAP: 26841

Indirizzo: Via Marsala, 55(P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Rosselli, 1(P)

CAP: 26841

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Casalpusterlengo

Foglio/Data: 23

Particelle [1 / 4]: 225

Particelle [2 / 4]: 226

Particelle [3 / 4]: 227

Particelle [4 / 4]: 388

GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

DESCRIZIONE DEL PUNTO

PUNTO|Coordinata X: 1550728,826

PUNTO|Coordinata Y: 5002903,061

Proiezione e Sistema di riferimento: Gauss-Boaga

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: barocco lombardo

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

L'edificio venne realizzato nel XVII secolo; non si conosce la data precisa. F. Fraschini evidenzia l'assonanza del palazzo con lo stile dell'architetto milanese Fabio Mangone. La mappa teresiana attesta l'esistenza dell'edificio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]

Secolo: sec. XVII

NOTIZIA [2 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: forma planimetrica

Notizia

Il nucleo centrale dell'edificio non ha subito modifiche rilevanti; le differenze si riscontrano nel corpo, situato nel cortile e parallelo al palazzo, che si ingrandisce. Il corpo d'angolo tra le due vie, nelle mappe ottocentesche, ha forma ad "L" con ponte levatoio sul canale derivato dal Brembiolo (colatore Cavada) che costeggiava l'attuale via Battisti (allora via Ponti) e parte di via Rosselli (allora via Cappuccini).

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 6]

Riferimento: corpo (B)

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: La chiesa venne realizzata nel 1903, utilizzando parte del capannone di una ex filanda confinante con l'edificio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1903

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1903

NOTIZIA [4 / 6]

Riferimento: corpo (B)

Notizia sintetica: modifiche

Notizia

La lunghezza della chiesa fu ridotta dal lato confinante con l'edificio; l'interno fu plafonato e il portone d'ingresso venne spostato dal fondo a metà navata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1945

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1945

Validità: post

NOTIZIA [5 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: modifiche

Notizia

Attualmente il corpo nel cortile risulta collegato al palazzo attraverso un ulteriore edificio (l'ex refettorio). La roggia è stata coperta e il ponte è scomparso; l'edificio su via Rosselli risulta composto da tre parti con coperture ad altezze diverse; è stato aggiunto un fabbricato rettangolare parallelo alla via e, in seguito all'ampliamento di un'ala, l'edificio ha assunto forma a "C".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1988

Validità: ante

NOTIZIA [6 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]

Secolo: sec. XVII

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: nucleo centrale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: corpo d'angolo

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. sottotetto parziale

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Corpo (A): l'edificio ha pianta rettangolare allungata e struttura a pareti in laterizio intonacato; al p. terra i solai sono in legno, ad eccezione di alcuni ambienti di collegamento coperti con volte a crociera con peducci; al piano superiore, gli ambienti sono coperti con volte molto ribassate. La copertura, a due falde, ha struttura in legno e manto in coppi antichi sotto i quali è stato inserito l'eternit. Verso il cortile si apre un atrio coperto da volte a crociera, con colonne (doriche) e lesene in granito grigio di Montorfano. Corpo (B): edificio a pianta rettangolare, con struttura a pareti in laterizio intonacato e solaio in legno; la copertura, a due falde, ha struttura a capriate e manto in coppi antichi (con strato sottostante in eternit).

PIANTA

Riferimento alla parte: corpo (A)

PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: corpo (B)

PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: corpi A e B

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio/ intonaco

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: corpo (A), p. terra

TIPO [1 / 5]

Genere: solaio

STRUTTURA [1 / 5]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: corpo (A), p. terra, locali di collegamento

TIPO [2 / 5]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [2 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: corpo (A), p. 1

TIPO [3 / 5]

Genere: volta

STRUTTURA [3 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: corpo (B)

TIPO [4 / 5]

Genere: solaio

STRUTTURA [4 / 5]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: corpo (B), ex abside

TIPO [5 / 5]

Genere: finta volta

Forma: a botte

STRUTTURA [5 / 5]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: corpo (A)

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: collegate

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scalone

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: in muratura portante

SCALE [2 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: in muratura portante

SCALE [3 / 3]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: di sicurezza

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]

Riferimento: intera struttura

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: androne

Genere: in pietra (beola)

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: corpo A

Genere: in cotto

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: corpo B

Genere: in piastrelle di cemento stile "vecchia Lodi"

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 12]

Ubicazione: prospetti corpo A

Collocazione: esterna

Tipo: cornice aperture

Qualificazione del tipo

cornici in rilievo, differenti ad ogni piano; a p.terra e al primo piano è presente un coronamento mistilineo

Materiali [1 / 2]: cemento

Materiali [2 / 2]: intonaco

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 12]

Ubicazione: prospetti corpo A e corpo B

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 12]

Ubicazione: prospetto su via Marsala, corpo A

Collocazione: esterna

Tipo: cornice portone

Materiali: granito

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 12]

Ubicazione: prospetti corpo A

Collocazione: esterna

Tipo: parapetto balcone

Materiali: ferro battuto

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 12]

Ubicazione: corpo B

Collocazione: esterna

Tipo: parasta

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 12]

Ubicazione: corpo B

Collocazione: esterna

Tipo: cornice aperture

Qualificazione del tipo

cornici mistilinee (simili alle cornici a piano terra del corpo A) in corrispondenza delle porte al livello più basso; cornici composte da finti conci radiali in corrispondenza delle finestre al livello più alto

Materiali: cemento

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 12]

Ubicazione: prospetti corpo A

Collocazione: esterna

Tipo: doccioni

Qualificazione del tipo: a teste di drago

Materiali: ferro

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 12]

Ubicazione: prospetti corpo A

Collocazione: esterna

Tipo: mensola sottogronda

Qualificazione del tipo: ritmate a cinque a cinque

Materiali: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 12]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000/10

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: l'edificio è stato restaurato recentemente

Fonte: 2000, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: aprile 1997

Data fine: dicembre 1999

Descrizione intervento

restauro di tipo conservativo; nell'ipotesi di un uso pubblico dell'edificio, sono stati aggiunti un ascensore e servizi a norma

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: in disuso

USO STORICO [1 / 4]

Riferimento alla parte: corpo (A)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

USO STORICO [2 / 4]

Riferimento alla parte: corpo (A)

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: convento

USO STORICO [3 / 4]

Riferimento alla parte: corpo (B)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

USO STORICO [4 / 4]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: Consistenza discreta

Manutenzione: Manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: PALAZZO LAMPUGNANI

Indirizzo da vincolo: VIA MARSALA, 16 ORA 55 - VIA CARLO ROSSELLI - P.TTA S.ANTONIO

Dati catastali: FOGLIO 23 MAPP. 225-226-227-388

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, artt. 2, 3

Estremi provvedimento: 1988/03/11

Estensione del vincolo: intero bene

Codice ICR: 2ICR0043792AAAA

Nome del file: 00348990034900.pdf

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 3]

Strumenti in vigore: P.R.G., zona Br1 di recupero del patrimonio urbanistico-edilizio esistente di valore storico-ambientale

Sintesi normativa zona

manutenzione ordinaria e straordinaria sono soggette rispettivamente a comunicazione e autorizzazione; sono soggetti a concessione: restauro scientifico, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (incremento volume fino al 20%)

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 3]

Strumenti in vigore: P.R.G., corpo A: edificio di interesse storico e ambientale

Sintesi normativa zona

interventi ammessi: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro scientifico, risanamento conservativo, rimessa in pristino obbligatoria nel rispetto di tipologia, finiture, materiali e colori

STRUMENTI URBANISTICI [3 / 3]

Strumenti in vigore: P.R.G., fronte di interesse tipologico e ambientale

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Percorso relativo del file: CASALPUSTERLENGO

Nome del file: LO270_0019CPfacciata.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: CASALPUSTERLENGO

Nome del file: LO270_0019CPfacciata sul cortile.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: CASALPUSTERLENGO

Nome del file: LO270_0019CPcorpo B.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: CASALPUSTERLENGO

Nome del file: LO270_0019CPinterno corpo B.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: facciata su via Marsala

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: facciata sul cortile

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 3

Note: l'edificio che ospitava la chiesa (corpo B)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 4

Note: interno del corpo B

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

IMMAGINI DATABASE [1 / 4]

Data di registrazione: 2008/03/05

Path dell'immagine originale: LO270/LodiImmagini

Nome file dell'immagine originale: LO270_0019CPinterno corpo B.jpg

IMMAGINI DATABASE [2 / 4]

Data di registrazione: 2008/03/05

Path dell'immagine originale: LO270/LodiImmagini

Nome file dell'immagine originale: LO270_0019CPcorpo B.jpg

IMMAGINI DATABASE [3 / 4]

Data di registrazione: 2008/03/05

Path dell'immagine originale: LO270/LodiImmagini

Nome file dell'immagine originale: LO270_0019CPfacciata sul cortile.jpg

IMMAGINI DATABASE [4 / 4]

Data di registrazione: 2008/03/05

Path dell'immagine originale: LO270/LodiImmagini

Nome file dell'immagine originale: LO270_0019CPfacciata.jpg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: ASMi, mappe Carlo VI, c. 3089, f. 10

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 2

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: ASMi, Lombardo Veneto, c. 2416, f. 18

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 3

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: ASMi, Cessato Catasto, c. 102, f. 18

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 4

FONTI E DOCUMENTI [1 / 3]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Carlo VI, Casalpusterlengo, c. 3089, f. 10

Note: <CONV302> FNTH=A1

FONTI E DOCUMENTI [2 / 3]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Catasto Lombardo Veneto, Casalpusterlengo, c. 2416, f. 18

Note: <CONV302> FNTH=A2

FONTI E DOCUMENTI [3 / 3]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Cessato Catasto, Casalpusterlengo, c. 102, f. 18

Note: <CONV302> FNTH=A3

BIBLIOGRAFIA [1 / 5]

Autore: Frascini F.

Titolo libro o rivista: Casalpusterlengo attraverso i secoli

Luogo di edizione: Casalpusterlengo

Anno di edizione: 1968

Sigla per citazione: 1

V., pp., nn.: pp. 9, 12

BIBLIOGRAFIA [2 / 5]

Autore: Langè S.

Titolo libro o rivista: Ville della provincia di Milano : Lombardia 4

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1972

Sigla per citazione: 2

V., pp., nn.: p. 299

BIBLIOGRAFIA [3 / 5]

Autore: Mosca G.

Titolo libro o rivista: Casalpusterlengo, le chiese, la religiosità popolare e le sue espressioni

Luogo di edizione: Casalpusterlengo

Anno di edizione: 1987

Sigla per citazione: 3

V., pp., nn.: pp. 291-293

BIBLIOGRAFIA [4 / 5]

Autore: Fraschini F.

Titolo libro o rivista: Casalpusterlengo da borgo a città

Luogo di edizione: Casalpusterlengo

Anno di edizione: 1993

Sigla per citazione: 4

V., pp., nn.: v. I pp. 46-52

BIBLIOGRAFIA [5 / 5]

Autore: Marubbi M.

Titolo libro o rivista: Monumenti e opere d'arte nel Basso Lodigiano

Luogo di edizione: Lodi

Sigla per citazione: 5

V., pp., nn.: p. 39

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2000

Nome: Varalli Francesca

Funzionario responsabile: Susani Elisabetta

GESTIONE ARCHIVIO

ULTIMA MODIFICA SCHEDA

Ultima modifica scheda - data: 2010/02/12

Ultima modifica scheda - ora: 10.42

PUBBLICAZIONE SCHEDA

Pubblicazione scheda - stato: 1

Pubblicazione scheda - data ultima pubblicazione: 2010/02/15

Pubblicazione scheda - ora ultima pubblicazione: 08.30

Pubblicazione scheda - data precedente pubblicazione: 2010/02/02

Pubblicazione scheda - ora precedente pubblicazione: 09.07

PROGETTO

Ente: 21

Anno del progetto: 2004







