

Cascina S. Marco

Somaglia (LO)



Link risorsa: <http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO280-00007/>

Scheda SIRBeC: <http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO280-00007/>

CODICI

Unità operativa: LO280

Numero scheda: 7

Codice scheda: LO280-00007

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: 2

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: Provincia di Lodi

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Definizione tipologica: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina S. Marco

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098054

Comune: Somaglia

CAP: 26867

Indirizzo: Cascina San Marco

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Somaglia

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Fonte dell'attribuzione: ordinarietà del tipo (n.d.c.)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: cascina s. marco

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

Compare per la prima volta nella mappa catastale Lombardo Veneto, è quindi verosimile pensare la sua costruzione nel XIX secolo anche per via delle caratteristiche architettoniche.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: nucleo centrale (A)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: a elementi seriali

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: ali laterali (B)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. mezzanino

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Cascina S. Marco è strutturata a corte con casa padronale che dà sull'affaccio principale più elevata rispetto alle ali e con un loggiato su colonne in granito. Essa infatti è costituita da due piani, mentre il resto del fabbricato solo di uno più un abbaino: l'ala a sinistra si apre nel portone d'accesso. Stalle e fienili sono decorati con motivi a graticciato. L'edificio è in mattoni e cemento.

PIANTA

Riferimento alla parte: nucleo centrale (A)

PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: ali laterali (B)

PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: nucleo centrale (A)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: mattoni

Materiali [2 / 2]: intonaco

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: soffitto

Forma: piana

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a quattro falde

Qualificazione della forma: collegate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: facciata

Genere: iscrizione

Tipo: targa

Trascrizione testo: S. MARCO/ DI SOMALIA/ 1884

Tecnica: incisa/o

Materiali: marmo

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: cascina S. Marco

Uso: azienda agricola

USO STORICO

Riferimento alla parte: Cascina S. Marco

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione rurale

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Percorso relativo del file: SOMAGLIA

Nome del file: LO280_0007SGingresso.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: SOMAGLIA

Nome del file: LO280_0007SGprospetto.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: ingresso

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: prospetto

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 2]

Genere: documentazione esistente

Tipo: stralcio catastale, 1897-1902

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 2.2

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 2]

Genere: documentazione esistente

Tipo: stralcio catastale, 1897-1902

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 2.3

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e nell'arte

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1917

Sigla per citazione: 1

V., pp., nn.: p. 929

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Ongaro E./ Marubbi M./ Zambarbieri A.

Titolo libro o rivista: L'architettura rurale nel basso Lodigiano

Anno di edizione: 1993

Sigla per citazione: 4

V., pp., nn.: pp. 134,154

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2000

Nome: Redaelli, Luana

Referente scientifico: Susani, Elisabetta