

Chiesa di S. Maria di Monte Oldrato

Somaglia (LO)



Link risorsa: <http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO280-00014/>

Scheda SIRBeC: <http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO280-00014/>

CODICI

Unità operativa: LO280

Numero scheda: 14

Codice scheda: LO280-00014

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: 11

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: Provincia di Lodi

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Qualificazione: rurale

Denominazione: Chiesa di S. Maria di Monte Oldrato

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: originaria

Denominazione: Chiesa Vecchia

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098054

Comune: Somaglia

CAP: 26867

Indirizzo: Cascina Chiesa Vecchia

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Somaglia

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: rifacimento

Fonte dell'attribuzione: ordinarietà del tipo (n.d.c.)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia: Si parla della chiesa nel 1261 e in una bolla di Sisto IV.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XIII

Data: 1261

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XIII

Data: 1261

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ricostruzione

Notizia: L'edificio appare in forme settecentesche.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1773

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Piccolo edificio ad un'unica campata a pianta rettangolare. Dall'esterno si accede da una breve scalinata con sagrato balaustrato. Un protiro sostenuto da colonne doriche in porfido poggianti su alto basamento regge un timpano preceduto da un architrave decorato a triglifi. Lesene doriche su alto basamento sostengono all'esterno un cornicione marcapiano a triglifi sulla cui cornice sporgente poggiano lesene ioniche architravate. Oculo centrale e chiusura a timpano conclusa da bassi pilastrini e croce sommitale al centro. Sottogronda un'apertura per parte ad oculo.

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000/07

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2000, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: in disuso

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: oratorio

Manutenzione: Manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Parrocchia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria

Indirizzo: Piazza del Popolo 1, Somaglia

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 4

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Percorso relativo del file: SOMAGLIA

Nome del file: LO280_0014SGesternochiesa.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: SOMAGLIA

Nome del file: LO280_0014SGingresso.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: fronte

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: ingresso della cascina

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: stralcio catastale, 1723

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 11.2

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: stralcio catastale, 1868-87

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 11.3

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: stralcio catastale, 1897-1902

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 11.4

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e nell'arte

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1917

Sigla per citazione: 1

V., pp., nn.: pp. 913, 928, 934

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Lombardia paese

Titolo libro o rivista: La Lombardia paese per paese

Luogo di edizione: Firenze

Anno di edizione: 1985

Sigla per citazione: 2

V., pp., nn.: pp. 70-71

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2000

Nome: Redaelli, Luana

Referente scientifico: Susani, Elisabetta