

# Mulino Colombera

Somaglia (LO)



Link risorsa: <http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO280-00019/>

Scheda SIRBeC: <http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO280-00019/>

## CODICI

Unità operativa: LO280

Numero scheda: 19

Codice scheda: LO280-00019

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

### NUMERO INTERNO

Numero interno: 3

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: Provincia di Lodi

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura industriale e produttiva

Definizione tipologica: mulino

Denominazione: Mulino Colombera

### ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Mulino S. Marco

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098054

Comune: Somaglia

CAP: 26867

Indirizzo: Cascina San Marco

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Somaglia

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Fonte dell'attribuzione: ordinarietà del tipo (n.d.c.)

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA

Riferimento: mulino colombera

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia: Esiste già nei rilievi del 1723.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il mulino è rappresentato da una struttura fatiscante a pianta irregolare essendo costituito da una struttura principale quadrangolare dove sono ancora visibili due ruote. Sono annesse altre strutture minori che formano un complesso vagamente a L. Entrambi gli edifici sono in mattoni e cemento.

## PIANTA

Riferimento alla parte: mulino

### PIANTA

Forma: rettangolare

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: mattoni

Materiali [2 / 2]: intonaco

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

### TIPO

Genere: soffitto

Forma: piana

## COPERTURE

### MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI

Ubicazione: mulino Colombara, pareti

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: mattoni a vista

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000/07

Stato di conservazione: rudere

Fonte: 2000, osservazione diretta

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: mulino Colombara

Uso: in disuso

### USO STORICO

Riferimento alla parte: mulino Colombara

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: mulino

Consistenza: Consistenza scarsa

Manutenzione: Manutenzione nulla

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]**

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Percorso relativo del file: SOMAGLIA

Nome del file: LO280\_0019SGvista d'insieme.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]**

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: SOMAGLIA

Nome del file: LO280\_0019SGruota.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: mulino: visione d'insieme

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: ruota

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 3]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: stralcio catastale, 1722

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 3.2

### **DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 3]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: stralcio catastale, 1867-87

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 3.3

### **DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 3]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: stralcio catastale, 1897-1902

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 3.4

### **BIBLIOGRAFIA [1 / 2]**

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e nell'arte

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1917

Sigla per citazione: 1

V., pp., nn.: p. 929

### **BIBLIOGRAFIA [2 / 2]**

Autore: Ongaro E./ Marubbi M./ Zambarbieri A.

Titolo libro o rivista: L'architettura rurale nel basso Lodigiano

Anno di edizione: 1993

Sigla per citazione: 4

V., pp., nn.: pp. 134,154

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Data: 2000

Nome: Redaelli, Luana

Referente scientifico: Susani, Elisabetta