Polenghi Lombarda (ex)

Codogno (LO)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO370-00078/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO370-00078/

CODICI

Unità operativa: LO370

Numero scheda: 78

Codice scheda: LO370-00078

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: 73

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura industriale e produttiva

Definizione tipologica: caseificio

Qualificazione: rurale

Denominazione: Polenghi Lombarda (ex)

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098019

Comune: Codogno

Indirizzo: Viale Michelangelo Buonarroti, 3,1,5(P),7

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Codogno

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Solamente sulla mappa catastale attuale compare l'insediamento produttivo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XX

Data: 1950

Validità: ante

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
L'insediamento produttivo è costituito da una serie di edifici, tra di loro uniti a formare due grandi blocchi edilizi (A e B) separati da una strada interna su cui affaccia un'alta ciminiera (C) con struttura in mattoni pieni a vista. Il blocco (A) è

formato dall'unione di capannoni a doppia altezza, a pianta rettangolare con struttura in muratura intonacata, tetti a capanna con orditura in legno e rivestimento in coppi. I prospetti esterni sono ritmati dalla presenza di lesene che definiscono la dimensione corta della pianta e scandiscono il lato lungo in campate al cui centro si aprono le finestre. Nel blocco (B) è possibile identificare la palazzina degli uffici: a pianta rettangolare, con struttura in muratura intonacata, tetto a padiglione con orditura lignea e rivestimento in coppi, presenta una tettoia in ferro a protezione dell'ingresso principale, sulla strada interna. Sull'intonaco delle facciate è possibile identificare tracce di decori bicromi a motivi geometrici.

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000/06/15

Stato di conservazione: danno lieve

Fonte: 2000, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: in disuso

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: industriale

Consistenza: Consistenza discreta

Manutenzione: Manutenzione nulla

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

Fonte: comunicazione orale

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: D1: destinate a insediamenti produttivi di carattere industriale/ artigianale/ commerciale

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona
Art. 51: prevista acquisizione da parte pubblica amministrazione/ assoggettamento a servitù di uso pubblico

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Percorso relativo del file: CODOGNO

Nome del file: LO370_0078CDvista d'insieme.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: CODOGNO

Nome del file: LO370_0078CDcapannoni.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: i capannoni

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: i capannoni

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

BIBLIOGRAFIA

Autore: Codogno paese

Titolo libro o rivista: Codogno : un paese, la sua storia, la sua anima

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1993

V., pp., nn.: p. 53

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2000

Specifiche ente schedatore: Provincia di Lodi

Nome: Sarti, Laura

Referente scientifico: Susani, Elisabetta