

Ghiacciaia Strada Statale 59

Codogno (LO)



Link risorsa: <http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO370-00094/>

Scheda SIRBeC: <http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO370-00094/>

CODICI

Unità operativa: LO370

Numero scheda: 94

Codice scheda: LO370-00094

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: 91

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: Provincia di Lodi

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Definizione tipologica: ghiacciaia

Qualificazione: rurale

Denominazione: Ghiacciaia Strada Statale 59

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098019

Comune: Codogno

CAP: 26845

Indirizzo: Viale Michelangelo Buonarroti

Altre vie di comunicazione: Indicazione chilometrica: Km 1.2 da Viale Volta

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Codogno

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Fonte dell'attribuzione: (n.d.c.)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XVIII

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. seminterrato

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Struttura seminterrata a base circolare, coperta con una volta parabolica, il cui pavimento è a forma di cono rovesciato. Muratura in mattoni pieni a corsi regolari con una piccola porta d'accesso chiusa da un cancello in ferro. All'esterno la ghiacciaia appare come una piccola montagna ricoperta da una folta vegetazione arborea: gli alberi garantiscono l'ombra necessaria al mantenimento del ghiaccio, che si formava stipando a forza la neve, e devono quindi essere considerati parte integrante della struttura.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Forma: circolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a volta

Forma: parabolica

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: muratura

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000/06/02

Stato di conservazione: danno lieve

Fonte: 2000, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: discarica

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: ghiacciaia

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione nulla

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

rispetto stradale: realizzazione nuove strade/ corsie di servizio/ ampliamenti/parcheggi pubblici/ percorsi pedonali e ciclabili/ piantumazioni/ conservazione natura

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Percorso relativo del file: CODOGNO

Nome del file: LO370_0094CDvista d'insieme.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: CODOGNO

Nome del file: LO370_0094CDinterno.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: vista d'insieme

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: l'interno

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

BIBLIOGRAFIA

Autore: Ongaro E./ Marubbi M./ Zambarbieri A.

Titolo libro o rivista: L'architettura rurale nel basso Lodigiano

Anno di edizione: 1993

V., pp., nn.: p. 91

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2000

Nome: Sarti, Laura

Referente scientifico: Susani, Elisabetta