

Cascina Moschinone - complesso

Caselle Lurani (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/LO510-00015/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/LO510-00015/>

CODICI

Unità operativa: LO510

Numero scheda: 15

Codice scheda: LO510-00015

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: 8

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda di livello superiore: LO510-00015

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Definizione tipologica: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina Moschinone - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098012

Comune: Caselle Lurani

Indirizzo: Strada Provinciale 205

Altre vie di comunicazione: Indicazione chilometrica: Km 2 da Caselle Lurani direzione Marudo

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Caselle Lurani

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: conformazione planimetrica

Notizia

Già dalla cartografia storica è riconoscibile un impianto palmimetrico della cascina, che seppur con alcune modifiche , è giunto integro fino ai nostri giorni.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1867

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1867

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia

Dalla mappa catastale dl 1897 si riconoscono i quattro corpi delimitanti la corte interna della cascina , così come avviene oggi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1897

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1897

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: casa padronale (A)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: a elementi seriali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La cascina si presenta come un bene complesso costituito da tre corpi principali; la casa padronale, le stalle ed il granaio. Le case coloniche sono state demolite a inizio secolo, secondo il racconto della proprietaria del bene, e al loro posto sono stati costruiti due corpi in cemento armato. La struttura delle stalle e del granaio è a pilastri in muratura con copertura a falde e manto in coppo. La casa padronale, costituita da muratura continua in malta e mattoni è stata oggetto di un intervento di restauro che ha interessato gli intonaci esterni, la copertura, e tutti gli interni. La copertura della casa padronale è a padiglione.

PIANTA

Riferimento alla parte: casa padronale

PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: a L

Riferimento alla parte: stalle

PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: a L

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: stalle

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: Malta di calce

Materiali [2 / 2]: mattoni pieni

COPERTURE

Ubicazione: stalle

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: stalle coperture

Data: 2001

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Le coperture si presentano sostanzialmente in buono stato di conservazione, con solo la presenza di attacchi biologici in alcune parti dei laterizi e delle travi lignee.

Fonte: 2001, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 2001, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: casa padronale

Data inizio: 1999

Data fine: ?

Note

<CONV302> RSTT=L'intervento ha interessato tutta la struttura: per quanto riguarda gli interni sono stati completamente rifatti, così come gli intonaci esterni e gli infissi. Anche la copertura è stata oggetto dell'intervento di restauro, che si è compiuto nell'ottica della conservazione, mantenendo i coppi originari (quelli ancora sani) che sono stati solo ripuliti e non sostituiti, così come le travi lignee, che sono state consolidate mantenendo fortunatamente quelle originarie.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione/ produzione monocoltura

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

Zona E2: agricola di sviluppo. Sono zone destinate alla salvaguardia e allo sviluppo dell'attività produttiva agricola.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Percorso relativo del file: CASELLE LURANI

Nome del file: LO510_0015CRcasa padronale.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: CASELLE LURANI

Nome del file: LO510_0015CRvista dalla provinciale.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: casa padronale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: vista dalla provinciale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: stralcio Lombardo Veneto

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 1

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: stralcio Cessato Catasto

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 2

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: stralcio aerofotogrammetrico 1996

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 3

FONTI E DOCUMENTI [1 / 2]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, fondo Catasto Lombardo Veneto, Caselle Lurani, cartella n. 2868

Note: <CONV302> FNTH=A1

FONTI E DOCUMENTI [2 / 2]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, fondo Cessato Catasto, Caselle Lurani, cartella n. 2868

Note: <CONV302> FNTH=A2

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2001

Specifiche ente schedatore: Provincia di Lodi

Nome: D'Ascola, Simona

Referente scientifico: Susani, Elisabetta