Cascina Scanna - complesso

Cisliano (MI)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI050-00237/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI050-00237/

CODICI

Unità operativa: MI050

Numero scheda: 237

Codice scheda: MI050-00237

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Riferimento: Progetto di catalogazione di cascine situate nei comuni della provincia di Milano (BEST PoliMI)

Numero interno: 150780019

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda di livello superiore: MI050-00237

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Definizione tipologica: cascina

Denominazione: Cascina Scanna - complesso

Fonte della denominazione: bibliografia

Specifica della fonte della denominazione: Il villaggio ceciliano, 1992, p. 114

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica (1855)

Denominazione: Cassina Scanna

Fonte dell'altra denominazione: fonti archivistiche

Specifica della fonte dell'altra denominazione

Mappa del Comune Censuario di Cisliano Mandamento di Abbiategrasso Provincia di Milano rilevata nell¿anno 1865.

ASMi, Mappe piane, prima serie, Catasto Lombardo Veneto, cart. 2836 (1865-1887)

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015078

Comune: Cisliano

Località: Scanna

Altre vie di comunicazione

a sud-ovest del capoluogo municipale, ai margini della zona artigianale e della strada provinciale 114

Altra località: C.na Scanna (IGM)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Cisliano

Foglio/Data: 9

Particelle [1 / 11]: 65

Particelle [2 / 11]: 66

Particelle [3 / 11]: 67

Particelle [4 / 11]: 1

Particelle [5 / 11]: 67 (F. 4)

Particelle [6 / 11]: 68 (F. 4)

Particelle [7 / 11]: 69 (F. 4)

Particelle [8 / 11]: 70 (F. 4)

Particelle [9 / 11]: 71 (F. 4)

Particelle [10 / 11]: 72 (F. 4)

Particelle [11 / 11]: 316 (F. 4)

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

Alla fine del Quattrocento la cascina Scanna, di proprietà della nobile famiglia Della Porta, è costituita da una 'casa da nobile', detta anche 'castello', e dagli edifici destinati ad abitazione dei massari e ad usi agricoli.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 10]

Secolo: sec. XV

Validità: post

Frazione di secolo: fine

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 10]

Secolo: sec. XV

Validità: ante

Frazione di secolo: fine

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Per disposizione testamentaria di Luigi Della Porta la cascina Scanna col suo vasto perticato (2479 pertiche nel 1571) passa alla figlia Ippolita, consorte del conte Giovan Francesco Resta. Alla famiglia Resta la proprietà rimarrà fino all'Ottocento.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 10]

Secolo: sec. XVI

Validità: post

Data: 1567/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 10]

Secolo: sec. XVI

Validità: ante

Data: 1567/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 10]

Riferimento: oratorio

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia

L'oratorio dedicato ai Santi Bernardo, Macario e Bordone, situato presso la cascina Scanna, viene edificato, con approvazione personale dell'arcivescovo Carlo Borromeo, dal conte Giovan Francesco Resta per ottemperare alle disposizioni testamentarie del suocero Luigi Della Porta.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 10]

Secolo: sec. XVI

Validità: post

Data: 1569/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 10]

Secolo: sec. XVI

Validità: ante

Data: 1569/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [4/10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

Nella mappa del cosiddetto Catasto Teresiano il complesso della cascina è costituito dal nucleo colla 'casa da nobile', denominato 'Castello della Scana', contrassegnato dal mappale 265. L'edificio, di forma rettangolare con torri quadrate negli angoli, presenta corpi di fabbrica solo sui lati sud, est e parzialmente sul lato nord. Attigua al castello si trova la corte rustica, segnata al mappale 268, delimitata lungo i lati nord e sud da due edifici lineari. A nord della corte, ed esterno ad essa, si trova l'oratorio contrassegnato con la lettera G, dedicato ai Santi Santi Bernardo, Macario e Bordone.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 10]

Secolo: sec. XVIII

Validità: post

Frazione di secolo: primo quarto

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 10]

Secolo: sec. XVIII

Validità: ante

Frazione di secolo: primo quarto

Validità: ante

NOTIZIA [5 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

In una 'Mappa di Cisliano' riportante i beni di proprietà del cavaliere Giovanni Resta al 1830, il complesso della cascina Scanna appare inalterato, dal punto di vista planimetrico, rispetto alla situazione catastale precedente (1722).

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 10]

Secolo: sec. XIX

Validità: post

Data: 1830/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 10]

Secolo: sec. XIX

Validità: ante

Data: 1830/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [6 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: demolizione parziale

Notizia

Nell''Allegato alla Mappa del Comune Censuario di Cisliano Distretto V di Abbiategrasso Provincia di Pavia eseguito nell'anno 1855, in causa della rinnovazione della stima dei fabbricati il complesso risulta molto trasformato rispetto alla situazione catastale precedente. Il castello risulta ampliato con corpi di fabbrica lungo i lati ovest e nord, mentre l'edificio lineare posto a sud della corte rurale risulta totalmente demolito.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 10]

Secolo: sec. XIX

Validità: post

Data: 1855/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 10]

Secolo: sec. XIX

Validità: ante

Data: 1855/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [7 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

Nella mappa del Catasto Lombardo Veneto il complesso della 'Cassina Scanna', che insiste sul mappale 612, appare sostanzialmente inalterato rispetto alla situazione catastale precedente (1855), eccetto che per piccoli ampliamenti relativi all'edificio del castello, che presenta una corte chiusa, e all'edifico rurale al mappale 605, leggermente allungato fino a lambire il corso del fontanile detto Fontanaccia. Nella mappa del Nuovo Catasto Terreni il complesso della cascina appare pressoché inalterato rispetto alla situazione catastale precedente (1865).

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 10]

Secolo: sec. XIX

Validità: post

Data: 1865/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 10]

Secolo: sec. XIX

Validità: ante

Data: 1865/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [8 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

Nella mappa del Nuovo Catasto Terreni il complesso della cascina appare pressoché inalterato rispetto alla situazione catastale precedente (1865).

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 10]

Secolo: sec. XX

Validità: post

Data: 1901/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 10]

Secolo: sec. XX

Validità: ante

Data: 1901/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [9 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

Dal punto di vista planimetrico, il complesso della cascina risulta trasformato per effetto di demolizione parziale dell'edificio del castello, che appare privo dei corpi di fabbrica ovest e nord, costruiti entro il 1855. Nessuna trasformazione planimetrica nella corte rustica.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 10]

Secolo: sec. XXI

Validità: post

Data: 2008/09/08

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 10]

Secolo: sec. XXI

Validità: ante

Data: 2008/09/08

Validità: ante

NOTIZIA [10 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia

La 'Scanna' è nota fin dall'epoca di Ludovico il Moro: in un documento del 1493 del Moro viene concesso l'uso di certi corsi d'acqua che portavano al mulino a tre ruote della Scanna. All'epoca apparteneva a Filippo della Porta. Il nucleo era fin da allora composto dalla casa da nobile (detta nelle mappe 'castello') e le abitazioni rurali.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 10]

Secolo: sec. XV

Data: 1468/00/00

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 10]

Secolo: sec. XIX

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Complesso rurale organizzato intorno ad una corte padronale e ad una grande aia. Gli edifici hanno prevalentemente struttura muraria di laterizio in parte intonacata, coperture in coppi su struttura lignea per quanto osservabile dall'esterno. Esterna alle due corti si trova la chiesa.

PIANTA

Riferimento alla parte: palazzo padronale

PIANTA [1/7]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: quadrata

Riferimento alla parte: chiesa

PIANTA [2/7]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: granaio

PIANTA [3 / 7]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: portico

PIANTA [4/7]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: case coloniche

PIANTA [5 / 7]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: stalla-fienile nord

PIANTA [6 / 7]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: stalla-fienile ovest

PIANTA [7 / 7]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 10]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2008

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Le stalle, il granaio (fronte nord), alcuni corpi rustici della corte padronale e in misura minore la chiesa sono interessati da umidità di risalita capillare che a vario grado ha causato distacchi e disgregazione dell'intonaco e/o delle murature di laterizio e malta. Erosione del paramento murario del fronte sud del palazzo.

Fonte: 2008/09/08, catalogatore

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 10]

Riferimento alla parte: intonaci esterni casa padronale

Data: 2008

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: Distacchi, lacune e polverizzazione dell'intonaco del fronte est.

Fonte: 2008/09/08, catalogatore

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 10]

Riferimento alla parte: infissi casa padronale

Data: 2008

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: In parte mancanti e dove presenti rotti, sconnessi, in totale assenza di manutenzione.

Fonte: 2008/09/08, catalogatore

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 10]

Riferimento alla parte: coperture intero bene

Data: 2008

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

L'indicazione vale per tutto il complesso a parte la chiesa per cui sono stati posti in essere interventi provvisionali per una parte della copertura

Fonte: 2008/09/08, catalogatore

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 10]

Riferimento alla parte: case coloniche nord-est

Data: 2008

Stato di conservazione: ottimo

Indicazioni specifiche: Recente intervento di recupero.

Fonte: 2008/09/08, catalogatore

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 10]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1993

Stato di conservazione: cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 10]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1993

Stato di conservazione: discreto

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 10]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1993

Stato di conservazione: cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 10]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1993

Stato di conservazione: mediocre

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 10]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1993

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: con rilevanti deteriorame

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato parzialmente

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: case coloniche

Uso: abitazione

USO ATTUALE [2/2]

Riferimento alla parte: case coloniche

Uso: agriturismo

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione/ attività produttive agricole

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: Oratorio di San Bernardo

Indirizzo da vincolo: Cascina Scanna a Cisliano

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999

Estremi provvedimento: 2001/03/06

Data notificazione: 2001/03/06

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona E1 - Attività agricole di allevamento

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Vincoli altre amministrazioni: Parco Agricolo Sud Milano

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00237_01

Note: Il complesso della Cascina Scanna ripresa da sud (2008)

Nome del file: MI050-00237_01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00237 02

Note: Scorcio di alcuni edifici della corte rustica e dell'oratorio di San Bernardo (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MI050-00237_02.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00237_03

Note: L'oratorio di San Bernardo e la adiacente canonica (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MI050-00237_03.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00237_04

Note: La strada che attraversa il complesso (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MI050-00237_04.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00237_05

Note: La stalla che si attesta lungo il lato nord-ovest della corte del palazzo padronale (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MI050-00237_05.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00237_06

Note: Il fronte esterno della corte padronale che si affaccia verso l'aia e la corte con le abitazioni coloniche (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MI050-00237 06.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00237_07

Note: L'edificio con il granaio lungo il lato sud-est dell'aia (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MI050-00237_07.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00237_08

Note: Scorcio della piccola stalla e delle abitazioni lungo il lato nord-ovest della corte rustica (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MI050-00237_08.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00237_09

Note: Scorcio della piccola stalla e delle abitazioni lungo il lato nord-ovest della corte rustica (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MI050-00237_09.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: MI050-00237_10

Note: Particolare dell'edificio delle abitazioni coloniche recentemente recuperato ad uso agrituristico (2008)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MI050-00237_10.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 13]

Genere: documentazione esistente

Tipo: positivo

Collocazione: CRAAI, fondo fotografico

Codice identificativo: F001

Note: http://www.lombardiabeniculturali.it/fotografie/schede/IMM-3a010-0002933/

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Data: 1993/00/00

Codice identificativo: 150780019_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file: 150780019_001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Data: 1993/00/00

Codice identificativo: 150780019_002

Visibilità immagine: 1

Nome del file: 150780019_002

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1/3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale corte padronale

Codice identificativo: 1

Nome del file: MI050-00237_1.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2/3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale corte colonica

Codice identificativo: 1a

Nome del file: MI050-00237_1a.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3/3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file: 150780019_001_M0012.pdf

FONTI E DOCUMENTI [1 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione

ASMi, Mappe piane, prima serie, Catasto Teresiano, cart. 3008, Territorio di Cisliano Pieve di Corbetta Ducato di Milano (s.d.)

Note: A001

FONTI E DOCUMENTI [2 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione

ASMi, Mappe piane, prima serie, Catasto Lombardo Veneto, cart. 51 (1855-1857), All.to mappa comune censuario di Cisliano distretto V di Abbiategrasso provincia di Pavia eseguito nell'anno 1855, causa della rinnovazione della stima dei fabbricati

Note: A002

FONTI E DOCUMENTI [3 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione

ASMi, Mappe piane, prima serie, Catasto Lombardo Veneto, cart. 2836 (1865-1887), Mappa del Comune Censuario di Cisliano Mandamento di Abbiategrasso Provincia di Milano rilevata nell'anno 1865

Note: A003

FONTI E DOCUMENTI [4 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione

ASMi, Mappe piane, seconda serie, Nuovo Catasto Terreni, cart. 158 (1897-1902), Comune Amministrativo di Cisliano Sezione Cisliano Mandamento di Abbiategrasso Provincia di Milano Scala 1:2000, 30 Settembre 1897, Rettifica 1901

Note: A004

FONTI E DOCUMENTI [5 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: mappa

Denominazione

Mappa riportante i beni di proprietà del cavaliere Giovanni Resta, 1830 (riportata in "Il villaggio ceciliano", 1992)

Note: A005

FONTI E DOCUMENTI [6 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 150780019_002_V0045.pdf

FONTI E DOCUMENTI [7 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 150780019 003 V0046.pdf

FONTI E DOCUMENTI [8 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 150780019_004_V0047.pdf

FONTI E DOCUMENTI [9 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 150780019_005_V0048.pdf

FONTI E DOCUMENTI [10 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 150780019_006_V0049.pdf

FONTI E DOCUMENTI [11 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 150780019_007_V0050.pdf

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia specifica

Titolo libro o rivista: Il villaggio ceciliano

Luogo di edizione: Vigevano

Anno di edizione: 1992

Codice scheda bibliografia: MI050-00022

V., pp., nn.: pp. 113-117

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2008

Specifiche ente schedatore: Provincia di Milano

Nome: Mascione, Maria

Referente scientifico: Marescotti, Luca

SCHEDA DI VALORIZZAZIONE COLLEGATA: VAL - MI050-00011 [1 / 1]

CODICI

Unità operativa: MI050

Numero scheda: 11

Codice scheda: MI050-00011

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo di scheda: VAL

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

RELAZIONI

RELAZIONI

Scheda di riferimento - TSK: A

Scheda di riferimento - IDK: MI050-00237

OGGETTO

Identificazione del bene: Cisliano (MI), Cascina Scanna

DESCRIZIONE

Descrizione

La cascina Scanna si trova nella zona sud-ovest del territorio comunale di Cisliano II complesso è composto principalmente da una corte padronale, da una corte rustica e, esterno ad esse, da un oratorio con canonica dedicato ai Santi Bordone, Bernardo e Macario.

La corte padronale che si trova nella parte sud-ovest del complesso, è caratterizzata dal palazzo padronale o, almeno, da quello che resta di una residenza denominata "castello" il cui prestigio è ricordato dal motivo " bugnato" che sottolinea l'ingresso principale posto sull'angolo sud-est. Il lato nord della corte è invece occupato da una grande stalla-fienile con portico mentre sui lati sud e ovest si attestano altri edifici rurali che versano in stato di abbandono.

Nella corte rustica al cui centro si trova l'aia, sono riconoscibili il granaio attestato lungo il lato sud, le abitazioni coloniche e gli edifici di servizio lungo il lato nord. Una porzione dell'edificio destinato ad abitazioni coloniche è stato recentemente ristrutturato ad uso agrituristico.

L'oratorio, edificato nel 1569, presenta una facciata piana scandita da quattro lesene che sorreggono tre archi ciechi a tutto sesto su capitelli di mattoni. Tale ripartizione è ripresa anche per i fronti laterali. Il portone è sormontato da una finestra circolare con ghiera di elementi in cotto. Sopra il portone una lapide di marmo bianco con cornice in elementi modanati di terracotta riporta la motivazione e l'anno (1569) dell'edificazione. L'oratorio è a navata unica con soffitto a volta ribassata decorato a grandi riquadri. Ai lati della piccola abside a pianta rettangolare si trovano il campanile e la minuscola sacrestia con volta a crociera. La cascina Scanna si trova a ridosso della zona artigianale-industriale di Cisliano e nelle vicinanze di un'infrastruttura viaria di grande percorrenza come la strada provinciale 114 il cui previsto potenziamento andrà a modificare parte del prezioso contesto del complesso rurale. A sud-ovest della cascina a poca distanza si trova il mulino della Scanna, che faceva parte del complesso.

NOTIZIE STORICHE

Notizie storiche

L'esistenza del complesso della cascina Scanna è documentata alla fine del Quattrocento. Di proprietà della nobile famiglia Della Porta, fin da allora la cascina era costituita da due nuclei ben distinti: un nucleo rappresentato da una "casa da nobile", detta anche "castello"; una corte vicina, destinata ad abitazione dei massari e ad usi agricoli. Passata nel 1567 ai conti Resta, la cascina si arricchì, nel 1569, della costruzione di un oratorio dedicato ai Santi Bernardo, Macario e Bordone.

Fino al 1830 gli edifici costituenti il complesso rimasero pressoché inalterati. Come evidenziato nella mappa del cosiddetto Catasto Teresiano (prima metà del XVIII secolo), il castello mantenne per secoli la forma rettangolare con torri quadrate negli angoli e corpi di fabbrica sui lati sud, est e parzialmente su quello nord. La corte rustica era delimitata lungo i lati nord e sud da due edifici lineari. Le principali trasformazioni avvennero entro il 1855 con l'ampliamento del castello, che venne privato della tipologia originaria, e la demolizione parziale degli edifici rurali della corte. Dell'antico complesso, in seguito alle demolizioni avvenute dopo il 1901, rimangono i corpi di fabbrica est e sud del castello, l'oratorio e l'edificio lineare posto a nord della corte rurale. In tempi recenti, agli antichi edifici si sono aggiunte nuove costruzioni adibite ad uso agricolo. Nel 2001 l'oratorio dedicato ai santi Bordone, Bernardo e Macario è stato sottoposto a tutela in base al decreto legislativo 490/99.

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2008

Specifiche ente schedatore: Provincia di Milano

Nome compilatore [1 / 2]: Mascione, Maria

Nome compilatore [2 / 2]: Frigo, Andrea

Referente scientifico: Marescotti, Luca