Cascina Bettolino Freddo - complesso

Cologno Monzese (MI)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-02430/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-02430/

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 2430

Codice scheda: MI100-02430

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Riferimento: Rilevazione dei beni architettonici e ambientali nei comuni della Provincia di Milano

Numero interno: 150810023

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda di livello superiore: MI100-02430

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Definizione tipologica: cascina

Denominazione: Cascina Bettolino Freddo - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015081

Comune: Cologno Monzese

Indirizzo: Viale Lombardia, 28

Altra località: Bettolino

Collocazione: nel centro abitato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Cologno Monzese

Foglio/Data: 9

Particelle [1 / 3]: 15 (parte)

Particelle [2 / 3]: 14

Particelle [3 / 3]: 13 (parte)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 3

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura o angolari

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1991

Stato di conservazione: discreto

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1991

Stato di conservazione: mediocre

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione/ attività produttive agricole

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione/ attività produttive agricole

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 4]

Strumenti in vigore: piano territoriale adottato 1975

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 4]

Strumenti in vigore: piano paesistico in elaborazione

STRUMENTI URBANISTICI [3 / 4]

Strumenti in vigore: piano regolatore approvato 1978

STRUMENTI URBANISTICI [4 / 4]

Strumenti in vigore: programma di fabbricazione adottato 1960 approvato 1970

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 150810023_001

Nome del file: 150810023_001

DOCUMENTAZIONE GRAFICA

Genere: documentazione allegata

Tipo: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file: 150810023_001_M0018.pdf

FONTI E DOCUMENTI [1 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 150810023_002_V0200.pdf

FONTI E DOCUMENTI [2 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 150810023_003_V0201.pdf

FONTI E DOCUMENTI [3 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 150810023_004_V0202.pdf

FONTI E DOCUMENTI [4 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 150810023_005_V0203.pdf

FONTI E DOCUMENTI [5 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 150810023_006_V0204.pdf

FONTI E DOCUMENTI [6 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 150810023_007_V0205.pdf

FONTI E DOCUMENTI [7 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 150810023_008_V0206.pdf

FONTI E DOCUMENTI [8 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 150810023_009_V0207.pdf

FONTI E DOCUMENTI [9 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 150810023_010_V0208.pdf

FONTI E DOCUMENTI [10 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 150810023_011_V0209.pdf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 1991

Specifiche ente schedatore: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Nome: Ferrario Mezzadri, Elisabetta

Referente scientifico: Gatti Perer, Maria Luisa

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Data: 1998

Nome: Salerni, Patrizia

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Data: 2007

Ente: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino