

Basilica di S. Magno

Legnano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-03617/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-03617/>

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 3617

Codice scheda: MI100-03617

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Riferimento: Rilevazione dei beni architettonici e ambientali nei comuni della Provincia di Milano

Numero interno: 151180152

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102595

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Qualificazione: basilicale

Denominazione: Basilica di S. Magno

ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: Chiesa di S. Magno

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015118

Comune: Legnano

Località: Legnano

Indirizzo: Piazza San Magno, 10(P)

Altre vie di comunicazione: Ubicazione non viabilistica: Prospiciente sulla piazza principale, vicino al palazzo municipale

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Legnano

Foglio/Data: 32/ 1955

Particelle: A

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: progetto presunto

Autore/Nome scelto: Bramante, Donato

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1444-1514

Codice scheda autore: MI100-02073

Sigla per citazione: 10002120

Motivazione dell'attribuzione: 5900

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 18]

Riferimento: sacrestia

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Costruzione della nuova sacrestia.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 18]

Secolo: sec. XX

Data: 1909/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 18]

Secolo: sec. XX

Data: 1909/00/00

NOTIZIA [2 / 18]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Costruzione su progetto presunto di Bramante.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 18]

Secolo: sec. XVI

Data: 1504/05/04

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 18]

Secolo: sec. XVI

Data: 1513/06/06

NOTIZIA [3 / 18]

Riferimento: polittico

Notizia sintetica: datazione

Notizia: Polittico di Bernardino Luini.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 18]

Secolo: sec. XVI

Data: 1523/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 18]

Secolo: sec. XVI

Data: 1523/00/00

NOTIZIA [4 / 18]

Riferimento: affreschi

Notizia sintetica: datazione

Notizia: Affreschi di Gian Giacomo e Francesco Lampugnani.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 18]

Secolo: sec. XVII

Data: 1633/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 18]

Secolo: sec. XVII

Data: 1633/00/00

NOTIZIA [5 / 18]

Riferimento: porte

Notizia sintetica: datazione

Notizia: Porte in bronzo dello scultore Franco Dotti.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 18]

Secolo: sec. XX

Data: 1976/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 18]

Secolo: sec. XX

Data: 1976/00/00

NOTIZIA [6 / 18]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

Venne costruita sul luogo dove vi era prima la chiesa di S. Salvatore, di cui rimane ancora il campanile romanico, che venne inglobato nel tiburio esterno.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 18]

Secolo: sec. XI

Validità: (?)

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 18]

Secolo: sec. XII

Validità: (?)

NOTIZIA [7 / 18]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Nel 1752 venne costruito il nuovo campanile, alto più di 40 metri.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 18]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1752/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 18]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1752/00/00

NOTIZIA [8 / 18]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: consacrazione

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 18]

Secolo: sec. XVI

Data: 1529/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 18]

Secolo: sec. XVI

Data: 1529/00/00

NOTIZIA [9 / 18]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Restauro e sopralzo del vecchio campanile.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 18]

Secolo: sec. XVI

Data: 1542/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 18]

Secolo: sec. XVI

Data: 1542/00/00

NOTIZIA [10 / 18]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamento

Notizia

Trasferimento della facciata da nord a ponente, apertura delle porte laterali del nuovo prospetto e chiusura delle vecchie verso nord e sud.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 18]

Secolo: sec. XVII

Data: 1610/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 18]

Secolo: sec. XVII

Data: 1610/00/00

NOTIZIA [11 / 18]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamento

Notizia: Rafforzamento del campanile romanico e aggiunta di due nuove campane.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 18]

Secolo: sec. XVII

Data: 1611/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 18]

Secolo: sec. XVII

Data: 1611/00/00

NOTIZIA [12 / 18]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Restauro della torre campanaria.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [12 / 18]

Secolo: sec. XVII

Data: 1638/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [12 / 18]

Secolo: sec. XVII

Data: 1638/00/00

NOTIZIA [13 / 18]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Costruzione di un nuovo campanile.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [13 / 18]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1752/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [13 / 18]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1752/00/00

NOTIZIA [14 / 18]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Apertura della porta centrale in facciata con primi restauri sotto la direzione dell'ing. Turconi. Rafforzamento della Cupola e demolizione dell'abitazione del sacrestano prospiciente il palazzo municipale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [14 / 18]

Secolo: sec. XIX

Data: 1840/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [14 / 18]

Secolo: sec. XIX

Data: 1840/00/00

NOTIZIA [15 / 18]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Inizio dei lavori diretti dall'arch, Luigi Perrone: restauro dei tetti e chiusura delle murature sottotetto. Distruzione delle aggiunte barocche. Rifacimento intonaci. Prolungamento dell'atrio della chiesa. Progettazione e rifacimento della facciata e applicazione dei timpani alle porte d'ingresso.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [15 / 18]

Secolo: sec. XX

Data: 1911/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [15 / 18]

Secolo: sec. XX

Data: 1914/00/00

NOTIZIA [16 / 18]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Sotto la direzione dell'arch, Pietro Scurati Manzoni, rifacimento dei tetti, esecuzione di un secondo tetto sopra l'altare maggiore, rifacimento intonaci e vecchi graffiti in facciata, restauro dei resti del campanile romanico.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [16 / 18]

Secolo: sec. XX

Data: 1963/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [16 / 18]

Secolo: sec. XX

Data: 1964/00/00

NOTIZIA [17 / 18]

Riferimento: canonica

Notizia sintetica: demolizione totale

Notizia

Demolizione della vecchia casa canonica costruita nel 1500 e successivamente ampliata. Inizio della costruzione del nuovo centro parrocchiale ad opera degli architetti Enrico Castiglioni ed Ezio Ceruti.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [17 / 18]

Secolo: sec. XX

Data: 1967/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [17 / 18]

Secolo: sec. XX

Data: 1967/00/00

NOTIZIA [18 / 18]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [18 / 18]

Secolo: sec. XVI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [18 / 18]

Secolo: sec. XVI

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Numero di piani: 1

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria: Edificio in muratura di mattoni con cupola e lanterna e cappelle voltate.

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 8]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura o angolari

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 8]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: riquadrature, aperture in pietra o decorate

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 8]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2001

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Vedi note

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2001

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Vedi note

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1990

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1990

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1990

Stato di conservazione: buono

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 3]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data inizio: 1980/00/00

Data fine: 1990/00/00

Descrizione intervento: Vedi note

RESTAURI [2 / 3]

Riferimento alla parte: Copertura

Data inizio: 1996/00/00

Data fine: 1997/00/00

Descrizione intervento: Vedi note

RESTAURI [3 / 3]

Riferimento alla parte: Affreschi

Data inizio: 1997/00/00

Data fine: 2002/00/00

Descrizione intervento: Vedi note

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: CHIESA PARROCCHIALE E PREPOSITUARLE DI S. MAGNO

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1912/06/15

Data notificazione: 1912/06/15

Codice ICR: 2ICR00439810000

Nome del file: 01489110148911.pdf

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: piano regolatore approvato 1989

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Strumenti in vigore: Variante piano regolatore generale approvato dalla Regione il 30/05/1990

Sintesi normativa zona: Stato: recupero

Destinazione: attrezzature di livello comunale

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 151180152_001

Nome del file: 151180152_001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151180152_002

Note: 03/11/2001: Inquadramento del contesto con la basilica nella piazza

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151180152_003

Note: 03/11/2001: Vista del retro con il volume del tiburio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151180152_004

Note: 03/11/2001: Copertura del tiburio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151180152_005

Note: 03/11/2001: Pala d'altare centrale

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151180152_006

Note: 03/11/2001: Altare di sinistra

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Titolo libro o rivista: La chiesa di San Magno a Legnano e Santa Maria di Piazza a Busto Arsizio

Luogo di edizione: Olgiate Olona

Anno di edizione: 1996

Codice scheda bibliografia: MI100-00066

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Turri M.

Titolo libro o rivista: La Basilica di San Magno a Legnano

Luogo di edizione: Bergamo

Anno di edizione: 1974

Codice scheda bibliografia: MI100-00062

Citazione completa: <CONV302> Valori non recuperati in OSS per problemi di dimensione del campo

Citazione completa: <prosegue da OSS>o
<CONV302> OGTS=romanica, rinascimentale

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 1990

Specifiche ente schedatore: Politecnico di Milano

Nome: Spataro, Annamaria

Referente scientifico: Canevari, Annapaola

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Data: 2002

Nome: Lissi, Daniele

Ente: Politecnico di Milano

ANNOTAZIONI

Osservazioni

far "girare" l'aria si è provveduto a rendere apribili i finestroni in alto, sigillati negli anni '60.

Terzo ma non ultimo dei problemi era la copertura, data la cattiva manutenzione (iniziata già subito dopo la costruzione della basilica, nel 1500). Si sono eliminate le sacche di umidità costituite da ammassi di terriccio e cocci di tegole, ed è stato rifatto il manto di copertura (1996) sostituendo l'assito e mettendo delle lastre di onduline sottocoppo; è stato tuttavia mantenuto l'andamento a pagoda del tetto.

I restauri degli affreschi si sono invece susseguiti come di seguito:

- 1997: cappella del crocifisso e cappella della Madonna
- 1998: cappella di San carlo e cappella di sant'agnese
- 1998-2000: cappella dell'assunta
- 1999-2000: atrio d'ingresso e navate laterali
- 2001: cappella centrale
- 2001-2002: battistero

è previsto nei prossimi anni il restauro della cupola e della lanterna