Chiesa di S. Martino

Legnano (MI)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-03621/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-03621/

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 3621

Codice scheda: MI100-03621

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Riferimento: Rilevazione dei beni architettonici e ambientali nei comuni della Provincia di Milano

Numero interno: 151180156

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Denominazione: Chiesa di S. Martino

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015118

Comune: Legnano

Località: Legnano

Indirizzo: Via San Martino

Collocazione: nel centro abitato

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 7]

Secolo: sec. XIV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 7]

Secolo: sec. XV

NOTIZIA [2 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia
Un edificio intitolato allo stesso Santo era presente nell'elenco lasciato dallo storico Goffredo da Bussero, datato 1389. La chiesa è quindi un edificio rifacimento di un altro ben più antico.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 7]

Secolo: sec. XIV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 7]

Secolo: sec. XIV

NOTIZIA [3 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia
Nel XV secolo la chiesa fu ampliata. L'orientamento originale nord-sud, venne così modificato col trasporto della facciata ad ovest. La chiesa è dotata di una piccola sacrestia con una bella volta a crociera e da un'auletta laterale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 7]

Secolo: sec. XV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 7]

Secolo: sec. XV

NOTIZIA [4 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma dissimile dalla attuale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 7]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 7]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Validità: ante

NOTIZIA [5 / 7]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: costruzione

Notizia
Nel XVIII secolo la chiesa fu soggetta ad svariati interventi e fu innalzato il campanile. Nel 1977 la chiesetta è stata restaurata con una nuova pavimentazione, la copertura e la pulizia degli affreschi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 7]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 7]

Secolo: sec. XVIII

NOTIZIA [6 / 7]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Nel 1977 la chiesetta è stata restaurata con una nuova pavimentazione, la copertura e la pulizia degli affreschi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 7]

Secolo: sec. XX

Data: 1977/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 7]

Secolo: sec. XX

Data: 1977/00/00

NOTIZIA [7 / 7]

Riferimento: parete sinistra

Notizia sintetica: decorazione

Notizia
Nel 1984 è stata affrescata la parete di sinistra in un dipinto che raffigura San Martino mentre dona il mantello ad un mendicante.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 7]

Secolo: sec. XX

Data: 1984/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 7]

Secolo: sec. XX

Data: 1984/00/00

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
Edificio a forma rettangolare con soffitto a cassettoni. Nell'abside è dipinto un affresco raffigurante la deposizione di Cristo con la Vergine e le pie donne, opera del XIV secolo ed è di autore anonimo. Nella chiesa sono anche presenti altri affreschi, di stile lombardo-bizantino, che provengono dal precedente edificio.

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: In pendenza senza sfalsamento piani fabbrica

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 4]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1990

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 4]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1990

Stato di conservazione: discreto

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 4]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1990

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 4]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1990

Stato di conservazione: buono

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: culto

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: culto

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: ope legis (L.1089/1939 art.4)

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: piano regolatore approvato 1989

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 151180156_001

Nome del file: 151180156_001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 151180156_002

Visibilità immagine: 1

Nome del file: 151180156_002

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 1990

Specifiche ente schedatore: Politecnico di Milano

Nome: Spataro, Annamaria

Referente scientifico: Canevari, Annapaola

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Data: 1998

Nome: Sampietro, Micaela