

Corte Porro

Lentate sul Seveso (MB)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-03730/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-03730/>

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 3730

Codice scheda: MI100-03730

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: casa a corte

Qualificazione: rurale

Denominazione: Corte Porro

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MB

Nome provincia: Monza e Brianza

Codice ISTAT comune: 108054

Comune: Lentate sul Seveso

Località: Lentate sul Seveso

Indirizzo: Piazza San Vito, 24 (P)

Altre vie di comunicazione

Indicazione chilometrica: km 0,6 dalla Strada Statale n 35 dei Giovi - lato

Ubicazione non viabilistica: Nel centro storico, adiacente al complesso dell'Oratorio di S.to Stefano

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Lentate sul Seveso

Particelle: 621

Foglio/Data: 32/ 1955

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1903/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1903/00/00

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia: Si presume che la corte esistesse ai tempi del Catasto Teresiano.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Numero di piani: 3

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio in muratura di mattoni pieni con pialtri in mattoni e solai in legno; cantine voltate con crociere in mattoni a vista

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

Ubicazione: Facciata

Tipo: pilastri

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura o angolari

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: decorazioni sottogronda e/o cassettonature lignee

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2001

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Scarsa manutenzione

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2001

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Scasa manutenzione

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1995

Stato di conservazione: cattivo

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1985/00/00

Data fine: 2001/00/00

Descrizione intervento

Ristrutturazione completa. Parziale rifacimento intonaco e tinteggiatura; sigillatura giunti tra i mattoni con cemento.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Dati catastali: MAPP. 621

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, art. 21)

Estremi provvedimento: 1955/09/06

Data notificazione: 1955/09/06

Data di registrazione o G.U.: 03/11/1955

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2ICR0044009AAAA

Nome del file originale: 01489290148931.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-03730_NVC-0000019318

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: piano regolatore approvato 1983

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Strumenti in vigore: Variante piano regolatore generale approvato dalla Regione il 20/06/1997

Sintesi normativa zona: Stato: recupero

Destinazione: residenziale

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151190063_004

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: 151190063_004

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-03730_IMG-0000137000

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151190063_003

Note: 20/10/2001: Prospetto sul retro (ovest)

Nome del file originale: 151190063_003

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-03730_IMG-0000137001

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 151190063_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151190063_001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-03730_IMG-0000137002

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151190063_002

Note: 20/10/2001: Prospetto principale con loggia su tre piani

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151190063_002

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-03730_IMG-0000137003

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151190063_005

Note: 20/10/2001: Particolari delle cornici in mattoni

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151190063_005

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-03730_IMG-0000137004

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151190063_006

Note: 20/10/2001: Volte a vela in mattoni della cantina

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151190063_006

BIBLIOGRAFIA

Autore: Catozzi M.C./ Cattaneo V.

Titolo libro o rivista: Lentate sul Seveso: analisi storica, geomorfologica e censimento dei beni ambientali e culturali

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1986

Codice scheda bibliografia: MI100-00089

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1995

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Frangi, Cecilia

Referente scientifico: Canevari, Annapaola

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2002

Nome: Moretti, Micaela