

# Palazzo Taccona Bertoglio D'Adda - complesso

Muggiò (MB)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-05067/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-05067/>

## **CODICI**

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 5067

Codice scheda: MI100-05067

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

### **NUMERO INTERNO**

Riferimento: Rilevazione dei beni architettonici e ambientali nei comuni della Provincia di Milano

Numero interno: 151520018

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### **CODICE UNIVOCO**

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

## **RELAZIONI**

### **STRUTTURA COMPLESSA**

Codice IDK della scheda di livello superiore: MI100-05067

## **OGGETTO**

### **OGGETTO**

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: palazzo

Denominazione: Palazzo Taccona Bertoglio D'Adda - complesso

Fonte della denominazione: bibliografia

## **LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

### **LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MB

Nome provincia: Monza e Brianza

Codice ISTAT comune: 108034

Comune: Muggiò

Indirizzo: Piazza Don Minzoni

Altra località: Taccona

### **ACCESSIBILITA' DEL BENE**

Accessibilità: SI

Specifiche

In auto da Milano:

Prendere A4 verso E66/Venezia/A51 uscita Cormano

In treno: Dalla stazione di Monza o dalla stazione di Lissone (Muggiò) con collegamenti alle stazioni ferroviarie di Milano Centrale e di Milano Porta Garibaldi.

In autobus:

Linea Z204 Vedano (Lissone) - Cinisello Balsamo

Linea Z205 Limbiate - Monza FS

Linea Z209 Cesano Maderno - Monza FS

Linea Z218 Sesto S. Giovanni - Monza Ospedale Nuovo

Linea Z219 Paderno Dugnano/Palazzolo FNM - Monza FS

Linea Z227 Sesto S. Giovanni FS - Muggiò

Per orari e mappe dei percorsi consultare il sito [www.brianzatrascporti.it](http://www.brianzatrascporti.it)

## **LOCALIZZAZIONE STORICA**

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### **LOCALIZZAZIONE STORICA [1 / 2]**

Area di appartenenza territoriale: Stato di Milano

Data: secc. XVI/ XVIII

Fonte: bibliografia

### **LOCALIZZAZIONE STORICA [2 / 2]**

Area di appartenenza territoriale: Regno Lombardo-Veneto

Data: sec. XIX/ prima metà

Fonte: bibliografia

## **NOTIZIE STORICHE**

### **NOTIZIA [1 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]**

Secolo: sec. XVII

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]**

Secolo: sec. XVII

**NOTIZIA [2 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: nel catasto in forma corrispondente alla attuale.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Validità: ante

**NOTIZIA [3 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia

La presenza, nell'area occupata dall'attuale edificio, di una villa, seppure di pianta differente dall'attuale, è documentata nel catasto teresiano, ove risulta di proprietà dei conti Taccona.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Validità: ante

**NOTIZIA [4 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia: All'inizio dell'Ottocento è ricordata dalla guidistica come "villa dei sigg. Bertolio".

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

**NOTIZIA [5 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: crollo parziale

Notizia: Nel dicembre 2001 il palazzo ha subito un imponente crollo, che ha costretto all'allontanamento degli abitanti.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]**

Secolo: sec. XXI

Data: 2001/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]**

Secolo: sec. XXI

Data: 2001/00/00

**NOTIZIA [6 / 6]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ricostruzione parziale

Notizia

L'edificio è stato in parte ricostruito seguendo i canoni che ne ispirarono la costruzione originaria. Nel 2002 è stato sottoposto alla procedura di vincolo.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]**

Secolo: sec. XXI

Data: 2001/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]**

Secolo: sec. XXI

Frazione di secolo: inizio

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 4

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il palazzo è formato da un corpo di fabbrica a pianta rettangolare a quattro piani fuori terra e si trova in una zona dove la sua collocazione ne evidenzia la sua posizione dominante. Il prospetto principale si affaccia su una corte formata da due ali basse ed è caratterizzato al piano terra da un portico a tre arcate a tutto sesto. La copertura è a padiglione con manto in tegole a coppo in laterizio.

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 6]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura o angolari

### ELEMENTI DECORATIVI [2 / 6]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: riquadrature, aperture in pietra o decorate

### ELEMENTI DECORATIVI [3 / 6]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: decorazioni sottogronda e/o cassettonature lignee

### ELEMENTI DECORATIVI [4 / 6]

Collocazione: interna

### ELEMENTI DECORATIVI [5 / 6]

Collocazione: interna

### ELEMENTI DECORATIVI [6 / 6]

Collocazione: interna

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 7]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1995

Stato di conservazione: cattivo

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 7]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1995

Stato di conservazione: discreto

### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 7]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1995

Stato di conservazione: cattivo

### STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 7]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1995

Stato di conservazione: mediocre

### STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 7]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 2009

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

### STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 7]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 2009

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: forse in fase di restauro

Fonte: osservazione diretta

### STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 7]

Riferimento alla parte: muratura

Data: 2009

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

## UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: abitazione

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: PALAZZO TACCONA

Dati catastali: FOGLIO 22 MAPPALE 94

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999, art. 2

Estremi provvedimento: 2002/03/06

Data notificazione: 2002/03/06

Codice ICR: 2RTI0151413AAAA

Nome del file: 01881660188170.pdf

### STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: piano regolatore approvato 1991

### STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Strumenti in vigore: variante piano adottato 1994

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Bresil, Roberto

Data: 2009/06/15

Nome del file: MI100-05067\_03.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Bresil, Roberto

Data: 2009/06/15

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MI100-05067\_01.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Bresil, Roberto

Data: 2009/06/15

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MI100-05067\_02.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Bresil, Roberto

Data: 2009/06/15

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MI100-05067\_04.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Bresil, Roberto

Data: 2009/06/15

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MI100-05067\_05.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 151520018\_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file: 151520018\_001

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]**

Genere: documentazione allegata

Note: vista aerea

Indirizzo di rete: <http://maps.google.it>

Visibilità immagine: 1

Nome del file: Google\_Muggiò Palazzo Taccona.jpg

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 2]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: carta tecnica regionale

Note: CTR del Comune di Muggiò

Scala: 1:10000

Nome del file: CTR\_Muggiò Palazzo Taccona.pdf

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 2]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: disegno

Note: Mappa della rete dei trasporti "Brianza Trasporti"

Nome del file: Brianza Trasporti.pdf

**BIBLIOGRAFIA [1 / 5]**

Genere: bibliografia specifica

Titolo libro o rivista: Muggiò: la storia e le persone, notizie dal Registro storico municipale

Luogo di edizione: s.l.

Anno di edizione: 2009

Codice scheda bibliografia: MI230-00314

**BIBLIOGRAFIA [2 / 5]**

Genere: bibliografia specifica

Titolo libro o rivista: Muggiò: storia, arte, cultura

Luogo di edizione: Parma, Sesto San Giovanni

Anno di edizione: 1994

Codice scheda bibliografia: MI230-00315

**BIBLIOGRAFIA [3 / 5]**

Genere: bibliografia specifica

Autore: Binaghi Olivari M.T./ Süss F./ Bagatti Valsecchi P.F.

Titolo libro o rivista: Le ville del territorio milanese

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1989

Codice scheda bibliografia: 3o090-00025

V., pp., nn.: v. II p. 141

**BIBLIOGRAFIA [4 / 5]**

Genere: bibliografia specifica

Autore: Spiriti A./ Facchin L.

Titolo libro o rivista: Monza e Brianza. Arte, natura e cultura di una provincia da scoprire

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 2009

Codice scheda bibliografia: MI230-00309

V., pp., nn.: p. 112

**BIBLIOGRAFIA [5 / 5]**

Genere: bibliografia specifica

Autore: Amoretti C.

Titolo libro o rivista: Viaggio da Milano ai tre laghi Maggiore, di Lugnano, e di Como e ne'monte ...

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1817

Codice scheda bibliografia: MI230-00428

V., pp., nn.: p. 267

---

**COMPILAZIONE**

**COMPILAZIONE**

Data: 1995

Specifiche ente schedatore: Politecnico di Milano

Nome: Spataro, Annamaria

Referente scientifico: Marescotti, Luca

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 3]**

Data: 1998

Nome: Mozzi, Attilio

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 3]**

Data: 2009

Nome: Bresil, Roberto

Ente: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Referente scientifico: Zanzottera, Ferdinando

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [3 / 3]**

Data: 2009

Nome: Facchin, Laura

Ente: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Referente scientifico: Zanzottera, Ferdinando

## SCHEDA DI VALORIZZAZIONE COLLEGATA: VAL - 3o320-00010 [1 / 1]

### CODICI

Unità operativa: 3o320

Numero scheda: 10

Codice scheda: 3o320-00010

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo di scheda: VAL

Ente schedatore: R03/ Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

### RELAZIONI

#### RELAZIONI

Scheda di riferimento - TSK: A

Scheda di riferimento - IDK: MI100-05067

Scheda di riferimento - NCTR: 03

### OGGETTO

Identificazione del bene: Muggiò, Palazzo Taccona Bertoglio D'Adda

### DESCRIZIONE

#### Descrizione

All'interno del nucleo abitato della frazione Taccona, sulla via che conduce da Muggiò verso Cinisello Balsamo e Milano, l'edificio è fortemente rientrato rispetto all'attuale strada di percorrenza e introdotto da quello che oggi si presenta come un vero e proprio cortile, delimitato da due fabbricati a un piano fuori terra. E' un'imponente struttura con impianto a "U" con ali poco aggettanti, di altezza inferiore rispetto al corpo centrale, probabilmente adibite ad ospitare i locali di servizio. La struttura è a quattro piani fuori terra, l'ultimo dei quali assai probabilmente frutto di un sopralzo alquanto successivo alla costruzione. Al centro del corpo principale il portico aperto, con tre archi, collega la corte con il giardino retrostante. All'interno rimane uno scalone d'onore, con gradini bassi e profondi che conduce al primo piano. La villa è totalmente intonacata. Vi è annesso un oratorio, intitolato ai tre re Magi. Quasi completamente perdute le tracce del giardino romantico.

### NOTIZIE STORICHE

#### Notizie storiche

La presenza, nell'area occupata dall'attuale edificio, di una villa, seppure di pianta differente dall'attuale, è documentata nel catasto teresiano, ove risulta di proprietà dei conti Taccona. All'inizio dell'Ottocento è ricordata dalla guidistica come

"villa dei sigg. Bertolio". La struttura, nonostante l'evidente eccessiva monumentalità e la sproporzione nello sviluppo verticale, è stata letta da una assai limitata storiografia come edificio barocco settecentesco. Il sopralzo di un piano è stato cronologicamente posto alla fine dell'Ottocento. La successiva trasformazione e il frazionamento in unità abitative modeste hanno contribuito ad un consistente degrado, che ha interessato anche l'attiguo oratorio. L'edificio di culto, dedicato ai Re Magi, fu ricostruito nel XVIII secolo su uno preesistente. Il giardino romantico risulta ridotto e decaduto. Sono in corso (estate 2009) interventi di restauro e di riplasmazione della fronte verso il giardino, che investono anche una parte dell'area un tempo adibita a parco/giardino. Tracce di una struttura di villa, oltre all'impianto ad "U" ripetutamente indicato dagli studi, possono essere rilevati anche nei due pilastri in pietra prospicienti la strada, uno dei quali ancora ornato da un vaso terminale, che dovevano delimitare la cancellata di accesso. Essi indicano la presenza di una struttura progettata intorno ad un asse centrale prospettico, tipico dell'edilizia di villa barocca e rococò, che collega la strada con gli spazi interni e il giardino. Il successivo sviluppo edilizio della frazione, ha totalmente compromesso le possibilità di lettura del rapporto tra la villa, pur nelle più ampie dimensioni assunte nel corso dell'Ottocento e il territorio circostante. Nel dicembre 2001 il palazzo ha subito un imponente crollo, che ha costretto all'allontanamento degli abitanti. L'edificio è stato in parte ricostruito seguendo i canoni che ne ispirarono la costruzione originaria. Nel 2002 è stato sottoposto alla procedura di vincolo.

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Data: 2009

Specifiche ente schedatore: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Nome compilatore: Facchin, Laura

Referente scientifico: Zanzottera, Ferdinando