Cascina Saresina - complesso

Pioltello (MI)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-05771/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-05771/

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 5771

Codice scheda: MI100-05771

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Riferimento: Rilevazione dei beni architettonici e ambientali nei comuni della Provincia di Milano

Numero interno: 151750025

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda di livello superiore: MI100-05771

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Definizione tipologica: cascina

Denominazione: Cascina Saresina - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015175

Comune: Pioltello

Indirizzo: Strada alla Cascina dalla Strada Provinciale 103

Collocazione: nucleo esterno

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Pioltello

Foglio/Data: 3

Particelle: 39 - 42 - 164 - 152

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia: Già esistente nel catasto di Carlo V.

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma corrispondente alla attuale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 3

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura o angolari

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione/ attività produttive agricole

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione/ attività produttive agricole

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 151750025_001

Nome del file: 151750025_001

DOCUMENTAZIONE GRAFICA

Genere: documentazione allegata

Tipo: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file: 151750025_001_M0016.pdf

FONTI E DOCUMENTI [1 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 151750025_002_V0136.pdf

FONTI E DOCUMENTI [2 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 151750025_003_V0137.pdf

FONTI E DOCUMENTI [3 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 151750025_004_V0138.pdf

FONTI E DOCUMENTI [4 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 151750025_005_V0139.pdf

FONTI E DOCUMENTI [5 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 151750025_006_V0140.pdf

FONTI E DOCUMENTI [6 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 151750025_007_V0141.pdf

FONTI E DOCUMENTI [7 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 151750025_008_V0142.pdf

FONTI E DOCUMENTI [8 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 151750025_009_V0143.pdf

FONTI E DOCUMENTI [9 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 151750025_010_V0144.pdf

FONTI E DOCUMENTI [10 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 151750025_011_V0145.pdf

FONTI E DOCUMENTI [11 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 151750025_012_V0146.pdf

FONTI E DOCUMENTI [12 / 12]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 151750025_013_V0147.pdf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 1991

Specifiche ente schedatore: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Nome: Balestrini, Rosa

Referente scientifico: Gatti Perer, Maria Luisa

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Data: 1997

Nome: Scremin, Marco

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Data: 2004

Nome: Andreoli, Ombretta

Ente: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino