Cascina Bagnolo - complesso

San Donato Milanese (MI)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-06399/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-06399/

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 6399

Codice scheda: MI100-06399

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Riferimento: Rilevazione dei beni architettonici e ambientali nei comuni della Provincia di Milano

Numero interno: 151920002

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda di livello superiore: MI100-06399

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Definizione tipologica: cascina

Denominazione: Cascina Bagnolo - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015192

Comune: San Donato Milanese

Altra località: Bagnolo

Collocazione: nucleo esterno

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: San Donato Milanese

Foglio/Data: 19

Particelle: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 24, 25, 29

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XVII

Validità: (?)

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XVII

Validità: (?)

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 2

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: riquadrature, aperture in pietra o decorate

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: decorazioni sottogronda e/o cassettonature lignee

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 4]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1991

Stato di conservazione: cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 4]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1991

Stato di conservazione: discreto

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 4]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1991

Stato di conservazione: cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 4]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1991

Stato di conservazione: cattivo

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione/ attività produttive agricole

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione/ attività produttive agricole

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: piano regolatore adottato 1991

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 151920002_001

Nome del file: 151920002_001

DOCUMENTAZIONE GRAFICA

Genere: documentazione allegata

Tipo: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file: 151920002_006_M0020.pdf

FONTI E DOCUMENTI [1 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 151920002_001_V0121.pdf

FONTI E DOCUMENTI [2 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 151920002_002_V0122.pdf

FONTI E DOCUMENTI [3 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 151920002_003_V0123.pdf

FONTI E DOCUMENTI [4 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 151920002_004_V0124.pdf

FONTI E DOCUMENTI [5 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 151920002_005_V0125.pdf

FONTI E DOCUMENTI [6 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 151920002_007_V0126.pdf

FONTI E DOCUMENTI [7 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 151920002_008_V0127.pdf

FONTI E DOCUMENTI [8 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 151920002_009_V0128.pdf

FONTI E DOCUMENTI [9 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 151920002_010_V0129.pdf

FONTI E DOCUMENTI [10 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 151920002_011_V0130.pdf

FONTI E DOCUMENTI [11 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 151920002_012_V0131.pdf

FONTI E DOCUMENTI [12 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 151920002_013_V0119.pdf

FONTI E DOCUMENTI [13 / 13]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 151920002_014_V0120.pdf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 1991

Specifiche ente schedatore: Politecnico di Milano

Nome: Sibra, Graziella

Referente scientifico: Canevari, Annapaola

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Data: 1998

Nome: De Bernardi, Cristina

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Data: 2004

Nome: Laviscio, Raffaella

Ente: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino