Cascina Cascinazza - complesso

San Giuliano Milanese (MI)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-06530/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-06530/

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 6530

Codice scheda: MI100-06530

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Riferimento: Rilevazione dei beni architettonici e ambientali nei comuni della Provincia di Milano

Numero interno: 151950047

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda di livello superiore: MI100-06530

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Definizione tipologica: cascina

Denominazione: Cascina Cascinazza - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015195

Comune: San Giuliano Milanese

Località: Videserto

Indirizzo: Strada Comunale di Viderto

Collocazione: nucleo esterno

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: SAN GIULIANO MILANESE

Foglio/Data: 24

Particelle: 2; 4; 9; 12; 27; 35; 13; 10

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma dissimile dalla attuale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 2

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1989

Stato di conservazione: cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1989

Stato di conservazione: cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1989

Stato di conservazione: cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1989

Stato di conservazione: cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1989

Stato di conservazione: cattivo

UTILIZZAZIONI

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: attività produttive agricole

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: piano regolatore approvato 1980

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 151950047_001

Nome del file: 151950047_001

DOCUMENTAZIONE GRAFICA

Genere: documentazione allegata

Tipo: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file: 151950047_001_M0016.pdf

FONTI E DOCUMENTI [1 / 16]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 151950047_002_V0051.pdf

FONTI E DOCUMENTI [2 / 16]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 151950047_003_V0052.pdf

FONTI E DOCUMENTI [3 / 16]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 151950047_004_V0053.pdf

FONTI E DOCUMENTI [4 / 16]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 151950047_005_V0054.pdf

FONTI E DOCUMENTI [5 / 16]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 151950047_006_V0055.pdf

FONTI E DOCUMENTI [6 / 16]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 151950047_007_V0056.pdf

FONTI E DOCUMENTI [7 / 16]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 151950047_008_V0057.pdf

FONTI E DOCUMENTI [8 / 16]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 151950047_009_V0058.pdf

FONTI E DOCUMENTI [9 / 16]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 151950047_010_V0059.pdf

FONTI E DOCUMENTI [10 / 16]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 151950047_011_V0060.pdf

FONTI E DOCUMENTI [11 / 16]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 151950047_012_V0061.pdf

FONTI E DOCUMENTI [12 / 16]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 151950047_013_V0062.pdf

FONTI E DOCUMENTI [13 / 16]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 151950047_014_V0063.pdf

FONTI E DOCUMENTI [14 / 16]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 151950047_015_V0064.pdf

FONTI E DOCUMENTI [15 / 16]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 151950047_016_V0065.pdf

FONTI E DOCUMENTI [16 / 16]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 151950047_017_V0066.pdf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 1989

Specifiche ente schedatore: Politecnico di Milano

Nome: Coloru, Stefano

Referente scientifico: Canevari, Annapaola

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Data: 1998

Nome: De Bernardi, Cristina

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Data: 2004

Nome: Laviscio, Raffaella

Ente: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino