Chiesa di S. Rocco

Abbiategrasso (MI)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI230-00010/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI230-00010/

CODICI

Unità operativa: MI230

Numero scheda: 10

Codice scheda: MI230-00010

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: 150020084

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Qualificazione: suffraganea

Denominazione: Chiesa di S. Rocco

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015002

Comune: Abbiategrasso

Indirizzo: Viale Mazzini, 45

Altra località: Ripa del Naviglio

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Abbiategrasso

Foglio/Data: 22/ 1960

Particelle: A

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 2]

Ruolo: progetto

Autore/Nome scelto: Maviglia, Francesco

Motivazione dell’attribuzione: bibliografia

AUTORE [2 / 2]

Ruolo: costruzione

Autore/Nome scelto: Rusca, Antonio

Motivazione dell’attribuzione: bibliografia

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia
La chiesa fu costruita nel 1630 dal capomastro svizzero Rusca A. su progetto dell'agrimensore Meraviglia F. La chiesa dedicata a S. Rocco venne costruita su delibera del Consiglio Maggiore dei Ventiquattro (corrispondente all'attuale Consiglio comunale) nel 1630, per invocare la protezione dalla peste che aveva già allora contagiato il borgo e la

campagna circostante.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]

Secolo: sec. XVII

Data: 1630/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]

Secolo: sec. XVII

Data: 1630/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 6]

Riferimento: sacrestia

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Nel 1766 si costruì la sacrestia.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1766/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1766/00/00

NOTIZIA [3 / 6]

Riferimento: canonica

Notizia sintetica: apertura passaggio

Notizia: Nel 1800 il canonico aprì un passaggio tra la canonica e la cantoria.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]

Secolo: sec. XIX

Data: 1800/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]

Secolo: sec. XIX

Data: 1800/00/00

NOTIZIA [4 / 6]

Riferimento: cantoria

Notizia sintetica: costruzione scala

Notizia: Nel 1800 il canonico costruì la scala per la cantoria.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]

Secolo: sec. XIX

Data: 1800/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]

Secolo: sec. XIX

Data: 1800/00/00

NOTIZIA [5 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: decorazione interna

Notizia: Nel 1925 si rifecero le decorazioni interne su progetto di Raffaello E.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1925/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1925/00/00

NOTIZIA [6 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma corrispondente alla attuale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a navata unica

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
L'edificio in origine affacciato sul Naviglio di Abbiategrasso nel punto in cui venne derivato il Naviglio di Bereguardo, prospetta con la facciata leggermente arretrata rispetto all'allineamento degli adiacenti edifici, sull'attuale viale Mazzini. La facciata, divisa in due ordini e coronata da timpano, è ornata ai lati del portone da nicchie con statue di santi. L'edificio è a navata unica di pianta quasi rettangolare con muri perimetrali in laterizio a mattoni pieni a vista. Elemento caratteristico è il campanile in muratura rimasto incompleto e con soli due muri perimetrali. La navata della chiesa è coperta con volte a botte semplici e lunettate in muratura, il presbiterio con volta a crociera a sesto ribassato. La copertura è a tetto semplice a due falde simmetriche sulla navata e a tre falde a padiglione sopra il presbiterio, con capriate in legno. Il manto è in coppi di laterizio. L'interno conserva un'interessante pala d'altare.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

Materiali: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio, mattoni pieni

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

TIPO [1 / 2]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

TIPO [2 / 2]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: capriate/ trav. su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: girante a chiocciola

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: ad elementi in gres ceramicato

Schema del disegno: a giunti sfalsati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: nicchia con statua

Qualificazione del tipo [1 / 4]: figurati

Qualificazione del tipo [2 / 4]: figurati

Qualificazione del tipo [3 / 4]: policromi

Qualificazione del tipo [4 / 4]: modanata

Materiali: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1995

Stato di conservazione: discreto

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche
L'edificio, che si trova in discrete condizioni di conservazione, è stato indagato da ispezioni visive condotte in tutti i componenti strutturali.

Fonte: 2001, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche
Nel complesso murario si sono riscontrati danni strutturali, probabilmente legati a dinamiche ed assestamenti ora stabilizzati dagli ultimi interventi di consolidamento e fenomeni di disgregazione ed erosione provocati dall'umidità di risalita nella muratura in laterizio. La muratura della porzione di campanile presente, anch'essa consolidata, presenta tuttavia diffusi attacchi biologici ed è esposta a continui fenomeni di erosione.

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

La copertura è stata oggetto di interventi di recupero con la formazione di un cordolo in cemento armato per legarele murature e per l'appoggio del tetto. È stata sostituita l' orditura lignea con materiale nuovo e di recupero e sono state sostituite le lattonerie.

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche
Gli intonaci esterni e la superficie muraria sono stati trattati con dei protettivi mentre le finiture interne mostrano chiari segni di degrado da umidità, distacchi, depositi e disgregazione.

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: impianti

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: Gli impianti sono inadeguati con impianto elettrico a filo volante e vetusto.

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1995

Stato di conservazione: cattivo

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: coperture e strutture verticali

Data inizio: 1995/00/00

Data fine: 1999/00/00

Note
Consolidamento della murature di banchina e del campanile a vela. Formazione di un cordolo in c.a. per legare le murature e per l'appoggio del tetto. Sostituzione dell' orditura lignea con materiale nuovo e di recupero. Il manto è in coppi nuovi sotto e di recupero sopra. Sostituzione delle lattonerie. Riordino contorni finestre della facciata e trattamento protettivo. Nulla osta della Soprintendenza in data 9 luglio 1996 ai lavori di restauro della copertura e consolidamento del campanile.

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1994/05/27

Data fine: 1994/05/27

Descrizione intervento: Esecuzione di prove soniche pre-consolidamento.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Parrocchia del Sacro Cuore

Indirizzo: viale Mazzini 83, Abbiategrasso

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: ope legis (L.1089/1939 art.4)

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona
Zona B. Destinazione funzionale SC - AR. Zona riservata a spazi pubblici destinati ad attività religiose e di culto. Restauro e consolidamento.

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Vincoli altre amministrazioni: L.R. 33/1980 P.T.C. Parco Lombardo Valle del Ticino

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: ACR10D01

Note: Vista lungo vilale Mazzini

Visibilità immagine: 1

Nome del file: ACR10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: ACR10D02

Note: Facciata principale

Nome del file: ACR10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: ACR10D03

Note: Esterno abside

Visibilità immagine: 1

Nome del file: ACR10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: ACR10D04

Note: Vista posteriore della chiesa e dei corpi fabbrica adiacenti

Visibilità immagine: 1

Nome del file: ACR10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: ACR10D05

Note: Volta navata

Visibilità immagine: 1

Nome del file: ACR10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: ACR10D06

Note: Volta abside

Visibilità immagine: 1

Nome del file: ACR10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: ACR10F01

Note: Vista generale

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150020084_001

Nome del file: 150020084_001

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Scala: 1:1000

Codice identificativo: ACR10T01

Nome del file: ACR10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: disegno

Note: pianta

Codice identificativo: ACR10T02

Nome del file: ACR10T02.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: disegno

Note: sezione

Codice identificativo: ACR10T03

Nome del file: ACR10T03.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: disegno

Note: immagine iconometrica prospetto principale

Codice identificativo: ACR10G01

Nome del file: ACR10G01.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [5 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: disegno

Note: immagine iconometrica con mappatura del degrado prospetto principale

Codice identificativo: ACR10G02

Nome del file: ACR10G02.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [6 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: disegno di rilievo

Note: pianta

Scala: 1:50

Ente proprietario: luogo di conservazione: Archivio parrocchia del Sacro Cuore

Data: 1999/00/00

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [7 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file: 150020084_001_M0089.pdf

FONTI E DOCUMENTI [1 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file: 150020084_002_V0938.pdf

FONTI E DOCUMENTI [2 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: relazione

Denominazione: relazione storico tecnica

Data: 2001

Nome del file: RELAZIONE ACR.rtf

BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Autore: Parodi P.

Titolo libro o rivista: Notizie storiche del Borgo di Abbiategrasso

Luogo di edizione: Abbiategrasso

Anno di edizione: 1924

Codice scheda bibliografia: MI230-00318

BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Autore: Palestra A.

Titolo libro o rivista: Storia di Abbiategrasso

Luogo di edizione: Abbiategrasso

Anno di edizione: 1957

Codice scheda bibliografia: MI210-00015

BIBLIOGRAFIA [3 / 4]

Titolo libro o rivista: Beni architettonici ed ambientali della provincia di Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1985

Codice scheda bibliografia: 3o150-00019

V., pp., nn.: p. 42

BIBLIOGRAFIA [4 / 4]

Autore: Comincini M./ Della Torre S.

Titolo libro o rivista: San Bernardino. La peste manzoniana, il Richino

Luogo di edizione: Mazzo di Rho

Anno di edizione: 1992

Codice scheda bibliografia: MI230-00391

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 1995

Specifiche ente schedatore: Centro Studi Programmazione Intercomunale area Metropolitana

Nome: Madoi, Roberta

Referente scientifico: Roccatagliata, Pierluigi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 7]

Data: 2001

Nome: Bersani, Gabriele

Ente: Raggruppamento temporaneo Massardi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 7]

Data: 2001

Nome: Castagna, Maria

Ente: Raggruppamento temporaneo Massardi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [3 / 7]

Data: 2001

Nome: Marino, Nadia

Ente: Raggruppamento temporaneo Massardi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [4 / 7]

Data: 2001

Nome: Vergani, Cristina

Ente: Raggruppamento temporaneo Massardi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [5 / 7]

Data: 2001

Nome: Troncatti, Viviana

Ente: Raggruppamento temporaneo Massardi

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [6 / 7]

Data: 2004

Nome: Andreoli, Ombretta

Ente: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [7 / 7]

Data: 2001

Nome: Scremin, Marco

Ente: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino