

# Cascina Casalta - complesso

Monza (MB)



Link risorsa: <http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI230-00086/>

Scheda SIRBeC: <http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI230-00086/>

## CODICI

Unità operativa: MI230

Numero scheda: 86

Codice scheda: MI230-00086

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

### NUMERO INTERNO

Numero interno: 151490145

### CODICE UNIVOCO DEL BENE CARTA DEL RISCHIO

Codice univoco del bene: MICLT10000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: Provincia di Milano

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Definizione tipologica: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina Casalta - complesso

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MB

Nome provincia: Monza e Brianza

Codice ISTAT comune: 108033

Comune: Monza

CAP: 20900

Indirizzo: Viale Cascina Casalta

Altre vie di comunicazione: A nord-est della Villa Mirabello, in fondo alla prima strada a destra dopo la Villa Mirabello

Altra località: Parco di Monza

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Monza

Foglio/Data: 4

Particelle: 38

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AUTORE [1 / 2]

Ruolo: progetto di sistemazione

Autore/Nome scelto: Canonica, Luigi

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1762-1844

Codice scheda autore: RL010-00527

Sigla per citazione: 00002005

### AUTORE [2 / 2]

Ruolo: ampliamento

Autore/Nome scelto: Tazzini, Giacomo

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1785 (?) - 1861

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: Cascina Casalta Vecchia

Notizia sintetica: inizio lavori

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]**

Secolo: sec. XVIII

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]**

Secolo: sec. XVIII

**NOTIZIA [2 / 3]**

Riferimento: Cascina Casalta Nuova e fienili

Notizia sintetica: inizio lavori

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1826/00/00

Validità: ca.

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1826/00/00

Validità: ca.

**NOTIZIA [3 / 3]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

## SPAZI

**SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 5]**

Riferimento: Cascina Casalta Vecchia

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p.1

**SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 5]**

Riferimento: Cascina Casalta Nuova

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. rialzato; p. 1

### **SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 5]**

Riferimento: Fienile Ovest

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p.1

### **SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 5]**

Riferimento: Fienile Nord

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p.1

### **SUDDIVISIONE INTERNA [5 / 5]**

Riferimento: Fienile Est

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p.1

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

La Cascina è composta da cinque edifici di cui quattro (Cascina Casalta Nuova e fienili) disposti intorno ad una corte centrale; gli edifici sono in muratura di mattoni pieni, con solai lignei o in laterizio e copertura a falde con manto in coppi.

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: Cascina Casalta Vecchia

### **PIANTA [1 / 5]**

Riferimento piano o quota: intero bene

Forma: a T

Riferimento alla parte: Cascina Casalta Nuova

### **PIANTA [2 / 5]**

Riferimento piano o quota: intero bene

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: Fienile Ovest

**PIANTA [3 / 5]**

Riferimento piano o quota: intero bene

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: Fienile Nord

**PIANTA [4 / 5]**

Riferimento piano o quota: intero bene

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: Fienile Est

**PIANTA [5 / 5]**

Riferimento piano o quota: intero bene

Forma: rettangolare

## FONDAZIONI

**STRUTTURE [1 / 5]**

Ubicazione: Cascina Casalta Vecchia

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: muratura omogenea

Materiali: mattoni

**STRUTTURE [2 / 5]**

Ubicazione: Cascina Casalta Nuova

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: muratura omogenea

Materiali: mattoni

**STRUTTURE [3 / 5]**

Ubicazione: Fienile Ovest

Tipo: a plinti

Tecnica costruttiva: muratura omogenea

Materiali: mattoni

**STRUTTURE [4 / 5]**

Ubicazione: Fienile Nord

Tipo: a plinti

Tecnica costruttiva: muratura omogenea

Materiali: mattoni

### **STRUTTURE [5 / 5]**

Ubicazione: Fienile Est

Tipo: a plinti

Tecnica costruttiva: muratura omogenea

Materiali: mattoni

## **STRUTTURE VERTICALI**

### **TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 5]**

Ubicazione: Cascina Casalta Vecchia

Tipo di struttura: pareti

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

### **TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 5]**

Ubicazione: Cascina Casalta Nuova

Tipo di struttura: pareti

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

### **TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 5]**

Ubicazione: Fienile Ovest

Tipo di struttura: pilastri

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

### **TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 5]**

Ubicazione: Fienile Nord

Tipo di struttura: pilastri

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

### **TECNICA COSTRUTTIVA [5 / 5]**

Ubicazione: Fienile Est

Tipo di struttura: pilastri

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: Cascina Casalta Vecchia

### TIPO [1 / 5]

Genere: solaio

### STRUTTURA [1 / 5]

Riferimento: travi

Ubicazione: Cascina Casalta Nuova

### TIPO [2 / 5]

Genere: solaio

### STRUTTURA [2 / 5]

Riferimento: travi

Ubicazione: Fienile Ovest

### TIPO [3 / 5]

Genere: voltini

Ubicazione: Fienile Nord

### TIPO [4 / 5]

Genere: solaio

### STRUTTURA [4 / 5]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: Fienile Est

### TIPO [5 / 5]

Genere: solaio

### STRUTTURA [5 / 5]

Riferimento: intero solaio

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene



## CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

## MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## SCALE

### SCALE [1 / 3]

Ubicazione: Cascina Casalta Vecchia, interna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a due rampe

### SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

### SCALE [2 / 3]

Ubicazione: Cascina Casalta Vecchia, esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: Tangente al corpo di fabbrica trapezoidale

Forma planimetrica: rettilinea

### SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

### SCALE [3 / 3]

Ubicazione: Cascina Casalta Nuova, interna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: a due rampe

### **SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 9]**

Ubicazione: Cascina Casalta Vecchia, corpo principale

Genere: in clinker

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 9]**

Ubicazione: Cascina Casalta Vecchia, pronao sud

Genere: acciottolato

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 9]**

Ubicazione: Cascina Casalta Vecchia, pronao est

Genere: in cotto

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 9]**

Ubicazione: Cascina Casalta Nuova, portico p.t.

Genere: in pietra

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 9]**

Ubicazione: Cascina Casalta Nuova, portico p.rialzato e p.1

Genere: in cotto

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 9]**

Ubicazione: Cascina Casalta Nuova, disimpegno p.rialzato

Genere: acciottolato

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [7 / 9]**

Ubicazione: Cascina Casalta Nuova, appartamenti

Genere: in ceramica

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [8 / 9]**

Ubicazione: fienili, p.t.

Genere: in battuto

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [9 / 9]**

Ubicazione: fienili, p.1

Genere: assi in legno

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 11]**

Ubicazione: Cascina Casalta Vecchia

Collocazione: esterna

Tipo: serliana

Materiali: intonaco

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 11]**

Ubicazione: Cascina Casalta Vecchia

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Qualificazione del tipo: monocromi

Materiali: intonaco

### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 11]**

Ubicazione: Cascina Casalta Nuova

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Qualificazione del tipo: monocromi

Materiali: intonaco

### **ELEMENTI DECORATIVI [4 / 11]**

Ubicazione: Cascina Casalta Nuova

Collocazione: esterna

Tipo: trabeazione

Qualificazione del tipo: monocromi

Materiali: intonaco

### **ELEMENTI DECORATIVI [5 / 11]**

Ubicazione: Cascina Casalta Nuova

Collocazione: esterna

Tipo: mensola

Qualificazione del tipo: monocromi

Materiali: pietra

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 11]**

Ubicazione: Cascina Casalta Nuova

Collocazione: esterna

Tipo: pilastri

Qualificazione del tipo: monocromi

Materiali: ceppo

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 11]**

Ubicazione: Cascina Casalta Nuova

Collocazione: esterna

Tipo: archi a tutto sesto

Qualificazione del tipo: monocromi

Materiali: mattoni

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 11]**

Ubicazione: Cascina Casalta Nuova

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Qualificazione del tipo: monocromi

Materiali: intonaco

**ELEMENTI DECORATIVI [9 / 11]**

Ubicazione: Cascina Casalta Nuova

Collocazione: esterna

Tipo: colonne ottagonali

Qualificazione del tipo: monocromi

Materiali: ceppo

**ELEMENTI DECORATIVI [10 / 11]**

Ubicazione: Cascina Casalta Nuova

Collocazione: esterna

Tipo: timpano spezzato

Qualificazione del tipo: monocromi

Materiali: intonaco

### **ELEMENTI DECORATIVI [11 / 11]**

Ubicazione: Fienile Nord

Collocazione: esterna

Tipo: archi a tutto sesto

Qualificazione del tipo: monocromi

Materiali: mattoni

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 10]**

Riferimento alla parte: Cascina Casalta Vecchia

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 10]**

Riferimento alla parte: Cascina Casalta Nuova

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

### **STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 10]**

Riferimento alla parte: Fienile Ovest

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

### **STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 10]**

Riferimento alla parte: Fienile Nord

Data: 2002

Stato di conservazione: cattivo

### **STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 10]**

Riferimento alla parte: Fienile Est

Data: 2002

Stato di conservazione: cattivo

### **STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 10]**

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 10]**

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

**STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 10]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

**STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 10]**

Riferimento alla parte: scale

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

**STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 10]**

Riferimento alla parte: solai

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

## RESTAURI E ANALISI

**RESTAURI [1 / 4]**

Riferimento alla parte: Cascina Casalta Nuova

Data inizio: 1986/00/00

Data fine: non accertata

Descrizione intervento: rifacimento dei pavimenti interni agli appartamenti

**RESTAURI [2 / 4]**

Riferimento alla parte: Cascina Casalta Nuova

Data inizio: 1986/00/00

Data fine: non accertata

Descrizione intervento: rifacimento dell'impianto elettrico

**RESTAURI [3 / 4]**

Riferimento alla parte: Fienile Nord

Data inizio: 2002/00/00

Data fine: non accertata

Descrizione intervento

rifacimento della copertura con parziale recupero della vecchia struttura lignea e sostituzione delle parti più danneggiate; rifacimento del manto di copertura in coppi

#### **RESTAURI [4 / 4]**

Riferimento alla parte: Fienile Est

Data inizio: 2002/00/00

Data fine: non accertata

Descrizione intervento

rifacimento della copertura con parziale recupero della vecchia struttura lignea e sostituzione delle parti più danneggiate; rifacimento del manto di copertura in coppi

### **UTILIZZAZIONI**

#### **USO ATTUALE [1 / 5]**

Riferimento alla parte: Cascina Casalta Vecchia

Uso: abitazione

#### **USO ATTUALE [2 / 5]**

Riferimento alla parte: Cascina Casalta Nuova

Uso: abitazione

#### **USO ATTUALE [3 / 5]**

Riferimento alla parte: Fienile Ovest

Uso: magazzino

#### **USO ATTUALE [4 / 5]**

Riferimento alla parte: Fienile Nord

Uso: non utilizzato

#### **USO ATTUALE [5 / 5]**

Riferimento alla parte: Fienile Est

Uso: non utilizzato

#### **USO STORICO [1 / 5]**

Riferimento alla parte: Cascina Casalta Vecchia

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

#### **USO STORICO [2 / 5]**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

**USO STORICO [3 / 5]**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: fienile

**USO STORICO [4 / 5]**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: fienile

**USO STORICO [5 / 5]**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: fienile

Consistenza: Consistenza buona

Consistenza: Consistenza buona

Consistenza: Consistenza buona

Consistenza: Consistenza buona

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione discreta

Manutenzione: Manutenzione discreta

Manutenzione: Manutenzione scarsa

Manutenzione: Manutenzione scarsa

Manutenzione: Manutenzione scarsa

**CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

**CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica [1 / 2]: Comune di Milano

Indicazione specifica [2 / 2]: Comune di Monza

**PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]**



Denominazione da vincolo: VILLA E PARCO REALE

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1912/07/15

Data notificazione: 1912/07/15

Codice ICR: 2ICR00449300000

Nome del file: 01491970149197.pdf

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]**

Denominazione da vincolo: VILLA REALE E PARCO

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999, artt. 2, 13

Estremi provvedimento: 2002/09/24

Data notificazione: 2002/09/24

Codice ICR: 2ICR00449300000

Nome del file: 01491850149196.pdf

### **STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro/manutenzione straordinaria

### **STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]**

Strumenti in vigore: Piano Territoriale di Coordinamento della Valle del Lambro

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 22]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Viganò L.

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Nome del file: PM002\_A\_06\_LV.JPG

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 22]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Data: 1995/00/00

Codice identificativo: 151490145\_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file: 151490145\_001

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 22]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Viganò L.

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PM002\_A\_01\_LV.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 22]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Viganò L.

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PM002\_A\_07\_LV.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 22]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Viganò L.

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PM002\_A\_08\_LV.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 22]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Viganò L.

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PM002\_A\_09\_LV.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 22]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Viganò L.

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PM002\_A\_10\_LV.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 22]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Viganò L.

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PM002\_A\_11\_LV.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 22]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Viganò L.

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PM002\_A\_12\_LV.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 22]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Viganò L.

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PM002\_A\_14\_LV.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 22]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Viganò L.

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PM002\_A\_15\_LV.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 22]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Viganò L.

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PM002\_A\_18\_LV.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 22]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Viganò L.

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PM002\_A\_20\_LV.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [14 / 22]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Viganò L.

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PM002\_A\_21\_LV.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [15 / 22]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Viganò L.

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PM002\_A\_22\_LV.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [16 / 22]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Viganò L.

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PM002\_A\_25\_LV.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [17 / 22]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Viganò L.

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PM002\_B\_03\_LV.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [18 / 22]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Viganò L.

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PM002\_B\_04\_LV.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [19 / 22]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Viganò L.

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PM002\_E\_01\_LV.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [20 / 22]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Viganò L.

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PM002\_E\_02\_LV.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [21 / 22]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Viganò L.

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PM002\_E\_03\_LV.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [22 / 22]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Viganò L.

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PM002\_E\_05\_LV.jpg

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

Genere: documentazione allegata

Tipo: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale con individuazione del complesso e dei beni componenti

Scala: 1:2000

Nome del file: MICLT10T01.pdf

**FONTI E DOCUMENTI**

Genere: documentazione allegata

Tipo: relazione

Denominazione: relazione storico tecnica

Data: 2002

Nome del file: MICLT10relazione.doc

**BIBLIOGRAFIA [1 / 2]**

Titolo libro o rivista: Il Parco Reale di Monza

Luogo di edizione: Cinisello Balsamo

Anno di edizione: 1989

Codice scheda bibliografia: MI230-00199

**BIBLIOGRAFIA [2 / 2]**

Autore: Centro Studi PIM

Titolo libro o rivista

Recupero e valorizzazione della Villa Reale di Monza, dei giardini e del parco - Studio di fattibilità e interventi urgenti

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 2001

Codice scheda bibliografia: MI230-00378

**COMPILAZIONE**

**COMPILAZIONE**

Data: 1995

Specifiche ente schedatore: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Nome: Susani, Elisabetta

Referente scientifico: Gatti Perer, Maria Luisa

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]**

Data: 2002

Nome: Albini, Roberto

Ente: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Tiraboschi, Diego

Funzionario responsabile: Pedrazzini, Luisa

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]**

Data: 1999

Nome: Falsitta, Nicola