

Cascina Frutteto

Monza (MB)



Link risorsa: <http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI230-00094/>

Scheda SIRBeC: <http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI230-00094/>

CODICI

Unità operativa: MI230

Numero scheda: 94

Codice scheda: MI230-00094

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: 151490153

CODICE UNIVOCO DEL BENE CARTA DEL RISCHIO

Codice univoco del bene: MICFT10000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: Provincia di Milano

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Definizione tipologica: cascina

Denominazione: Cascina Frutteto

ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: Scuola Agraria del Parco di Monza

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MB

Nome provincia: Monza e Brianza

Codice ISTAT comune: 108033

Comune: Monza

CAP: 20900

Indirizzo: Viale Cavriga

Altre vie di comunicazione: Ubicazione non viabilistica: a nord del viale Cavriga, a ovest della RAI

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [1 / 2]: Viale Mirabellino

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [2 / 2]: Viale dei Tigli

Altra località: Parco di Monza

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

CONTESTO

Denominazione: Parco di Monza

Tipologia: Parco

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Monza

Foglio/Data: 4/ 1956

Particelle [1 / 5]: 37

Particelle [2 / 5]: 38

Particelle [3 / 5]: 39

Particelle [4 / 5]: 40

Particelle [5 / 5]: 50

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: progetto

Autore/Nome scelto: Canonica, Luigi

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1762-1844

Codice scheda autore: RL010-00527

Sigla per citazione: 00002005

Motivazione dell'attribuzione: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: progettazione

Notizia: La cascina è stata progettata da Luigi Canonica all'inizio del XIX secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: La Cascina Frutteto è stata realizzata tra il 1805 e il 1825.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XIX

Data: 1805/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XIX

Data: 1825/00/00

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: corpo centrale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +4

Tipo di piani: p. t.
p. 1
p. 2 parziale
p. 3 belvedere

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: corpo centrale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: -1

Tipo di piani: p. interrato -1

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: corpi est e ovest

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.
p. 1

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio composto da tre corpi di fabbrica rettangolari disposti simmetricamente rispetto ad un asse centrale. I muri perimetrali sono in laterizio a vista nei corpi laterali, intonacati nel corpo centrale con pilastri e colonne in materiale lapideo lungo i porticati. I solai sono in legno. Nei corpi laterali, al piano terra, e nel piano interrato del corpo centrale, sono presenti volte in muratura. Le coperture, con travatura su muri, sono a 2 falde nei corpi laterali, nella parte centrale del corpo centrale e a 3 falde collegate nei lati est ed ovest del corpo centrale

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: a C

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: non accertabile

Materiali: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 4]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: pietra da taglio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 4]

Ubicazione: portici

Tipo di struttura: pilastri

Materiali: pietra da taglio

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 4]

Ubicazione: corpi laterali

Tipo di struttura: colonne

Materiali: pietra da taglio

TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 4]

Ubicazione: belvedere

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: pietra da taglio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: piano interrato

TIPO [1 / 5]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: corpo centrale

TIPO [2 / 5]

Genere: solaio

STRUTTURA [2 / 5]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: corpi laterali

TIPO [3 / 5]

Genere: volta

Forma: a vela

STRUTTURA [3 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: corpo centrale, cucine

TIPO [4 / 5]

Genere: controsoffitto

STRUTTURA [4 / 5]

Riferimento: intero controsoffitto

Ubicazione: corpo centrale, belvedere

TIPO [5 / 5]

Genere: solaio

STRUTTURA [5 / 5]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: corpo centrale, parte centrale

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: semplice a 2 falde

Qualificazione della forma: collegate

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 6]

Ubicazione: corpi laterali

Genere: scala

Categoria: secondaria

Quantità: 2

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 6]

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

SCALE [2 / 6]

Ubicazione: corpo centrale, piano interrato

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 6]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a collo

SCALE [3 / 6]

Ubicazione: corpo centrale

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 2

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: a cinque rampe

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 6]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

SCALE [4 / 6]

Ubicazione: corpo centrale

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: a tre rampe

SCHEMA STRUTTURALE [4 / 6]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

SCALE [5 / 6]

Ubicazione: corpo centrale

Genere: scala

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: ellittica

SCHEMA STRUTTURALE [5 / 6]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

SCALE [6 / 6]

Ubicazione: corpo centrale, belvedere

Genere: scala

Categoria: secondaria

Quantità: 2

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [6 / 6]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a collo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 8]

Ubicazione: corpo centrale

Genere: in ceramica

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 8]

Ubicazione: corpo centrale

Genere: marmette di graniglia

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 8]

Ubicazione: belvedere

Genere: in pietra

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 8]

Ubicazione: corpi laterali, p.t.

Genere: ammattonato

Schema del disegno: a spina di pesce

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 8]

Ubicazione: corpi laterali, p.t.

Genere: in clinker

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 8]

Ubicazione: corpi laterali, p.1

Genere: in cotto

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [7 / 8]

Ubicazione: corpi laterali, p.t.

Genere: in pietra

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [8 / 8]

Ubicazione: portico

Genere: in cotto

Schema del disegno [1 / 2]: a giunti sfalsati inclinati

Schema del disegno [2 / 2]: con cornice perimetrale

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]

Ubicazione: corpo centrale

Collocazione: esterna

Tipo: fasce marcapiano

Qualificazione del tipo: monocroma

Materiali: muratura intonacata

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]

Ubicazione: corpo centrale, tempietto

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Qualificazione del tipo: monocrome

Materiali [1 / 2]: muratura intonacata

Materiali [2 / 2]: pietra

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]

Ubicazione: corpo centrale, portico

Genere: lapide

Tipo: lapide di forma rettangolare

Trascrizione testo

IN RICORDO DELLA DOTTORESSA/MARIA NICOLINI/PER PIU' DI 50 ANNI DIRETTRICE DELLA SCUOLA/AGRARIA FEMMINILE SARA' SEMPRE VIVO NEL CUORE/DEI SUOI COLLABORATORI, DEI SUOI ALLIEVI E DI/CHIUNQUE LA CONOBBE E NE APPREZZO' LE DOTI/UMANE, CONDIVIDENDONE IL GRANDE AMORE/PER LA NATURA./NEL PRIMO ANNIVERSARIO/DELLA SUA SCOMPARSA 30-IV-1986

Tecnica: incisa

Materiali: marmo

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]

Ubicazione: corpo centrale, scala est

Genere: iscrizione

Tipo: lapide di forma rettangolare

Trascrizione testo

SI RINNOVI FRA LE GIOVANI DONNE/CHE NE CONTINUANO L'OPERA/D'INCITAMENTO ALL'AMORE DEI CAMPI/IL RICORDO DELLA PROF./AURELIA JOSZ/FIRENZE 1869 AUSCHWITZ 1944/CHE A NIGUARDA NEL 1902 FONDO' QUESTA SCUOLA/E PER TANTI ANNI LA DIRESSE/CON ABNEGAZIONE, SACRIFICIO,/E VIRGILIANA LETIZIA.

Materiali [1 / 2]: marmo

Materiali [2 / 2]: metallo

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 16]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Viene effettuata periodicamente la manutenzione ordinaria.

Fonte: 2002, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 16]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2002, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 16]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2002, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 16]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2002, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 16]

Riferimento alla parte: intonaci esterni

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2002, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 16]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 2002, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 16]

Riferimento alla parte: soffitti

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2002, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 16]

Riferimento alla parte: solai

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2002, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 16]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Le condizioni e lo stato di manutenzione delle strutture murarie è buono, ad eccezione dei corpi laterali che presentano gravi fessurazioni, attualmente soggette a monitoraggio strumentale.

Fonte: 2002, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 16]

Riferimento alla parte: strutture sotterranee

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 2002, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 16]

Riferimento alla parte: volte

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2002, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 16]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1996

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [13 / 16]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1996

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [14 / 16]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1996

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [15 / 16]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1996

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [16 / 16]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1996

Stato di conservazione: buono

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: scuola

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: cascina

Consistenza: Consistenza discreta

Manutenzione: Manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica [1 / 2]: Comune di Milano

Indicazione specifica [2 / 2]: Comune di Monza

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]

Denominazione da vincolo: VILLA REALE E PARCO

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999, artt. 2, 13

Estremi provvedimento: 2002/09/24

Data notificazione: 2002/09/24

Codice ICR: 2ICR00449300000

Nome del file: 01491850149196.pdf

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]

Denominazione da vincolo: VILLA E PARCO REALE

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1912/07/15

Data notificazione: 1912/07/15

Codice ICR: 2ICR00449300000

Nome del file: 01491970149197.pdf

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro / manutenzione straordinaria

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Vincoli altre amministrazioni: L.R. 86/1983 P.T.C. Parco regionale della valle del Lambro

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Viganò L.

Data: 1996/00/00

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Codice identificativo: 151490153_001

Nome del file: PM011_A_01_LV

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MICFT100001.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: Corpo centrale, prospetto sud, parte centrale

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MICFT100002.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: Corpo ovest, prospetto nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MICFT100003.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Data: 1996/00/00

Codice identificativo: 151490153_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file: 151490153_001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Viganò L.

Data: 1996/00/00

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Codice identificativo: 151490153_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PM011_A_05_LV

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Viganò L.

Data: 1996/00/00

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Codice identificativo: 151490153_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PM011_A_06_LV

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Viganò L.

Data: 1996/00/00

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Codice identificativo: 151490153_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PM011_N_14_LV

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Viganò L.

Data: 1996/00/00

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Codice identificativo: 151490153_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PM011_N_15_LV

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione allegata

Tipo: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Scala: 1:2000

Codice identificativo: 2

Nome del file: MICFT10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione allegata

Tipo: disegno di rilievo

Note: piante

Scala: 1:200

Codice identificativo: 2

Nome del file: MICFT10T02.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: disegno di rilievo

Note: rilievo geometrico eseguito dal Centro Studi PIM

Ente proprietario

luogo di conservazione: Milano, Regione Lombardia, Direzione Generale Culture, Attività e Autonomie della Lombardia

Data: 2001/11/00

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 4]

Genere: documentazione allegata

Tipo: disegno di rilievo

Note: piante

Scala: 1:200

Codice identificativo: 2

Nome del file: MICFT10T02.dwg

FONTI E DOCUMENTI

Genere: documentazione allegata

Tipo: relazione

Denominazione: relazione storico tecnica

Data: 2002

Nome del file: MICFT10000.doc

BIBLIOGRAFIA

Titolo libro o rivista: Il Parco Reale di Monza

Luogo di edizione: Cinisello Balsamo

Anno di edizione: 1989

Codice scheda bibliografia: MI230-00199

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 1996

Specifiche ente schedatore: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Nome: Susani, Elisabetta

Referente scientifico: Gatti Perer, Maria Luisa

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Data: 2002

Nome: Tiraboschi, Diego

Ente: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Tiraboschi, Diego

Funzionario responsabile: Pedrazzini, Luisa

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Data: 1999

Nome: Falsitta, Nicola