

Cascina Mulini S. Giorgio - complesso

Monza (MB)



Link risorsa: <http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI230-00101/>

Scheda SIRBeC: <http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI230-00101/>

CODICI

Unità operativa: MI230

Numero scheda: 101

Codice scheda: MI230-00101

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: 151490159

CODICE UNIVOCO DEL BENE CARTA DEL RISCHIO

Codice univoco del bene: MICMG10000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: C

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: Provincia di Milano

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura industriale e produttiva

Definizione tipologica: mulino

Qualificazione: ad acqua

Denominazione: Cascina Mulini S. Giorgio - complesso

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: originaria

Denominazione: Molini S. Giorgio

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MB

Nome provincia: Monza e Brianza

Codice ISTAT comune: 108033

Comune: Monza

CAP: 20900

Indirizzo: Viale Mulini San Giorgio

Altre vie di comunicazione: Ubicazione non viabilistica: Lungo la roggia Molinara, a ovest del fiume Lambro

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Via Corso Sparse Parco, 17

Altra località: Parco di Monza

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

CONTESTO

Denominazione: Parco di Monza

Tipologia: Parco

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Monza

Foglio/Data: 6/ 1956

Particelle: 5, 6, 10, 11

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 2]

Ruolo: progetto

Autore/Nome scelto: Canonica, Luigi

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1762-1844

Codice scheda autore: RL010-00527

Sigla per citazione: 00002005

Motivazione dell'attribuzione: bibliografia

AUTORE [2 / 2]

Ruolo: progetto

Autore/Nome scelto: Tazzini, Giacomo

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1785 (?)-1861

Motivazione dell'attribuzione: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 9]

Secolo: sec. XIX

Data: 1805/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 9]

Secolo: sec. XIX

Data: 1838/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: testimonianza più antica dell'insediamento

Notizia

1615 Carta del Barca: Mol.i tre dei quali rod.3 sono del sig... Scotti, rod.4 del sig. Maurilio Pelizari, rod.3 sono di Pietro Paolo Montevocchi, in tutto rod.10;.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 9]

Secolo: sec. XVII

Data: 1615/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 9]

Secolo: sec. XVII

Data: 1615/00/00

NOTIZIA [3 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: testimonianza proprietà mulino preesistente

Notizia

1722 Catasto teresiano: sito di casa con molino del marchese Francesco Gerolamo Cravena q. Francesco Gerolamo;.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 9]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 9]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722/00/00

NOTIZIA [4 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione dell'attuale mulino

Notizia: 1805/1838 Costruzione dell'attuale edificio dei mulini su progetto del Tazzini.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 9]

Secolo: sec. XIX

Data: 1805/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 9]

Secolo: sec. XIX

Data: 1838/00/00

NOTIZIA [5 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: mulino con sei ruote e sei macine

Notizia

1850 " Molino detto delle Crotte ora S.Giorgio (Regio Parco, sotto Biassono), bene della Corona, con 6 ruote in legno, 6 macine o molazze;.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 9]

Secolo: sec. XIX

Data: 1850/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 9]

Secolo: sec. XIX

Data: 1850/00/00

NOTIZIA [6 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà del Demanio

Notizia

1878 Catasto lombardo veneto: due mulini da grano ad acqua con casa del demanio Regio, ramo corona; 1887

Lustrazione; 1894-1902 Catasto cessato Molini di San Giorgio;.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 9]

Secolo: sec. XIX

Data: 1878/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 9]

Secolo: sec. XX

Data: 1902/00/00

NOTIZIA [7 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: 1937 acquisito dal Demanio da parte dei Comuni di Monza e Milano;.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 9]

Secolo: sec. XX

Data: 1937/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 9]

Secolo: sec. XX

Data: 1937/00/00

NOTIZIA [8 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: gestione del mulino da grano

Notizia: 1945 ca Molino da grano gestito da Crotti Aurelio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 9]

Secolo: sec. XX

Data: 1945/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 9]

Secolo: sec. XX

Data: 1952/00/00

NOTIZIA [9 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: nuova destinazione d'uso

Notizia: 1952 cessazione dell'attività produttiva; il mulino è trasformato in azienda zootecnica.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 9]

Secolo: sec. XX

Data: 1952/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 9]

Secolo: sec. XXI

Data: 2004/00/00

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: mulino

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2 parziale

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: fienili

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il complesso è costituito da due edifici a pianta quadrata; con torretta centrale; separati dal canale di derivazione detto "roggia Molinara". Simmetricamente agli edifici sono posti due fienili; a due piani con arcate in mattoni. Struttura originaria su due piani costituita da pilastri in muratura con basi in ceppo del Lambro, solai sostenuti da travi in legno, irrobustite successivamente con putrelle in metallo. Gli edifici hanno muri perimetrali in laterizio, solai in legno con orditura primaria e secondaria. Le coperture sono in coppi di laterizio.

PIANTA

Riferimento alla parte: fienili

PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p.t.

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: mulino

PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: p.t.

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: corpo principale

Tipo: a piloni

Qualificazione del tipo: con sottofondazione

Tecnica costruttiva: muratura mista

Materiali: mattoni e pietrame in ceppo di fiume

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Ubicazione: mulino

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]

Ubicazione: mulino, portico

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: ceppo di fiume

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]

Ubicazione: fienili

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: solaio

COPERTURE

Ubicazione: mulino

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a 4 falde

Qualificazione della forma: collegate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna, mulino

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 2

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 4]

Ubicazione: mulino

Genere: in cotto

Schema del disegno [1 / 2]: a riquadri

Schema del disegno [2 / 2]: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 4]

Ubicazione: mulino, p.t.

Genere: in pietra

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 4]

Ubicazione: mulino

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 4]

Ubicazione: mulino

Genere: marmette di graniglia

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]

Ubicazione: mulino, portico

Collocazione: esterna

Tipo: dipinto murale

Qualificazione del tipo: policromo

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornici

Qualificazione del tipo: monocrome

Materiali: muratura intonacata

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]

Ubicazione: mulino

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Qualificazione del tipo: monocroma

Materiali: muratura intonacata

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]

Ubicazione: mulino

Collocazione: esterna

Tipo: zoccolatura

Qualificazione del tipo: monocroma

Materiali: pietra

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 15]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2002

Stato di conservazione: cattivo

Fonte: 2002, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 15]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2002

Stato di conservazione: cattivo

Fonte: 2002, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 15]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2002

Stato di conservazione: cattivo

Fonte: 2002, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 15]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2002

Stato di conservazione: cattivo

Fonte: 2002, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 15]

Riferimento alla parte: intonaci esterni

Data: 2002

Stato di conservazione: cattivo

Fonte: 2002, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 15]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2002

Stato di conservazione: cattivo

Fonte: 2002, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 15]

Riferimento alla parte: soffitti

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 2002, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 15]

Riferimento alla parte: solai

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 2002, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 15]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2002

Stato di conservazione: cattivo

Fonte: 2002, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 15]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 15]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 15]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [13 / 15]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [14 / 15]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [15 / 15]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

L'edificio nel complesso si presenta mediocre; il sito ha subito notevoli manomissioni a causa dell'adeguamento degli edifici adattati all'ospitalità dei bovini, alla manovra degli automezzi e alla ristrutturazione a residenza.

Fonte: 2002, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: mulino, corpo ovest

Data inizio: non accertata

Data fine: 1986/04/09

Descrizione intervento: Interventi di manutenzione.

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: canale di derivazione

Data inizio: 1987/00/00

Data fine: non accertata

Descrizione intervento

Ripristinata la Roggia Molinara che passa nella gora. Si prevedono interventi per adeguare la struttura a ritrovo per agriturismo.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 3]

Riferimento alla parte: mulino, corpo est

Uso: abitazione

USO ATTUALE [2 / 3]

Riferimento alla parte: mulino, corpo ovest

Uso: magazzino

USO ATTUALE [3 / 3]

Riferimento alla parte: fienili

Uso: fienile

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: mulino

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione/ mulino da grano ad acqua

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: fienili

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: fienile

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica [1 / 2]: Comune di Milano

Indicazione specifica [2 / 2]: Comune di Monza

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]

Denominazione da vincolo: VILLA REALE E PARCO

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999, artt. 2, 13

Estremi provvedimento: 2002/09/24

Data notificazione: 2002/09/24

Codice ICR: 2ICR00449300000

Nome del file: 01491850149196.pdf

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]

Denominazione da vincolo: VILLA E PARCO REALE

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1912/07/15

Data notificazione: 1912/07/15

Codice ICR: 2ICR00449300000

Nome del file: 01491970149197.pdf

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro / manutenzione straordinaria

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Vincoli altre amministrazioni: L.R. 86/1983 P.T.C. Parco regionale della Valle del Lambro

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 16]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Viganò L.

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Nome del file: PM013_A_10_LV

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 16]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2002/00/00

Note: Vista d'insieme, prospetto sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MICMG100002.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 16]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2002/00/00

Note: Vista d'insieme

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MICMG100001.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 16]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Data: 2002/00/00

Ente proprietario: Museo Etnologico Monza e Brianza

Codice identificativo: 4 (FPig, MEMB, mg 2)

Note: Panoramica esterna mulini (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: FPig, MEMB, mg 2.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 16]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Data: 1996/00/00

Ente proprietario: Museo Etnologico Monza e Brianza

Codice identificativo: 5 (FRR, MEMB, mg 1)

Note: Particolare canale di derivazione (1996)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: FRR, MEMB, mg 1.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 16]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Data: 2002/00/00

Ente proprietario: Museo Etnologico Monza e Brianza

Codice identificativo: 6 (FPig, MEMB, mg 5)

Note: Opere idrauliche canale di derivazione (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: FPig, MEMB, mg 5.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 16]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Data: 2002/00/00

Ente proprietario: Museo Etnologico Monza e Brianza

Codice identificativo: 7 (FPig, MEMB, mg 7)

Note: Particolare di una macina (2002)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: FPig, MEMB, mg 7.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 16]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Data: 1995/00/00

Codice identificativo: 151490159_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file: 151490159_001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 16]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Viganò L.

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PM013_A_07_LV

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 16]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Viganò L.

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PM013_A_08_LV

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 16]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Viganò L.

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PM013_E_08_LV

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 16]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Viganò L.

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PM013_I_01_LV

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 16]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Viganò L.

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PM013_N_07_LV

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [14 / 16]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Viganò L.

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PM013_N_08_LV

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [15 / 16]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Viganò L.

Ente proprietario: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PM013_N_10_LV

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [16 / 16]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia

Ente proprietario: Museo Etnologico Monza e Brianza

Collocazione: MEMB, mg1-mg11

Codice identificativo: F1-F11

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: disegno di rilievo

Note: piante

Scala: 1:200

Nome del file: MICMG10T02.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: disegno

Note: planimetria

Scala: 1:2000

Codice identificativo: 2

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: disegno

Note: pianta, prospetti e sezione

Scala: 1:100

Codice identificativo: 3

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale con individuazione del complesso e dei beni componenti

Scala: 1:2000

Nome del file: MICMG10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [5 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: disegno di rilievo

Note: piante

Scala: 1:200

Nome del file: MICMG10T02.dwg

FONTI E DOCUMENTI [1 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: mappa storica

Denominazione: ASMi (M-CART-18) Carta dell'ing. Barca, 1615

Note: A1

FONTI E DOCUMENTI [2 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione: ASMi (Fondo acque) 1722 - Catasto di Carlo VI

Note: A2

FONTI E DOCUMENTI [3 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione: ASMi (Fondo acque) 1855 - Catasto Lombardo Veneto

Note: A3

FONTI E DOCUMENTI [4 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: catasto

Denominazione: ASMi (Fondo acque) 1894 - Catasto Cessato

Note: A4

FONTI E DOCUMENTI [5 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: relazione

Denominazione: relazione storico tecnica

Data: 2002

Nome del file: MICMG10000.doc

FONTI E DOCUMENTI [6 / 6]

Genere: documentazione esistente

Denominazione: Prospetto utenti fiume Lambro

Data: 1850

BIBLIOGRAFIA [1 / 9]

Autore: Modorati L.

Titolo libro o rivista: Cronistoria della città di Monza dall'origine fino al 1900

Luogo di edizione: Monza

Anno di edizione: 1925

Codice scheda bibliografia: MI230-00094

BIBLIOGRAFIA [2 / 9]

Autore: Garlandini A./ Negri M.

Titolo libro o rivista: I monumenti storico-industriali della Lombardia, censimento regionale

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1984

Codice scheda bibliografia: MI230-00177

BIBLIOGRAFIA [3 / 9]

Titolo libro o rivista: Monza e le sue carte: dagli archivi per una storia urbana, Galleria civica, gennaio 1986

Anno di edizione: 1985

Codice scheda bibliografia: MI230-00310

BIBLIOGRAFIA [4 / 9]

Titolo libro o rivista: Il Parco Reale di Monza

Luogo di edizione: Cinisello Balsamo

Anno di edizione: 1989

Codice scheda bibliografia: MI230-00199

BIBLIOGRAFIA [5 / 9]

Autore: Ronzoni D.F.

Titolo libro o rivista: Dai campi alla fabbrica, alle origini della Brianza industriale

Luogo di edizione: Missaglia

Anno di edizione: 1994

Codice scheda bibliografia: MI230-00095

BIBLIOGRAFIA [6 / 9]

Autore: Ponzoni L.

Titolo libro o rivista: Il Lambro: storia di un fiume

Luogo di edizione: Sovico

Anno di edizione: 1994

Codice scheda bibliografia: MI230-00192

BIBLIOGRAFIA [7 / 9]

Titolo libro o rivista: Aquaria: le acque di superficie nel Monzese, Arengario di Monza, 31 gennaio 1997-28 febbraio

Luogo di edizione: Monza

Anno di edizione: 1997

Codice scheda bibliografia: MI230-00012

BIBLIOGRAFIA [8 / 9]

Titolo libro o rivista: La Valle del Lambro da Monza a Merone

Luogo di edizione: Missaglia

Anno di edizione: 1997

Codice scheda bibliografia: MI230-00237

BIBLIOGRAFIA [9 / 9]

Titolo libro o rivista: Il treno dei tre parchi. Da Milano alla Brianza, tra boschi, arte, laghetti prealpini

Luogo di edizione: Monza

Anno di edizione: 2001

Codice scheda bibliografia: MI230-00207

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 1995

Specifiche ente schedatore: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Nome: Susani, Elisabetta

Referente scientifico: Gatti Perer, Maria Luisa

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 3]

Data: 2002

Nome: Tiraboschi, Diego

Ente: Politecnico di Milano

Funzionario responsabile: Pedrazzini, Luisa

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 3]

Data: 2002

Nome: Riva, R.

Ente: Museo Etnologico Monza e Brianza

Referente scientifico: Sorteni, Anna

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [3 / 3]

Data: 1999

Nome: Falsitta, Nicola