

Scuderia di Villa Botta Adorno (già)

Torre d'Isola (PV)



Link risorsa: <http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/PV240-01066/>

Scheda SIRBeC: <http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/PV240-01066/>

CODICI

Unità operativa: PV240

Numero scheda: 1066

Codice scheda: PV240-01066

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: Provincia di Pavia

Ente competente: S26

Data del sopralluogo: 2003/00/00

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 2

Codice bene radice: PV240-01064

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Definizione tipologica: scuderia

Denominazione: Scuderia di Villa Botta Adorno (già)

Fonte della denominazione: bibliografia

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018159

Comune: Torre d'Isola

CAP: 27020

Indirizzo: Piazza Libertà

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Torre D'Isola

Foglio/Data: 3

Particelle: 420

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: architettura barocca lombarda

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XVII

Validità: (?)

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XVIII

Validità: (?)

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 4]

Riferimento: ala sinistra

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 4]

Riferimento: nucleo centrale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 4]

Riferimento: ala destra

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio di forma rettangolare con annesso un corpo longitudinale attestato alla parete nord. I muri perimetrali sono in laterizio pieno intonacato. I solai sono in muratura, la copertura a tetto a due falde con manto in coppi. La struttura è a capriate in legno.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: Terreno sabbioso con ghiaia

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: non accertabile

Materiali: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: p. t.

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO [1 / 2]

Genere: volta

Forma: a crocera

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: vele

Ubicazione: corpo centrale

TIPO [2 / 2]

Genere: volta

Forma: a cupola

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: vele

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene, p.t

Genere: ammattonato

Schema del disegno [1 / 2]: a spina di pesce

Schema del disegno [2 / 2]: a giunti sfalsati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI

Ubicazione: prospetto su cortile

Collocazione: esterna

Tipo: meridiana

Qualificazione del tipo: policromi

Materiali: pittura a secco

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 8]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Il pavimento manca delle sue parti in modo diffuso, manca dello strato di finitura, inoltre presenta rotture diffuse.

Fonte: 2003, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 8]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 2003, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 8]

Riferimento alla parte: volte

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: In alcune volte sono presenti lievi fessurazioni.

Fonte: 2003, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 8]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003

Stato di conservazione: ottimo

Indicazioni specifiche: Il tetto è stato rifatto recentemente.

Fonte: 2003, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 8]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: Presenza diffusa di lacune, esfoliazioni, efflorescenze.

Fonte: 2003, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 8]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Fonte: 2003, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 8]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 2003, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 8]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2010

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2010, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: 1998/09/28

Data fine: 2002/04/18

Descrizione intervento

Rifacimento della struttura del tetto e riposizionamento del manto di copertura con aggiunta di sottocoppo in fibra di cemento.

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: volte

Data inizio: 1998/09/28

Data fine: 2002/04/18

Descrizione intervento: Consolidamento strutturale con rete elettrosaldata annegata nel getto di cls.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: deposito

USO STORICO [1 / 4]

Riferimento alla parte: corpo principale

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: scuderia

USO STORICO [2 / 4]

Riferimento alla parte: corpo principale

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

USO STORICO [3 / 4]

Riferimento alla parte: ala destra

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: androne

USO STORICO [4 / 4]

Riferimento alla parte: ala destra

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 3]

Denominazione da vincolo: Palazzo già Botta poi Cusani-Visconti, ora ditta Modigliani ora Feltrinelli

Indirizzo da vincolo: Strada comunale

Dati catastali: FOGLIO 3 MAPP. 45-46parte-42parte-126-55-54-50-48-53-52-51-65-79parte-66parte

Tipo provvedimento: L. 364/1909, art. 5

Data notificazione: 1914/02/04

Codice ICR: 2RTI0180663AAAA

Nome del file: 02368070236807.pdf

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 3]

Denominazione da vincolo: Palazzo Botta

Tipo provvedimento: L. 364/1909, art. 10

Data notificazione: 1929/05/30

Codice ICR: 2RTI0180663AAAA

Nome del file: 02368080236808.pdf

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [3 / 3]

Denominazione da vincolo: Villa Morelli ex Botta Adorno con rustici e Parco

Dati catastali: FOGLIO 3 MAPP. 45-56(parte)-42(parte)-126-55-54-50-48-53-52-51-65-79(parte)-66(parte)

Tipo provvedimento: L. 1089/1939

Estremi provvedimento: 1994/12/22

Data di registrazione o G.U.: 1997/03/07

Codice ICR: 2RTI0180663AAAA

Nome del file: 02368090236815.pdf

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: A1, C3

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine digitale

Autore: Marino, Nadia

Data: 2010/10/18

Codice identificativo: PV240-01066_01

Nome del file: PV240-01066_01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2003/00/00

Codice identificativo: PV240-01066_02

Note: Vista lato est

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PV240-01066_02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2003/00/00

Codice identificativo: PV240-01066_03

Note: Vista lato ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PV240-01066_03

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2003/00/00

Codice identificativo: PV240-01066_04

Note: Vista nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PV240-01066_04

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2003/00/00

Codice identificativo: PV240-01066_05

Note: Vista est

Nome del file: PV240-01066_05

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2003/00/00

Codice identificativo: PV240-01066_06

Note: Interno, p. t. scuderia

Nome del file: PV240-01066_06

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2003/00/00

Codice identificativo: PV240-01066_07

Note: Interno, p. t. scuderia

Nome del file: PV240-01066_07

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2003/00/00

Codice identificativo: PV240-01066_08

Note: Interno, p. t. scuderia volte

Nome del file: PV240-01066_08

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2003/00/00

Codice identificativo: PV240-01066_09

Note: Interno, p. t.

Nome del file: PV240-01066_09

DOCUMENTAZIONE GRAFICA

Genere: documentazione allegata

Tipo: stralcio foglio catastale

Scala: 1:2000

Codice identificativo: PV240-01066_T01

Autore: Marino, Nadia

Data: 2011/00/00

Nome del file: PV240-01066_T01.pdf

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia specifica

Autore: Arecchi A.

Titolo libro o rivista: Storia di Torre d'Isola

Luogo di edizione: Torre d'Isola

Anno di edizione: 1981

Codice scheda bibliografia: PV240-00082

Sigla per citazione: 00000082

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2003

Nome [1 / 3]: Garavaglia, C.

Nome [2 / 3]: Maccarini, A.

Nome [3 / 3]: Intropido, T.

TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

Data: 2010

Nome: Marino, Nadia

Ente: Provincia di Pavia