

Chiesa di S. Rocco

Verdellino (BG)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/RL560-00115/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/RL560-00115/>

CODICI

Unità operativa: RL560

Numero scheda: 115

Codice scheda: RL560-00115

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00104703

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Denominazione: Chiesa di S. Rocco

Fonte della denominazione: bibliografia

Specifiche della fonte della denominazione: La Diocesi di Bergamo, Guida Ufficiale 2007

ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: Oratorio dei SS. Rocco e Sebastiano

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016232

Comune: Verdellino

Indirizzo: Piazza della Resistenza

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Verdellino

Particelle: B

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. IX

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. IX

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVI

PIANTA

PIANTA

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

TIPO

Genere: volta

Forma: a botte

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Uso: chiesa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: LA DIOCESI DI BERGAMO, Guida Ufficiale 2007

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Ambrogio - Verdellino

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: ORATORIO DEI SS. ROCCO E SEBASTIANO CON AFFRESCHI DEL SECOLO XVI

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1931/04/10

Codice ICR: 2RTI0160974AAAA

Nome del file: 00388260038826.pdf

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: BGORS10F01

Note: facciata (2001)

Nome del file: ORS10F01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: BGORS10F02

Note: prospetto laterale (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: ORS10F02.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: BGORS10F03

Note: interno, da ingresso verso abside (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: ORS10F03.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: f232_198

Note: Facciata principale

Visibilità immagine: 1

Nome del file: f232_198.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 11]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: BGORS10F06

Visibilità immagine: 2

Nome del file: ORS10F06.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BGORS10D01

Note: facciata (2001)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BGORS10D02

Note: prospetto laterale (2001)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BGORS10D03

Note: interno, da ingresso verso abside (2001)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BGORS10D04

Note: interno, aula, particolare umidita' di risalita (2001)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BGORS10D05

Note: interno, abside, lesione su affresco (2001)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BGORS10D06

Note: esterno, particolare degrado dell'intonaco in facciata (2001)

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Scala: 1:1000

Codice identificativo: BGORS10T01

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: disegno

Note: pianta

Scala: 1:200

Codice identificativo: BGORS10T02

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: disegno

Note: prospetto

Scala: 1:200

Codice identificativo: BGORS10T03

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: disegno

Note: rilievo danni

Codice identificativo: BGORS10G01

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [5 / 5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: disegno

Note: prospetto

Scala: 1:200

Codice identificativo: BGORS10T04

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2001

Specifiche ente schedatore: EDS informatica e cultura

Nome: Sacchi, R.

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Data: 2007

Nome: Scaburri, Luca

Ente: Provincia di Bergamo