

Bicicletta attrezzata antincendio



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/scienza-tecnologia/schede/IWA21-00001/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/scienza-tecnologia/schede-complete/IWA21-00001/>

CODICI

Unità operativa: IWA21

Numero scheda: 1

Codice scheda: IWA21-00001

Tipo scheda: PST

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Vigili del Fuoco Milano

Ente competente: S27

OGGETTO

OGGETTO

Definizione: bicicletta attrezzata antincendio

Parti e/o accessori: tubo in canapa da 45mm, lancia in rame da 45mm, lanterna frontale

Disponibilità del bene: reale

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

INDICAZIONE DEL CONTENITORE FISICO

Codice del contenitore fisico: 17828

Categoria del contenitore fisico: architettura

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015146

Comune: Milano

COLLOCAZIONE SPECIFICA

Tipologia: caserma

Denominazione: Caserma centrale dei Vigili del Fuoco Via Messina 35 - complesso

Indirizzo: Via Messina, 35, 37, 39

Denominazione struttura conservativa - livello 1: Museo Storico dei Vigili del Fuoco di Milano

Tipologia struttura conservativa: museo

Altra denominazione: Comando provinciale di Milano dei VV.FF.

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: si

DATI PATRIMONIALI E COLLEZIONI

INVENTARIO [1 / 2]

Denominazione: Inventario corrente

Data: 2016

Numero: HM 0240

INVENTARIO [2 / 2]

Denominazione: Inventario storico

Numero: 0240

CRONOLOGIA

CRONOLOGIA GENERICA

Secolo: sec. XX

CRONOLOGIA SPECIFICA

Da: 1939

Validità: post

Validità: ante

DATI ANALITICI

DESCRIZIONE

Oggetto

La bicicletta si compone di: una bicicletta, un tubo in canapa arrotolato da 45mm, una lancia in rame da 45mm, una lanterna frontale.

Notizie storico-critiche

Bicicletta attrezzata presso il Comando di Milano agli inizi del 1900. Questi mezzi erano impiegati da squadre di vigili ciclisti nelle città dove esisteva già una rete capillare di idranti. Ogni ciclo trasportava parti necessarie alla stesura di tubazioni antincendio anticipando l'intervento delle pompe a vapore ippotrattate e dei carri soccorso.

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Stato di conservazione: ottimo

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Stato

Indicazione specifica: Vigili del Fuoco Milano

Indirizzo: Via Messina, 35 - 20154 Milano

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_PST_IWA21-00001_IMG-0000044273

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: IWA21-00001-IMG0000056448

Nome del file originale: bici1.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_PST_IWA21-00001_IMG-0000044274

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: IWA21-00001-IMG0000056446

Nome del file originale: bici2.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_PST_IWA21-00001_IMG-0000044275

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: IWA21-00001-IMG0000056447

Nome del file originale: bici3.jpg

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2015

Ente compilatore: Vigili del Fuoco Milano

Nome: vvmilano