

Castello di Stefanago

Borgo Priolo (PV)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1A050-00127/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1A050-00127/>

CODICI

Unità operativa: 1A050

Numero scheda: 127

Codice scheda: 1A050-00127

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00103061

Ente schedatore: R03/ Istituto Italiano dei Castelli

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Definizione tipologica: castello

Denominazione: Castello di Stefanago

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018016

Comune: Borgo Priolo

Indirizzo: Strada Provinciale

Altra località: Stefanago

Collocazione: Isolato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Borgo Priolo

Foglio/Data: 19

Particelle: 18-20

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XIII

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XIII

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rafforzamento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XIV

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XIV

Validità: ante

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: aperta a L

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Genere: in muratura stilata

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: pietra

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione orig. (XIII)

Uso: difensivo

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: PV015001

Nome del file: PV015001.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: PV015002

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PV015002.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: PV015003

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PV015003.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: PV015004

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PV015004.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: PV015005

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

BIBLIOGRAFIA

Autore: Conti F./ Hybsch V./ Vincenti A.

Titolo contributo: I castelli della Lombardia

Luogo di edizione: Novara

Anno di edizione: 1990

V., pp., nn.: [vol. 1], pp. 113-113

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 1999

Specifiche ente schedatore: Istituto Italiano dei Castelli

Nome: Mascione, Maria

Referente scientifico: Conti, Flavio

TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

Data: 2003

Nome: Mascione, Maria

SCHEDA DI VALORIZZAZIONE COLLEGATA: VAL - 1A050-00018 [1 / 1]

CODICI

Unità operativa: 1A050

Numero scheda: 18

Codice scheda: 1A050-00018

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo di scheda: VAL

Ente schedatore: R03/ Istituto Italiano dei Castelli

RELAZIONI

RELAZIONI

Scheda di riferimento - TSK: A

Scheda di riferimento - IDK: 1A050-00127

OGGETTO

Identificazione del bene: Borgo Priolo, Castello di Stefanago

DESCRIZIONE

Descrizione

L'edificio principale dalla forma ad L, è sovrastato da un'alta e poderosa torre, che costituisce la caratteristica architettonica dominante del complesso.

La struttura dell'edificio è in mattoni su basamento in pietra. Le finestre sono in cotto archiacute.

La torre probabilmente precedente al resto della fortificazioni, ha portale d'ingresso e finestre con arco a tutto sesto, ed è dotata di feritoie.

Il complesso è posto su un poggio elevato a controllo delle valli dei torrenti Schizzona e Coppa.

NOTIZIE STORICHE

Notizie storiche: Castello collinare eretto nel XIII secolo, poi restaurato e rafforzato nel Quattrocento dai Corti.

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2006

Specifiche ente schedatore: Istituto Italiano dei Castelli

Nome compilatore: Conti, Flavio

Referente scientifico: Conti, Flavio