Rocca di Cologno al Serio

Cologno al Serio (BG)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1A060-00062/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1A060-00062/

CODICI

Unità operativa: 1A060

Numero scheda: 62

Codice scheda: 1A060-00062

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00104739

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 5

Codice bene radice: 0300104739

Codice IDK della scheda di livello superiore: 1A060-00061

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Definizione tipologica: castello

Denominazione: Rocca di Cologno al Serio

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Municipio di Cologno al Serio

Fonte dell'altra denominazione: bibliografia

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016079

Comune: Cologno al Serio

Indirizzo: Via Rocca 1

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: SI

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Cologno al Serio

Foglio/Data: 924

Particelle: 38, 324, 1372, 261

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE [1 / 2]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: viscontea

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

AMBITO CULTURALE [2 / 2]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: veneta

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: origine

Notizia
La Rocca, realizzata tra il XIII e il XIV secolo, fa parte del complesso del Borgo murato di Cologno al Serio. Nello specifico è costituita da due corpi longitudinali con due torri alle estremità e una porta torre centrale (porta Rocca). Questo fronte fortificato, affacciato sul fossato, coincideva dimensionalmente con il diametro di una cortina semicircolare rafforzata da due torri rompitratta e da una torre passante centrale con ponte levatoio che immettevano nel centro abitato. La cortina semicircolare presenta un poderoso apparato a sporgere che doveva originariamente concludersi con un una merlatura; sul lato interno a giudicare dai fori praticati per reggere strutture lignee a sbalzo doveva corrispondere un cammino di ronda.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XIII

Frazione di secolo: fine

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: inizio

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
La struttura muraria delle cortine è costituita in prevalenza da ciottoli disposti a spina di pesce mentre il basamento, dalla scarpa molto pronunciata verso il fossato, è in mattoni. Dalla parte opposta il castello è stato rafforzato mediante un muro dalla conformazione planimetrica a semicerchio.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: lineare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Genere: in muratura stilata

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: pietra

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2012

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2012

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: uffici

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: difensivo

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Cologno al Serio

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Morandini, Lucia

Data: 2012/06/18

Codice identificativo: 1A060-00062_D01

Note: vista generale della cortina muraria

Visibilità immagine: 1

Nome del file: 1A060-00062_D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Morandini, Lucia

Data: 2012/06/18

Codice identificativo: 1A060-00062_D02

Note: particolare della rocca nei pressi della torre maggiore

Visibilità immagine: 1

Nome del file: 1A060-00062_D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Morandini, Lucia

Data: 2012/06/18

Codice identificativo: 1A060-00062_D03

Note: particolare del portale di accesso

Visibilità immagine: 1

Nome del file: 1A060-00062_D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Morandini, Lucia

Data: 2012/06/18

Codice identificativo: 1A060-00062_D04

Note: particolare dell'androne di accesso

Visibilità immagine: 1

Nome del file: 1A060-00062_D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Ardiani, Paolo

Data: 2016

Codice identificativo: 1A060-00062_01

Note: Vista della rocca

Nome del file: 1A060-00062_01.jpg

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Genere: bibliografia di confronto

Autore: Conti F./ Hybsch V./ Vincenti A.

Titolo contributo: I castelli della Lombardia

Luogo di edizione: Novara

Anno di edizione: 1993

V., pp., nn.: v. IV, pp. 70-71

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Genere: bibliografia di confronto

Autore: AA.VV.

Titolo libro o rivista: Cologno al Serio. Nuovi studi - Istituto Italiano dei Castelli, sezione Lombardia, delegazione Bergamo

Luogo di edizione: Bergamo

Anno di edizione: 2006

V., pp., nn.: pp. 65-66

ACCESSO AI DATI

SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

Profilo di accesso: 1

Motivazione: beni non adeguatamente sorvegliabili

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 1999

Specifiche ente schedatore: Istituto Italiano dei Castelli

Nome: Carabelli, R.

Referente scientifico: Conti, Flavio

TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

Data: 2003

Nome: Mascione, Maria

Ente: Istituto Italiano dei Castelli

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Data: 2012

Nome: Morandini, Lucia

Ente: Provincia di Bergamo

Referente scientifico: Morandini, Lucia

Funzionario responsabile: Di Salvo, Giuseppina