Torre di Cirano

Gandino (BG)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1A060-00085/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1A060-00085/

CODICI

Unità operativa: 1A060

Numero scheda: 85

Codice scheda: 1A060-00085

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Definizione tipologica: torre

Denominazione: Torre di Cirano

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016108

Comune: Gandino

Altra località: Cirano (frazione ISTAT)

Altra località: Alli Moj

Collocazione: Fuori dal centro abitato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Gandino

Foglio/Data: 39

Particelle: 1425-5036-5037-5039

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XIV

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XIV

Validità: ante

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
Possiede una robusta muratura a conci di pietra rozzamente squadrati disposti a corsi regolari; il basamento, dall'accentuato profilo a scarpa, giunge sino all'altezza di circa tre metri. In epoca recente si è attuato il parziale rifacimento dei muri crollati mediante blocchi di pietra di forma irregolare e di pezzatura inferiore a quella originaria.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: regolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Genere: in muratura a secco

Materiali: pietra a spacco

UTILIZZAZIONI

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: difensivo

Consistenza: Consistenza scarsa

Manutenzione: Manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Ente proprietario: Istituto Italiano dei Castelli

Codice identificativo: BG150001

Nome del file: BG150001.jpg

BIBLIOGRAFIA

Autore: Conti F./ Hybsch V./ Vincenti A.

Titolo contributo: I castelli della Lombardia

Luogo di edizione: Novara

Anno di edizione: 1993

V., pp., nn.: v. IV, pp. 83

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 1999

Specifiche ente schedatore: Istituto Italiano dei Castelli

Nome: Carabelli, R.

Referente scientifico: Conti, Flavio

TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

Data: 2003

Nome: Mascione, Maria

Ente: Istituto Italiano dei Castelli