Torre delle Passere

Palosco (BG)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1A060-00115/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1A060-00115/

CODICI

Unità operativa: 1A060

Numero scheda: 115

Codice scheda: 1A060-00115

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Definizione tipologica: torre

Denominazione: Torre delle Passere

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016157

Comune: Palosco

Altra località: Torre dei Passeri (frazione ISTAT)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Palosco

Foglio/Data: 15

Particelle [1 / 3]: 1420

Particelle [2 / 3]: 1425

Particelle [3 / 3]: 1426

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: origine

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XIV

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XIV

Validità: ante

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
Sulla fronte settentrionale reca tre aperture praticate in rottura di muro. Le murature sono in ciottoli di fiume disposti a spina di pesce e in blocchi squadrati di pietra locale sugli angoli.bLa torre apparteneva a una corte rurale fortificata tre-quattrocentesca, ha subito varie trasformazioni e, nel seicento quella in torre passeraia, come mostra il coronamento sommitale.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: quadrilatera

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Genere: in muratura stilata

Materiali: ciottoli di fiume

UTILIZZAZIONI

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: difensivo

Consistenza: Consistenza scarsa

Manutenzione: Manutenzione nulla

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Ente proprietario: Istituto Italiano dei Castelli

Codice identificativo: BG205001

Nome del file: BG205001.jpg

BIBLIOGRAFIA

Autore: Conti F./ Hybsch V./ Vincenti A.

Titolo contributo: I castelli della Lombardia

Luogo di edizione: Novara

Anno di edizione: 1993

V., pp., nn.: v. IV, pp. 98

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 1999

Specifiche ente schedatore: Istituto Italiano dei Castelli

Nome: Carabelli, R.

Referente scientifico: Conti, Flavio

TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

Data: 2003

Nome: Mascione, Maria

Ente: Istituto Italiano dei Castelli