# Castello della Botta - complesso

## Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1A060-00152/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1A060-00152/

## CODICI

Unità operativa: 1A060

Numero scheda: 152

Codice scheda: 1A060-00152

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

**CODICE UNIVOCO**

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

## RELAZIONI

**STRUTTURA COMPLESSA**

Codice IDK della scheda di livello superiore: 1A060-00152

## OGGETTO

**OGGETTO**

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Definizione tipologica: castello

Denominazione: Castello della Botta - complesso

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

**LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016203

Comune: Sotto il Monte Giovanni XXIII

Altra località: Botta (frazione ISTAT)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

## NOTIZIE STORICHE

**NOTIZIA**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

Secolo: sec. XIII

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

Secolo: sec. XIII

Validità: ante

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
Si compone di un insieme di corpi di fabbrica disposti intorno ad una cote chiusa, dei quali quelli più antichi, sono: la portatorre centrale, l'avancorpo fortificato esterno che controllava l'ingresso al castello e la chiesetta romanica. Le murature sono in blocchi di arenaria squadrata, disposti a corsi regolari, con elementi architettonici in conci ben lavorati e martellinati. La porta-torre centrale, sopraelevata nei secoli successivi, mantiene traccia della merlatura originaria.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

**PIANTA**

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: irregolare

## STRUTTURE VERTICALI

**TECNICA COSTRUTTIVA**

Ubicazione: intero bene

Genere: in muratura stilata

Materiali: pietra lavorata

## UTILIZZAZIONI

**USO ATTUALE [1 / 2]**

Uso: abitazione

**USO ATTUALE [2 / 2]**

Uso: agricolo

**USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: difensivo

Consistenza: Consistenza scarsa

Manutenzione: Manutenzione scarsa

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

**CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Ente proprietario: Istituto Italiano dei Castelli

Codice identificativo: BG260001

Nome del file: BG260001.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Ente proprietario: Istituto Italiano dei Castelli

Codice identificativo: BG260002

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BG260002.jpg

**BIBLIOGRAFIA**

Autore: Conti F./ Hybsch V./ Vincenti A.

Titolo contributo: I castelli della Lombardia

Luogo di edizione: Novara

Anno di edizione: 1993

V., pp., nn.: v. IV, pp. 115

## COMPILAZIONE

**COMPILAZIONE**

Data: 1999

Specifiche ente schedatore: Istituto Italiano dei Castelli

Nome: Carabelli, R.

Referente scientifico: Conti, Flavio

**TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**

Data: 2003

Nome: Mascione, Maria

Ente: Istituto Italiano dei Castelli