Cascina Poluzza - complesso

Casalmaggiore (CR)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1A060-00362/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1A060-00362/

CODICI

Unità operativa: 1A060

Numero scheda: 362

Codice scheda: 1A060-00362

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Istituto Italiano dei Castelli

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda di livello superiore: 1A060-00362

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Definizione tipologica: cascina

Qualificazione: fortificata

Denominazione: Cascina Poluzza - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: CR

Nome provincia: Cremona

Codice ISTAT comune: 019021

Comune: Casalmaggiore

Altra località: Vico Bellignano

Altra località: Cascina Poluzza

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Casalmaggiore

Foglio/Data: 13

Particelle [1 / 2]: 17

Particelle [2 / 2]: 18

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: origine

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVII

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVII

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVII

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVII

Validità: ante

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: irregolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Genere: in muratura

Materiali: laterizio

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: corpo principale

Uso: abitazione

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: corpi laterali

Uso: agricolo

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: corpo principale

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: corpi laterali

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: agricolo

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: #Immagine digitale

Codice identificativo: CR004001.jpg

Nome del file: CR004001.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: #Immagine digitale

Codice identificativo: CR004002.jpg

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CR004002.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: #Immagine digitale

Codice identificativo: CR004003.jpg

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CR004003.jpg

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia specifica

Autore: Conti F./ Hybsch V./ Vincenti A.

Titolo libro o rivista: I castelli della Lombardia

Luogo di edizione: Novara

Anno di edizione: 1992

V., pp., nn.: v. III p. 36

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 1999

Specifiche ente schedatore: Istituto Italiano dei Castelli

Nome: Carabelli, R.

Referente scientifico: Conti, Flavio

TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

Data: 2006

Nome: Albani, Francesca

SCHEDA DI VALORIZZAZIONE COLLEGATA: VAL - 1A170-00006 [1 / 1]

CODICI

Unità operativa: 1A170

Numero scheda: 6

Codice scheda: 1A170-00006

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo di scheda: VAL

Ente schedatore: R03/ Istituto Italiano dei Castelli

RELAZIONI

RELAZIONI

Scheda di riferimento - TSK: A

Scheda di riferimento - IDK: 1A060-00362

OGGETTO

Identificazione del bene: Casalmaggiore, Cascina Poluzza

DESCRIZIONE

Descrizione
L'insieme costituisce un interessante anche se tardo esempio di edificio agricolo fortificato per la presenza di due torrette circolari in mattoni a vista, con resti di coronamento merlato e base a scarpa. In origine le torrette, poste ciascuna sulla testata meridionale delle ali dei rustici, si innalzavano dal fossato che circondava tutto l'edificio; questo è oggi trasformato in azienda agricola.
Evidentemente non erano queste due piccole torri, di valore più simbolico che pratico, per la loro reciproca distanza e per le loro dimensioni ridotte, che potevano garantire un'efficace difesa. Esse tuttavia dimostrano in maniera quasi esemplare il passaggio, in Lombardia, dal castello all'azienda agricola, strutturata a cascina.

NOTIZIE STORICHE

Notizie storiche
Il vasto edificio della Cascina Polizza, che sorge in fregio alla strada statale Brescia-Casalmaggiore, poco fuori la frazione di Vico Bellignano, ha perso probabilmente uno dei suoi corpi di fabbrica. Forma infatti oggi sul terreno una "C", ch'era con ogni verosimiglianza inizialmente un quadrilatero chiuso e fortificato. Le fortificazioni erano, nonostante la loro evidenza e bellezza, notevolmente primitive, e certo non erano concepite per far fronte a un esercito nemico, tanto più se determinato ed esperto, ma erano più che sufficienti per garantire tranquillità e riparo alle condizioni di endemica insicurezza che erano diffusissime nel medioevo.

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2006

Specifiche ente schedatore: Istituto Italiano dei Castelli

Nome compilatore: Conti, Flavio

Referente scientifico: Conti, Flavio