Borghetto - complesso

Scanzorosciate (BG)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1A070-00003/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1A070-00003/

CODICI

Unità operativa: 1A070

Numero scheda: 3

Codice scheda: 1A070-00003

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda di livello superiore: 1A070-00003

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Definizione tipologica: castello

Denominazione: Borghetto - complesso

ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: Castello

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016194

Comune: Scanzorosciate

Località: Vassalli

Collocazione: Nel centro abitato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Scanzorosciate

Foglio/Data: 10

Particelle [1 / 14]: 85

Particelle [2 / 14]: 86

Particelle [3 / 14]: 87

Particelle [4 / 14]: 88

Particelle [5 / 14]: 90

Particelle [6 / 14]: 91

Particelle [7 / 14]: 494

Particelle [8 / 14]: 495

Particelle [9 / 14]: 614

Particelle [10 / 14]: 794

Particelle [11 / 14]: 1109

Particelle [12 / 14]: 1111

Particelle [13 / 14]: 1118

Particelle [14 / 14]: 1119

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia: Le origini del complesso fortificato risalgono probabilmente al secolo X.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. X

Validità: (?)

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. X

Validità: (?)

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Le origini del complesso fortificato risalgono probabilmente al X secolo. L'impianto generale del complesso può considerarsi invariato ed è costituito da corti interne chiuse e ingressi fortificati, con murature realizzate in borlanti disposti a spina di pesce e con aperture di piccole dimensioni e feritoie.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: irregolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Genere: in muratura stilata

Materiali: ciottoli di fiume

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Uso: abitazione

Consistenza: Consistenza scarsa

Manutenzione: Manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1/2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Ente proprietario: Istituto Italiano dei Castelli

Codice identificativo: BG240001

Nome del file: BG240001.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2/2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Ente proprietario: Istituto Italiano dei Castelli

Codice identificativo: BG240002

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BG240002.jpg

BIBLIOGRAFIA

Autore: Fumagalli C.

Titolo contributo: Scanzo, un paese nella storia

Anno di edizione: 1988

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 1999

Specifiche ente schedatore: Istituto Italiano dei Castelli

Nome: Carabelli, R.

Referente scientifico: Conti, Flavio

TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

Data: 2003

Nome: Mascione, Maria

Ente: Istituto Italiano dei Castelli				