Muro di cinta del castello di Gambolò

Gambolò (PV)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1A130-00010/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1A130-00010/

CODICI

Unità operativa: 1A130

Numero scheda: 10

Codice scheda: 1A130-00010

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: PV010A

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Istituto Italiano dei Castelli

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice bene radice: PGA10000

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Definizione tipologica: muro di cinta

Qualificazione: con torri semicircolari rompitratta

Denominazione: muro di cinta del castello di Gambolò

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018068

Comune: Gambolò

Indirizzo: Piazza Castello

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Gambolo'

Foglio/Data: 26/ 1950

Particelle: 861

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: trasformazione

Notizia
Agostino Litta, conte di Gambolò, fa compiere alcuni lavori, tra cui l'eliminazione dei merli dalle mura, la demolizione di alcuni edifici, la ricostruzione del palazzo signorile e l'aggiunta di una galleria

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XVI

Validità: post

Data: 1573/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XVI

Validità: ante

Data: 1573/00/00

Validità: post

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: muro di cinta

Numero di piani: +1

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
Il muro di cinta costituito da muratura in mattoni presenta una scarpatura nella parte inferiore. Negli angoli e nella parte centrale sono presenti torri a pianta semicircolare.

PIANTA

Riferimento alla parte: muro di cinta

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: allungata

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: malta di calce

COPERTURE

Ubicazione: torri semicircolari rompitratta

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: A tetto

Forma: a falde

Qualificazione della forma: semicircolare

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 21/06/2002

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 21/06/2002, sopralluogo

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: non utilizzato

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Gambolò

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]

Tipo provvedimento: L. 185/1902, art. 1

Estremi provvedimento: 1908/05/29

Data di registrazione o G.U.: 15/05/1993

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]

Tipo provvedimento: DL 490/1999, art. 2

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PGA13D01

Note: muro di cinta con torri semicircolari rompitratta

Nome del file: PGA13D01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PGA13D02

Note: torre semicircolare rompitratta

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PGA13D02.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PGA13D03

Note: fossato

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PGA13D03.JPG

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: Pianta d'individuazione bene componente

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: PGA13T01

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file: PGA13T01.dwg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: pianta

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: PGA13T02

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file: PGA13T02.dwg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine iconometrica torre e muro di cinta

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: PGA13G01

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file: PGA13G01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine iconom. torre e muro di cinta, degrado

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: PGA13G02

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file: PGA13G02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [5 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: Relazione sul bene

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo DVA

Codice identificativo: PGA10000R

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Relazioni

Nome del file: PGA10000R.rtf

BIBLIOGRAFIA

Autore: Merlo M.

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1971

Codice scheda bibliografia: 1A130-00014

V., pp., nn.: pp. 283-286

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2002

Specifiche ente schedatore: Istituto Italiano dei Castelli

Nome [1 / 8]: Albani, Francesca

Nome [2 / 8]: Albani, Francesca

Nome [3 / 8]: Albani, Francesca

Nome [4 / 8]: Mittermair, Martin

Nome [5 / 8]: Tolomelli, Davide

Nome [6 / 8]: Albani, Francesca

Nome [7 / 8]: Tolomelli, Davide

Nome [8 / 8]: Albani, Francesca

TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

Data: 2002

Nome: Mascione M.