Torre centrale

Pieve del Cairo (PV)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1A130-00018/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1A130-00018/

CODICI

Unità operativa: 1A130

Numero scheda: 18

Codice scheda: 1A130-00018

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: PV018A

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Istituto Italiano dei Castelli

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 5

Codice IDK della scheda di livello superiore: 1A130-00018

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Definizione tipologica: torre

Denominazione: Torre centrale

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018113

Comune: Pieve del Cairo

Indirizzo: Piazza Paltrinieri

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Pieve del Cairo

Foglio/Data: 30/ 1950

Particelle: 351

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +4

Tipo di piani: p.t., p. 1, p. ammezzato, p. loggiato

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La torre è costituita da muratura portante in mattoni, ha pianta rettangolare con uno sviluppo di quattro piani fuori terra. A piano terra è coperta da volta a padiglione in muratura, a piano primo vi è un soffitto ligneo cassettonato con decorazioni dipinte, al piano superiore si trova un altro ambiente coperto da solaio ligneo. L'ultimo piano è aperto da arcate e costituisce una loggia (tipo cella campanaria). La copertura è a padiglione con struttura lignea e manto di copertura in coppi di laterizio. Sul lato nord della torre è addossato il corpo scala, sempre in muratura di mattoni, di forma circolare con scala a chiocciola.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: centrale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: p. loggiato

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene p. t.

TIPO [1/3]

Genere: volta

Forma: a padiglione

STRUTTURA [1/3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: intero bene p. t.

TIPO [2/3]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [2/3]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: intero bene p. ammezzato

TIPO [3/3]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [3/3]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: a chiocciola

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1/3]

Ubicazione: p. t.

Genere: acciottolato

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: p. 1

Genere: in cotto

Schema del disegno: a riquadri

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3/3]

Ubicazione: p. loggiato

Genere: ammattonato

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]

Ubicazione: intero bene p. loggiato

Collocazione: esterna

Tipo: capitelli

Materiali: mattoni

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 28/06/2002

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 28/06/2002, sopralluogo

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

Indicazione specifica: Maccarini Giuseppe azienda agricola

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1/3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PVC15D01

Note: prospetto principale ovest

Nome del file: PVC15D01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2/3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PVC15D02

Note: prospetto sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVC15D02.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3/3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PVC15D03

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVC15D03.JPG

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1/5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: Pianta d'individuazione bene componente

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: PVC15T01

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file: PVC15T01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2/5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: pianta

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: PVC15T02

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file: PVC15T02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine iconometrica prospetto ovest

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: PVC15G01

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file: PVC15G01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4/5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine iconom. prospetto ovest, mappa degrado

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: PVC15G02

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file: PVC15G02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [5 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: Relazione sul bene

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo DVA

Codice identificativo: PVC10000R

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Relazioni

Nome del file: PVC10000R.rtf

BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Autore: Bascapé G. C./ Perogalli C.

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1967

Codice scheda bibliografia: 1A130-00012

BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Autore: Merlo M.

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1971

Codice scheda bibliografia: 1A130-00014

V., pp., nn.: pp. 327-329

BIBLIOGRAFIA [3 / 4]

Autore: Conti F./ Hybsch V./ Vincenti A.

Luogo di edizione: Novara

Anno di edizione: 1990

Codice scheda bibliografia: 1A130-00023

V., pp., nn.: p. 154

BIBLIOGRAFIA [4/4]

Luogo di edizione: Pieve del Cairo

Anno di edizione: 1991

Codice scheda bibliografia: 1A130-00025

V., pp., nn.: p. 57

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2002

Specifiche ente schedatore: Istituto Italiano dei Castelli

Nome [1 / 4]: Albani, Francesca

Nome [2 / 4]: Albani, Francesca

Nome [3 / 4]: Mittermair, Martin

Nome [4 / 4]: Tolomelli, Davide

Referente scientifico: Conti, Flavio

TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

Data: 2002

Nome: Mascione, Maria