Castello Barbavara

Bornasco (PV)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1A130-00028/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1A130-00028/

CODICI

Unità operativa: 1A130

Numero scheda: 28

Codice scheda: 1A130-00028

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: PV028A

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Istituto Italiano dei Castelli

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda di livello superiore: 1A130-00027

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Definizione tipologica: castello

Denominazione: Castello Barbavara

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018019

Comune: Bornasco

Indirizzo: Via Cascina Settimo

Altra località: Settimo

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Bornasco

Foglio/Data: 15

Particelle: 7

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XIV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XIV

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +4

Tipo di piani: seminterrato, p. t., p. 1, sottotetto

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
L'edificio ha pianta a 'U'. Ha murature portanti in mattoni e si sviluppa su 4 piani (seminterrato, piano terra, primo e sottotetto). Le strutture orizzontali sono costituite da volte a padiglione unghiate al piano terra, solai in legno a doppia orditura al primo piano. Al piano sottotetto è presente l'apparato a sporgere sul quale si appoggia la copertura, la cui struttura è costituita da capriate lignee senza monaco e manto in coppi in laterizio. Il seminterrato è presente solamente nell'ala nord ed è coperto da volte a botte.
.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: perpendicolare

Forma: a U

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: muratura

Tecnica costruttiva: non accertabile

Materiali: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: malta di calce

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p.t.

TIPO [1 / 4]

Genere: volta

Forma: a padiglione

STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. 1

TIPO [2 / 4]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p. t.

TIPO [3 / 4]

Genere: volta

Forma: a padiglione

STRUTTURA [3 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: ala nord, p. seminterrato

TIPO [4 / 4]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [4 / 4]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a falde asimmetriche

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: Intero bene

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti alternati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 7]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: fregio

Qualificazione del tipo: a sbalzo

Materiali: mattoni

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 7]

Ubicazione: prospetto esterno nord

Collocazione: esterna

Tipo: cornice di finestra

Qualificazione del tipo: a sesto acuto

Materiali: laterizio

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 7]

Ubicazione: prospetto est

Collocazione: esterna

Tipo: cornice di finestra

Qualificazione del tipo: a sesto acuto

Materiali: laterizio

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 7]

Ubicazione: prospetto sud

Collocazione: esterna

Tipo: cornice di finestra

Qualificazione del tipo: a sesto acuto

Materiali: laterizio/arenaria

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 7]

Ubicazione: facciata est del cortile

Collocazione: esterna

Tipo: dipinto

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a motivi geometrici

Qualificazione del tipo [2 / 2]: policromi

Materiali: intonaco

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 7]

Ubicazione: ala sud, facciata sud

Collocazione: esterna

Tipo: meridiana

Materiali: intonaco

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 15/07/2002

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 15/07/2002, sopralluogo

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: ala est e sud

Uso: abitazione

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: ala nord

Uso: magazzino

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione orig. (XIV)

Uso: abitazione

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

Fonte: diretta

Indicazione specifica: Carlo, Franco, Annibale Broglia - Azienda Agricola

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs 490/1999, art. 5

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PST11D01

Note: Facciata esterna nord

Nome del file: PST11D01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PST11D02

Note: Facciata esterna est

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PST11D02.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PST11D03

Note: angolo sud-est interno cortile

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PST11D03.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PST11D04

Note: facciata est interno cortile

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PST11D04.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PST11D05

Note: interno piano terra

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PST11D05.JPG

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: Pianta d'individuazione bene componente

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: PST11T01

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file: PST11T01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: pianta piano terra

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: PST11T02

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file: PST11T02.dwg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: Sezione

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: PST11T03

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file: PST11T03.dwg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine iconom. prospetto nord esterno

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: PST11G01

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file: PST11G01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [5 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine iconom. prospetto nord eswterno, mappata

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: PST10G02

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file: PST10G02.dwg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [6 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: Relazione sul bene

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo DVA

Codice identificativo: PST10000R

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Relazioni

Nome del file: PST10000R.rtf

BIBLIOGRAFIA [1 / 5]

Autore: Ricotti Bertagnoni A.

Luogo di edizione: Roma

Anno di edizione: 1940

Codice scheda bibliografia: 1A130-00009

BIBLIOGRAFIA [2 / 5]

Autore: Merlo M.

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1971

Codice scheda bibliografia: 1A130-00014

V., pp., nn.: pp.41-42

BIBLIOGRAFIA [3 / 5]

Autore: Zanaboni G.

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1987

Codice scheda bibliografia: 1A130-00022

V., pp., nn.: pp.37-48

BIBLIOGRAFIA [4 / 5]

Autore: Conti F./ Hybsch V./ Vincenti A.

Luogo di edizione: Novara

Anno di edizione: 1990

Codice scheda bibliografia: 1A130-00023

V., pp., nn.: p.114

BIBLIOGRAFIA [5 / 5]

Autore: Cerri T.

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: s. d.

Codice scheda bibliografia: 1A130-00032

V., pp., nn.: pp.72-75

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2002

Specifiche ente schedatore: Istituto Italiano dei Castelli

Nome [1 / 4]: Albani, Francesca

Nome [2 / 4]: Albani, Francesca

Nome [3 / 4]: Mittermair, Martin

Nome [4 / 4]: Tolomelli, Davide

Referente scientifico: Conti, Flavio

TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

Data: 2002

Nome: Mascione, Maria