Stallone della cascina Videserto

San Giuliano Milanese (MI)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1c020-00009/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1c020-00009/

CODICI

Unità operativa: 1c020

Numero scheda: 9

Codice scheda: 1c020-00009

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Riferimento: MISCV18000

Numero interno: MISCV18000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ A.S.P. Golgi - Redaelli

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 8

Codice bene radice: MISCV10000

Codice IDK della scheda di livello superiore: 1c020-00001

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Definizione tipologica: stalla-fienile

Qualificazione: rurale

Denominazione: Stallone della cascina Videserto

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015195

Comune: San Giuliano Milanese

Indirizzo: Cascina Videserto, 1(P)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: San Giuliano Milanese

Foglio/Data: 25

Particelle: 19

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE [1 / 2]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

AMBITO CULTURALE [2 / 2]

Riferimento all'intervento: rifacimento

Denominazione: maestranze locali

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XIX

Data: 1830/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XIX

Data: 1866/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: avancorpo

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: Rifacimento della facciata orientale su cui appare la datazione 1872.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XIX

Data: 1872/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XIX

Data: 1872/00/00

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t; p. sottotetto

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
Corpo di fabbrica a pianta rettangolare longitudinale su due piani fuori terra, dove a piano terra vi è la stalla con pavimento in ammattonato, mangiatoie in cemento sui lati lunghi e solaio in voltine su putrelle; superiormente si trova il fienile sottotetto con copertura in 12 capriate a doppia catena di ferro e manto in lastre di eternit. La copertura lungo i lati nord e sud, termina con gronda sporgente a creare una tettoia sorretta da due ordini di terzere con saettoni e mensole.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: grigliato a croce

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]

Ubicazione: tamponamenti e completamenti

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio forato

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: solaio

STRUTTURA

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a falde simmetriche

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Genere: ammattonato

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: p. t. ambiente est (ex camerino del latte)

Genere: in ceramica

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: prospetto est

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: C.C
1872

Tecnica: a fresco

Materiali: intonaco

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 7]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche
La copertura mostra segni di infiltrazioni dal manto che presenta piccole rotture e discontinuità delle lastre di eternit.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 7]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche
Gli infissi esterni, costituiti da persiane in legno di chiusura delle finestre, telai ed antini in ferro presentano marcescenza e fessurazioni degli elementi lignei, rottura ed ossidazione delle parti in vetro e degli elementi in ferro, degradi dovuti alla continua esposizione agli agenti atmosferici ed all'assenza di interventi di manutenzione e sostituzione.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 7]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche
Gli intonaci interni appaiono in cattivo stato di conservazione con fenomeni di alterazione superficiale, distacco.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 7]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Diffusa sporcizia su tutti i pavimenti.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 7]

Riferimento alla parte: solai

Data: 2004

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche
Non si evidenziano particolari problemi di natura strutturale, si rilevano però fenomeni di degrado causati da infiltrazioni

d'acqua, quali alterazioni superficiali e macchie e ossidazione degli elementi in ferro.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 7]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche
Si evidenziano fenomeni di degrado delle strutture murarie causati dall'umidità di risalita dal terreno e dai fenomeni meteorici, con erosione dei mattoni rimasti a vista. Non si osservano problemi a carattere strutturale.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 7]

Riferimento alla parte: paramenti

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche
Il rivestimento ad intonaco di parte delle strutture verticali si presenta degradato, distaccato e mancante a causa del dilavamento, dell'umidità di risalita e dell'assenza di manutenzione.

Fonte: osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: deposito

USO STORICO [1 / 3]

Riferimento alla parte: p. t. corpo principale

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: stalla

USO STORICO [2 / 3]

Riferimento alla parte: p. 1

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: fienile

USO STORICO [3 / 3]

Riferimento alla parte: primo ambiente est

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: camerino del latte

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà persona giuridica senza scopo di lucro

Indicazione specifica
A.S.P. Azienda di Servizi alla Persona Golgi - Redaelli (già Amministrazione delle II.PP.A.B. di Milano)

Indirizzo: Via Olmetto 6, 20123 Milano

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999, art. 5

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MISCV18D01

Note: Vista nord-ovest (2004)

Nome del file: MISCV18D01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MISCV18D02

Note: Vista prospetto sud (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MISCV18D02.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MISCV18D03

Note: Particolare prospetto sud (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MISCV18D03.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MISCV18D04

Note: Parte prospetto nord (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MISCV18D04.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MISCV18D05

Note: Interno stalla (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MISCV18D05.JPG

DOCUMENTAZIONE GRAFICA

Genere: documentazione allegata

Tipo: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Scala: 1:1000

Codice identificativo: MISCV18T01

Nome del file: MISCV18T01.pdf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2004

Specifiche ente schedatore: A.S.P. Golgi - Redaelli

Nome [1 / 2]: Marino, Nadia

Nome [2 / 2]: Pagani, Chiara