Stallone della Cascina Soldati

Siziano (PV)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1c020-00024/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1c020-00024/

CODICI

Unità operativa: 1c020

Numero scheda: 24

Codice scheda: 1c020-00024

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Riferimento: PVSCS12000

Numero interno: PVSCS12000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ A.S.P. Golgi - Redaelli

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 2

Codice bene radice: PVSCS10000

Codice IDK della scheda di livello superiore: 1c020-00022

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Definizione tipologica: stalla

Qualificazione: rurale

Denominazione: Stallone della Cascina Soldati

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018150

Comune: Siziano

Indirizzo: Strada poderale cascina Soldati

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Siziano, sezione di Campomorto

Foglio/Data: 8

Particelle: 48

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE [1 / 2]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

AMBITO CULTURALE [2 / 2]

Riferimento all'intervento: ampliamento

Denominazione: maestranze locali

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia: Esistenza di un edificio orientato verso sud-ovest dove oggi si trova la parte orientale dell'edificio

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: prima metà

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1722

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: costruzione

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1722

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1869

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: Aggiunta di tre campate allo stallone

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: metà

Data: 1949

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: metà

Data: 1949

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: Costruzione degli edifici e delle tettoie ad uso agricolo sul retro dello stallone

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: fine

Data: 1994

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: stalla

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. sottotetto

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: portico

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a elementi seriali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
Edificio costituito da un corpo di fabbrica a pianta rettangolare su due piani fuori terra posto sul lato nord della corte principale. Si tratta dello stallone suddiviso in 6 campate dove, a piano terra, si trova la stalla con pavimento in battuto e solaio piano in cemento, superiormente il fienile con pavimento in battuto e tetto costituito da capriate su pilastri. I muri

perimetrali e i pilastri sono in muratura a tessitura omogenea in laterizio a mattoni pieni intonacati. Lungo il lato nord è presente un avanportico di 6 campate con fondo in terra battuta, mentre sul lato ovest prosegue un porticato in cinque campate con fondo di terra, chiuso verso nord da muro in bolognini. La struttura di copertura è costituita da capriate in legno con monaco e saettoni e da travi lignee poggianti sui pilastri del portico. Il manto di copertura è in lastre nuove in policarbonato sovrapposte alle precedenti in eternit.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: grigliato a croce

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]

Ubicazione: tamponamenti

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: bolognini

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: stalla

TIPO

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a colmi differenziati

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: in battuto

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 6]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche
La copertura non mostra segni di infiltrazioni dal manto e la struttura appare in buone condizioni. Negli ultimi anni è stato

rifatto il manto di copertura, sotto il manto nuovo rimangono le precedenti lastre di eternit.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 6]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Gli infissi esterni presentano marcescenza degli elementi lignei e ossidazione delle parti in metallo.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 6]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche
Gli intonaci interni evidenziano alcuni fenomeni di alterazione superficiale dovuti all'umidità di risalita dal terreno ed all'usura. Macchie di umidità di condensa, depositi superficiali più o meno coerenti interessano le superfici interne della stalla.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 6]

Riferimento alla parte: solai

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche
I solai appaiono in discreto stato di conservazione, non si segnalano fenomeni di infiltrazione e problemi a carattere strutturale.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 6]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche
Non si osservano problemi a carattere strutturale. Si evidenziano diffusi fenomeni di degrado delle strutture murarie causati dall'umidità di risalita dal terreno e dai fenomeni meteorici.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 6]

Riferimento alla parte: paramenti

Data: 2004

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche
Diffusi fenomeni di degrado dovuti all'umidità di risalita capillare dal terreno, al dilavamento delle parti più esposte ed alla mancata manutenzione.

Fonte: osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1995

Data fine: 1995

Descrizione intervento: Sostituzione manto di copertura

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: portico

Uso: essicatoio

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: stalla

Uso: deposito

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: portico

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: deposito

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: stalla

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: ricovero animali/ fienile

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico non territoriale

Indicazione specifica
A.S.P. Azienda di Servizi alla Persona Golgi - Redaelli (già Amministrazione delle II.PP.A.B. di Milano)

Indirizzo: Via Olmetto 6, 20123 Milano

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs 490/1999, art. 5

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: zona agricola

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PVSCS12D01

Note: Vista est (2004)

Nome del file: PVSCS12D01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PVSCS12D02

Note: Scorcio prospetto sud (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVSCS12D02.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PVSCS12D03

Note: Scorcio prospetto nord (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVSCS12D03.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PVSCS12D04

Note: Interno stalla (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVSCS12D04.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PVSCS12D05

Note: Interno sottotetto (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVSCS12D05.JPG

DOCUMENTAZIONE GRAFICA

Genere: documentazione allegata

Tipo: stralcio foglio catastale, scala 1:1000

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: PVSCS12T01

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file: PVSCS12T01.pdf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2004

Nome [1 / 2]: Marino, Nadia

Nome [2 / 2]: Pagani, Chiara