

Stalla delle allieve bovine della cascina Castello di Carpiano

Carpiano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1c020-00044/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1c020-00044/>

CODICI

Unità operativa: 1c020

Numero scheda: 44

Codice scheda: 1c020-00044

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102457

Ente schedatore: R03/ A.S.P. Golgi - Redaelli

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 4

Codice IDK della scheda madre: 1c020-00040

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: stalla-fienile

Qualificazione: rurale

Denominazione: Stalla delle allieve bovine della cascina Castello di Carpiano

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015050

Comune: Carpiano

Indirizzo: Via Torchio, 2

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Costituzione

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Carpiano

Particelle: 11

Foglio/Data: 6

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La stalla delle allieve bovine, che costituisce il prolungamento del lato nord del castello sopra al fossato, non esisteva nella mappa di fine XVIII secolo conservata all'Archivio Storico Civico di Pavia, mentre è stato edificato durante i lavori di ristrutturazione del castello avvenuti nel 1863-64, come risulta dalla pianta dei lavori realizzati.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XIX

Data: 1863/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XIX

Data: 1864/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XIX

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XIX

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. sottotetto

Suddivisione verticale: quattro campate

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Fabbricato in muratura di mattoni a vista a pianta rettangolare diviso in quattro campate con sviluppo su due piani fuori terra. A piano terra stalla con pavimento in battuto e solaio in voltine e putrelle di ferro, superiormente fienile sottotetto sorretto da pilastri in muratura, aperto sui lati nord e sud e chiuso sul lato est da muro con tre aperture, due delle quali in grigliato di mattoni. La copertura è a due falde con struttura a 3 capriate in legno e manto di tegole a coppo in laterizio.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: fienile

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: zoccolo in ceppo

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: solaio

STRUTTURA

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: in battuto

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 4]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

La copertura mostra segni di infiltrazioni dal manto, che risulta sconnesso con parti mancanti e avvallamenti della sua superficie. Inoltre, la mancanza di un idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche causa problemi alle strutture sottostanti.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 4]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Nella stalla sono riconoscibili danni causati dall'umidità di risalita, da infiltrazione e dall'usura. Macchie di umidità di condensa, depositi superficiali più o meno coerenti interessano le superfici.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 4]

Riferimento alla parte: solai

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

I solai in putrelle e voltini in mattoni forati presentano ossidazione degli elementi in ferro e macchie di umidità e distacchi sull'intonaco che sono indice di infiltrazioni d'acqua nel solaio.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 4]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

La muratura non presenta particolari problemi dal punto di vista strutturale. La parte inferiore è interessata da fenomeni di risalita d'acqua per capillarità dal terreno mentre nelle zone più esposte si notano croste nere, erosione dei mattoni e disgregazione dei giunti di malta.

Fonte: osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: p. t.

Uso: stalla delle allieve bovine

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: p. sottotetto

Uso: fienile

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: stalla/ fienile

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà persona giuridica senza scopo di lucro

Indirizzo: Via Olmetto 6, 20123 Milano

Indicazione specifica

A.S.P. Azienda di Servizi alla Persona Golgi - Redaelli (già Amministrazione delle II.PP.A.B. di Milano)

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 3]

Denominazione da vincolo: CASTELLO

Dati catastali: MAPP. 100, 175 (parte)

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, artt. 2, 3)

Estremi provvedimento: 1962/07/17

Data notificazione: 1962/09/21

Data di registrazione o G.U.: 14/01/1963

Codice ICR: 2ICR0043783AAAA

Nome del file originale: 01865110186515.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00044_NVC-0000018267

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 3]

Denominazione da vincolo: CASTELLO

Dati catastali: MAPP. 175 (parte)

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, art. 21)

Estremi provvedimento: 1962/07/17

Data notificazione: 1962/07/17

Data di registrazione o G.U.: 14/01/1963

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2ICR0043783AAAA

Nome del file originale: 01865160186518.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00044_NVC-0000018268

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [3 / 3]

Denominazione da vincolo: CASTELLO

Dati catastali: MAPP. 178 - 177

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, art. 21)

Estremi provvedimento: 1962/07/17

Data notificazione: 1962/07/17

Data di registrazione o G.U.: 14/01/1963

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2ICR0043783AAAA

Nome del file originale: 01865190186521.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00044_NVC-0000018269

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00044_IMG-0000128906

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MICCC14D01

Note: Vista nord (2004)

Nome del file originale: MICCC14D01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00044_IMG-0000128907

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MICCC14D02

Note: Vista prospetto sud (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MICCC14D02.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00044_IMG-0000128908

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MICCC14D03

Note: Vista sud-ovest (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MICCC14D03.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00044_IMG-0000128909

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MICCC14D04

Note: Interno stalla (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MICCC14D04.JPG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c020-00044_DRA-0000021268

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Codice identificativo: MICCC14T01

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: MICCC14T01.pdf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Ente compilatore: A.S.P. Golgi - Redaelli

Nome [1 / 2]: Marino, Nadia

Nome [2 / 2]: Pagani, Chiara