Villa Bollani

Varese (VA)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1d010-00142/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1d010-00142/

CODICI

Unità operativa: 1d010

Numero scheda: 142

Codice scheda: 1d010-00142

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: C

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Ente Parco Campo dei Fiori

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: villa

Denominazione: Villa Bollani

Fonte della denominazione: bibliografia

Specifica della fonte della denominazione

1981, Marzocchi Mirioni G., Saggio sull¿edilizia Liberty a Varese ed a Induno Olona

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: VA

Nome provincia: Varese

Codice ISTAT comune: 012133

Comune: Varese

Località: Fogliaro

Indirizzo: Via Virgilio, 91

Collocazione: Nel centro abitato, isolato

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: NO

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Varese

Foglio/Data: 914/2018

Particelle: 3612

LOCALIZZAZIONE STORICA

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE STORICA

Area di appartenenza territoriale: Comune di Varese

Data: 1934

Fonte: Nistri (F.4, S. Maria del Monte)

LOCALIZZAZIONE CATASTALE STORICA

Denominazione e tipologia del catasto: Catasto Regio Italiano (1905-1960), geometrico-particellare

Denominazione dell'unità cartografica catastale

Comune Amministrativo di Velate, Mandamento di Varese, Provincia di Como, F.14

Particelle: 3612

Data: 1954

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1/3]

Ruolo: decorazione

Autore/Nome scelto: Parini

Dati anagrafici/Periodo di attività: notizie 1911-1914

Specifiche: realizzazione dei cancelli in ferro battuto

Motivazione dell'attribuzione: fonti bibliografiche

AUTORE [2/3]

Ruolo: decorazione

Autore/Nome scelto: Zanzi

Dati anagrafici/Periodo di attività: notizie 1911-1914

Specifiche: elementi plastici

Motivazione dell'attribuzione: fonti bibliografiche

AUTORE [3/3]

Ruolo: decorazione

Autore/Nome scelto: Casgnola

Dati anagrafici/Periodo di attività: notizie 1911-1914

Specifiche: elementi plastici

Motivazione dell'attribuzione: fonti bibliografiche

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: progetto

Denominazione: architettura liberty

Fonte dell'attribuzione: fonti bibliografiche

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: La villa viene probabilmente costruita tra il 1911 e il 1914.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1911/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1914/00/00

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1/3]

Riferimento: intero bene

Numero di piani: -1

Tipo di piani: p. seminterrato

SUDDIVISIONE INTERNA [2/3]

Riferimento: intero bene

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. rialzato, p.1

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: torretta

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. rialzato, p.1; p. sottotetto

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'edificio presenta un impianto planimetrico articolato, sviluppato su di un piano seminterrato e due piani fuori terra. Il volume è caratterizzato da una torretta belvedere, più alta di un piano rispetto al nucleo principale del fabbricato. L'accesso alla villa è evidenziato da un androne con due ampie arcate che sorreggono la terrazza soprastante. Le strutture portanti sono in muratura. La copertura, a falde, è in laterizio.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [1/3]

Riferimento piano o quota: p. rialzato

Schema: articolato

Forma: irregolare

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [2/3]

Riferimento piano o quota: p. 1

Schema: articolato

Forma: irregolare

Riferimento alla parte: torretta

PIANTA [3/3]

Riferimento piano o quota: p. sottotetto

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a falde

Qualificazione della forma: a pianta articolata

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a rampa curvilinea

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 2

Forma planimetrica: rettilinea

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: esterna

Genere: in pietra

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 18]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: fascia orizzontale

Qualificazione del tipo: a finti mattoni

Materiali: intonaco

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 18]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: ampia fascia basamentale

Qualificazione del tipo: bugnato

Materiali: intonaco

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 18]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: architravi aperture

Qualificazione del tipo: con motivi a foglie di castagno

Materiali: cemento decorativo

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 18]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: davanzali finestre

Qualificazione del tipo: con motivi a foglie di castagno

Materiali: cemento decorativo

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 18]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: ampia fascia orizzontale

Qualificazione del tipo: a strisce orizzontali

Materiali: intonaco decorato

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 18]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: mensole terrazzi

Qualificazione del tipo: cementi decorativi destinati a funzioni strutturali e/o estetico-decorative

Materiali: cemento decorativo

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 18]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: fascia sottogronda

Qualificazione del tipo: semplice, lievemente sporgente

Materiali: cemento decorativo

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 18]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: parapetti

Qualificazione del tipo: con motivi a foglie di castagno

Materiali: cemento decorativo

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 18]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: fasce orizzontali

Qualificazione del tipo: semplici, lievemente sporgenti

Materiali: cemento decorativo

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 18]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: fascia orizzontale

Qualificazione del tipo: con motivi a foglie di castagno

Materiali: cemento decorativo

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 18]

Ubicazione: torretta

Collocazione: esterna

Tipo: architravi aperture

Qualificazione del tipo: semplici, lievemente sporgenti

Materiali: cemento decorativo

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 18]

Ubicazione: torretta

Collocazione: esterna

Tipo: mensole aperture

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

Materiali: cemento decorativo

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 18]

Ubicazione: torretta

Collocazione: esterna

Tipo: fascia orizzontale

Qualificazione del tipo: a nastro

Materiali: mattoni a vista

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 18]

Ubicazione: prospetto su via

Collocazione: esterna

Tipo: portalampade

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici e fitomorfi

Materiali: ferro battuto

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 18]

Ubicazione: prospetto su via

Collocazione: esterna

Tipo: pilastri cancello

Qualificazione del tipo: motivi a spirale

Materiali: cemento decorativo

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 18]

Ubicazione: prospetto su via

Collocazione: esterna

Tipo: cancello

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici e fitomorfi

Materiali: ferro battuto

ELEMENTI DECORATIVI [17 / 18]

Ubicazione: prospetto Sud

Collocazione: esterna

Tipo: parapetti

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

Materiali: ferro battuto

ELEMENTI DECORATIVI [18 / 18]

Ubicazione: prospetto Est/ prospetto Sud/ prospetto Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: ampia fascia basamentale

Qualificazione del tipo: bugnato

Materiali: pietra

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1/3]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2018

Stato di conservazione: buono

Modalità di conservazione: manutenzione programmata

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2/3]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2018

Stato di conservazione: buono

Modalità di conservazione: manutenzione programmata

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3/3]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2018

Stato di conservazione: buono

Modalità di conservazione: manutenzione ordinaria

Fonte: osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 15]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Niglia, Davide

Note: Villa Bollani

Formato: 12x18

Nome del file: Villa_Bollani_Vista_Sud-Est.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 15]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Niglia, Davide

Formato: 12x18

Visibilità immagine: 2

Nome del file: Villa_Bollani_Cancello_Ingresso.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 15]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Niglia, Davide

Formato: 18x12

Visibilità immagine: 2

Nome del file: Villa_Bollani_Cancello_Ingresso_Particolare.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4/15]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b.n. 18x24

Codice identificativo: VBO10F01

Note: VISTA D'INSIEME (2000)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 15]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b.n. 18x24

Codice identificativo: VBO10F02

Note: VISTA PROSPETTO S-O (2000)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 15]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b.n. 18x24

Codice identificativo: VBO10F03

Note: VISTA PROSPETTO S-E (2000)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 15]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b.n. 18x24

Codice identificativo: VBO10F04

Note: ALTRO FRONTE (2000)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 15]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b.n. 18x24

Codice identificativo: VBO10F05

Note: VISTA TORRETTA (2000)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 15]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b.n. 18x24

Codice identificativo: VBO10F06

Note: PART. ATTACCO COPERTURE TORRETTA (2000)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 15]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore 24x36

Codice identificativo: VBO10D01

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 15]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore 24x36

Codice identificativo: VBO10D02

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 15]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore 24x36

Codice identificativo: VBO10D03

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 15]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore 24x36

Codice identificativo: VBO10D04

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [14 / 15]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore 24x36

Codice identificativo: VBO10D05

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [15 / 15]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore 24x36

Codice identificativo: VBO10D06

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1/2]

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: VBO10T01

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file: VBO10T01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2/2]

Genere: documentazione esistente

Tipo: STRALCIO P.R.G. - 1:2000

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: VBO10T01

BIBLIOGRAFIA [1 / 6]

Genere: bibliografia di confronto

Autore: Ferrario G.F.

Titolo libro o rivista: Varese trionfo del Liberty. Viaggio nell¿arte del primo Novecento nella provincia di Varese

Luogo di edizione: Varese

Anno di edizione: 2003

V., pp., nn.: p. 40

BIBLIOGRAFIA [2 / 6]

Genere: bibliografia di confronto

Autore: Ville parchi

Titolo libro o rivista: Le ville e i parchi

Luogo di edizione: Varese

Anno di edizione: 1995

V., pp., nn.: p. 116

BIBLIOGRAFIA [3 / 6]

Genere: bibliografia di confronto

Autore: Gelso P.

Titolo libro o rivista: Ville liberty in area varesina

Anno di edizione: 1993-1994

V., pp., nn.: pp. 727-732

BIBLIOGRAFIA [4/6]

Genere: bibliografia di confronto

Autore: Riva D.

Titolo libro o rivista: Archivi del liberty italiano: architettura

Titolo contributo: Varese

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1987

V., pp., nn.: p. 206

BIBLIOGRAFIA [5 / 6]

Genere: bibliografia di confronto

Autore: Itinerari liberty

Titolo libro o rivista: Itinerari liberty a Varese

Luogo di edizione: Varese

Anno di edizione: 1983

V., pp., nn.: pp. 17-18

BIBLIOGRAFIA [6 / 6]

Genere: bibliografia di confronto

Autore: Marzocchi Mirioni G.

Titolo libro o rivista: Rivista della Società Storica Varesina

Titolo contributo: Saggio sull¿edilizia Liberty a Varese ed a Induno Olona

Luogo di edizione: Varese

Anno di edizione: 1981

V., pp., nn.: pp. 117-138

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2000

Nome: Di Liello, S.

Funzionario responsabile: Gaspari, Giuseppe

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Data: 2018

Nome: Caramel, Claudia

Ente: Ente Parco Campo dei Fiori

Referente scientifico [1 / 2]: Baila, Angela

Referente scientifico [2 / 2]: Condoleo, Paola

Funzionario responsabile: Gigante, Rita

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Data: 2018

Nome: Manzo, Antonella

Ente: Ente Parco Campo dei Fiori

Referente scientifico [1 / 2]: Baila, Angela

Referente scientifico [2 / 2]: Condoleo, Paola

Funzionario responsabile: Gigante, Rita