

Chiesa di S. Maria delle Grazie

Lodi (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/1n040-00112/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/1n040-00112/>

CODICI

Unità operativa: 1n040

Numero scheda: 112

Codice scheda: 1n040-00112

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00101963

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice bene radice: 0300101963

Codice IDK della scheda di livello superiore: LO620-00031

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Denominazione: Chiesa di S. Maria delle Grazie

ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: Chiesa della Beata Vergine delle Grazie

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098031

Comune: Lodi

Indirizzo: Piazza Pietro Zaninelli, 0(P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Paolo Gorini

CAP: 26900

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Lodi

Foglio/Data: 42

Particelle: E

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 4]

Ruolo: decorazione

Autore/Nome scelto: Ferrari Federico

Codice scheda autore: ICCD0-09620

Sigla per citazione: 10004561

AUTORE [2 / 4]

Ruolo: completamento facciata

Autore/Nome scelto: Terzaghi Antonio

AUTORE [3 / 4]

Ruolo: costruzione

Autore/Nome scelto: Sartori Michele

Codice scheda autore: ICCD0-03784

Sigla per citazione: 10009420

AUTORE [4 / 4]

Ruolo: costruzione

Autore/Nome scelto: Sartori Pier Giacomo

Codice scheda autore: ICCD0-03785

Sigla per citazione: 10009421

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: barocco lombardo

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia: Il complesso trae origine da un Oratorio officiato dai Padri Amadei fin dal 1476.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]

Secolo: sec. XV

Data: 1476

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]

Secolo: sec. XV

Data: 1476

NOTIZIA [2 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

L'area su cui si trova la chiesa attuale era occupata precedentemente da un altro edificio sacro fatto costruire nel 1599 dal vescovo Lodovico Taverna e demolito nel 1655.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]

Secolo: sec. XVI

Data: 1599

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]

Secolo: sec. XVII

Data: 1655

NOTIZIA [3 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Costruzione della nuova chiesa all'interno delle mura cittadine voluta dai Padri Minimi di San Francesco di Paola.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1669

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1743

NOTIZIA [4 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: Nel 1759 Federico Ferrario eseguì gli affreschi della finta cupola del presbiterio e della finta finestra del coro.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1759

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1759

Validità: ca.

NOTIZIA [5 / 6]

Riferimento: facciata

Notizia sintetica: completamento

Notizia: Nel 1954 la facciata, ancora incompiuta, viene completata in stile neo-barocchetto dall'architetto Terzaghi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1954

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1954

NOTIZIA [6 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]

Secolo: sec. XVII

Data: 1669

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1743

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Parrocchia della Beata Vergine Maria del Carmine

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 9]

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE ERETTA NEL 1674

Tipo provvedimento: L. n. 364/1909, art. 5

Estremi provvedimento: 1912/06/16

Estensione del vincolo: intero bene

Codice ICR: 2RTI0980109AAAA

Nome del file: 00337590033760.pdf

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 9]

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 21

Estremi provvedimento: 1961/04/14

Data di registrazione o G.U.: 22/05/1962

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2RTI0980109AAAA

Nome del file: 00337610033763.pdf

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [3 / 9]

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 21

Estremi provvedimento: 1961/04/14

Data di registrazione o G.U.: 22/05/1962

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2RTI0980109AAAA

Nome del file: 00337640033766.pdf

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [4 / 9]

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 21

Estremi provvedimento: 1961/04/14

Data di registrazione o G.U.: 22/05/1962

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2RTI0980109AAAA

Nome del file: 00337700033772.pdf

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [5 / 9]

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 21

Estremi provvedimento: 1961/04/14

Data di registrazione o G.U.: 22/05/1962

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2RTI0980109AAAA

Nome del file: 00337730033775.pdf

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [6 / 9]

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 21

Estremi provvedimento: 1961/04/14

Data di registrazione o G.U.: 22/05/1962

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2RTI0980109AAAA

Nome del file: 00337760033778.pdf

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [7 / 9]

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 21

Estremi provvedimento: 1961/04/14

Data di registrazione o G.U.: 22/05/1962

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2RTI0980109AAAA

Nome del file: 00337790033781.pdf

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [8 / 9]

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 21

Estremi provvedimento: 1961/04/14

Data di registrazione o G.U.: 22/05/1962

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2RTI0980109AAAA

Nome del file: 00337820033784.pdf

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [9 / 9]

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 21

Estremi provvedimento: 1961/04/14

Data di registrazione o G.U.: 22/05/1962

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2RTI0980109AAAA

Nome del file: 00337670033769.pdf

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 31]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Nome del file: SMR10F01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 31]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SMR11D01

Note: facciata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 31]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SMR11D02

Note: prospetto laterale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 31]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SMR11D03

Note: interno da ingresso verso abside

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 31]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SMR11D04

Note: interno da abside verso ingresso

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 31]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SMR11D05

Note: degrado decorazioni interne

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 31]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SMR11D06

Note: degrado decorazioni interne

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 31]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SMR11D07

Note: degrado decorazioni interne

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 31]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SMR11F01

Note: facciata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 31]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SMR11F01

Note: facciata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 31]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SMR11F01

Note: prospetto laterale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 31]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SMR11F02

Note: prospetto laterale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 31]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SMR11F02

Note: prospetto laterale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [14 / 31]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SMR11F02

Note: interno da ingresso verso abside

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [15 / 31]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SMR11F03

Note: interno da ingresso verso abside

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [16 / 31]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SMR11F03

Note: prospetto laterale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [17 / 31]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SMR11F03

Note: volta campata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [18 / 31]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SMR11F04

Note: interno da abside verso ingresso

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [19 / 31]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SMR11F04

Note: interno da ingresso verso abside

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [20 / 31]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SMR11F04

Note: coro

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [21 / 31]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SMR11F05

Note: degrado decorazioni interne

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [22 / 31]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SMR11F05

Note: volta campata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [23 / 31]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SMR11F05

Note: sacrestia

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [24 / 31]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SMR11F06

Note: degrado decorazioni interne

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [25 / 31]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SMR11F06

Note: coro

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [26 / 31]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SMR11F06

Note: degrado decorazioni cappelle

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [27 / 31]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SMR11F07

Note: degrado decorazioni interne

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [28 / 31]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SMR11F09

Note: degrado decorazioni cappelle

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [29 / 31]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SMR11F09

Note: degrado decorazioni cappelle

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [30 / 31]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SMR11F10

Note: degrado decorazioni cappelle

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [31 / 31]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SMR11F11

Note: degrado decorazioni cappelle

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: stralcio catastale, scala 1:1000

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: SMR11T01

Percorso relativo del file: LodiAllegati

Nome del file: SMR11T01.dwg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: pianta, scala 1:200

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: SMR11T02

Percorso relativo del file: LodiAllegati

Nome del file: SMR11T02.dwg

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2000

Nome: Catalano, M.

Referente scientifico: Susani, Elisabetta