

Chiesa di S. Nicolao (ex)

Bellano (LC)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1n080-00007/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1n080-00007/>

CODICI

Unità operativa: 1n080

Numero scheda: 7

Codice scheda: 1n080-00007

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Regione Lombardia

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: sconsecrata

Denominazione: Chiesa di S. Nicolao (ex)

Fonte della denominazione: elenchi enti locali

Specificazione della fonte della denominazione: Provincia di Lecco

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LC

Nome provincia: Lecco

Codice ISTAT comune: 097008

Comune: Bellano

Indirizzo: Vicolo S. Nicolao

Diocesi: Milano

CENTRO STORICO

Denominazione: Bellano

Carattere amministrativo del centro storico: capoluogo municipale

Collocazione: Nel centro abitato, non distinguibile dal contesto

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: SI

Specifiche: Apertura in occasione di pubbliche mostre e manifestazioni o a richiesta presso il Comune di Bellano.

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Bellano

Particelle: 61

Foglio/Data: 18

LOCALIZZAZIONE STORICA

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE STORICA

Area di appartenenza territoriale: Signoria Visconti di Milano

Ripartizione territoriale: Valsassina

Insediamiento/Località: Bellano

Data: 1295/00/00

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XIII

Data: 1295/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XIII

Data: 1295/00/00

Validità: post

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La chiesa è appartenuta alla comunità degli Umiliati di Bellano, stanziatisi in zona sicuramente a partire dal 1295.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XIII

Data: 1295/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XIII

Data: 1295/00/00

Validità: post

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia: Tra il XVI secolo e il XVIII, la "Domus" di San Nicolao si è trovata in regime commendatizio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XVI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso e passaggio di proprietà

Notizia

Dopo il periodo di regime commendatizio, il complesso conventuale, di cui faceva parte la chiesa di S. Nicolao, divenne di proprietà privata e trasformato in filanda. La chiesa passò nelle mani dell'amministrazione comunale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

L'amministrazione comunale fece eseguire, tra il 1980 e il 1983, vari restauri che portarono alla scoperta di affreschi antichi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1980/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1983/00/00

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: corpo semplice

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a corpo semplice costituito da aula a pianta trapezoidale che, nelle partizioni murarie prevalentemente in pietra, denuncia successive sovrapposizioni eseguite con differenti tecniche costruttive. L'aula suddivisa in due parti da un arco intermedio ed attualmente con tetto a vista, è stata in precedenza suddivisa anche verticalmente realizzando due piani, mentre il presbiterio, rialzato di due gradini, ha conservato la pregevole copertura a crociera in mattoni. Notevoli gli affreschi riportati alla luce dopo il recupero dell'immobile.

PIANTA

Riferimento alla parte: aula

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: trapezoidale

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 4]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari rasati con malta

Materiali [1 / 2]: pietra irregolare

Materiali [2 / 2]: mattoni pieni in laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 4]

Ubicazione: prospetto principale

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari rasati con intonaco

Materiali [1 / 2]: pietra irregolare

Materiali [2 / 2]: intonaco con lavorazione a graffito

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 4]

Ubicazione: basamento prospetto laterale

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: ciottoli sbozzati

TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 4]

Ubicazione: pilastri per arcate

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: pietra squadrata

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: aula

TIPO [1 / 2]

Genere: arco

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

TIPO [2 / 2]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta trapezoidale

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: capriate e travi

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: aula

Genere: in battuto

Schema del disegno: monolitico

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali: intonaco a graffito

Qualificazione del tipo: monocromi

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornicione timpano

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: monocromi

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2014

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: sala polifunzionale

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: oratorio

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

ACQUISIZIONE

Tipo acquisizione: atto di compravendita

Luogo acquisizione: Bellano

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indirizzo: Via Vittorio Veneto, 23 23822 Bellano (LC)

Indicazione specifica: Comune di Bellano

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs n. 42/2004, 10 e 12

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.G.T.

Sintesi normativa zona: Zona F aree a servizi

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LAX10F05

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: LAX10F05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 10]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LAX10F04

Visibilità immagine: 2

Nome del file originale: LAX10F04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n080-00007_IMG-0000194176

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LAX10F01

Note: facciata

Nome del file originale: LAX10F01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n080-00007_IMG-0000194177

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LAX10F02

Note: prospetto laterale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LAX10F02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n080-00007_IMG-0000194178

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LAX10F03

Note: interno ingresso verso abside

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LAX10F03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n080-00007_IMG-0000194181

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/09/00

Codice identificativo: 1n080-00007_1

Note: Esterno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 1n080-00007_1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n080-00007_IMG-0000194182

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/09/00

Codice identificativo: 1n080-00007_2

Note: Esterno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 1n080-00007_2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n080-00007_IMG-0000194183

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/09/00

Codice identificativo: 1n080-00007_3

Note: Interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 1n080-00007_3

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n080-00007_IMG-0000194184

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/09/00

Codice identificativo: 1n080-00007_4

Note: Interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 1n080-00007_4

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n080-00007_IMG-0000194185

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/09/00

Codice identificativo: 1n080-00007_5

Note: Particolare

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 1n080-00007_5

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n080-00007_DRA-0000030907

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Codice identificativo: LAX10T01

Nome del file originale: LAX10T01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n080-00007_DRA-0000030908

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: LAX10T02

Nome del file originale: LAX10T02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n080-00007_DRA-0000030909

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: sezione

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: LAX10T03

Nome del file originale: LAX10T03_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n080-00007_DRA-0000030910

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: rilievo danni

Codice identificativo: LAX10G01

Nome del file originale: LAX10G01_dwg.zip

FONTI E DOCUMENTI

Codice univoco della risorsa: SC_A_1n080-00007_FNT-0000032418

Genere: documentazione allegata

Tipo: relazione

Data: 2001

Note: Relazione storico descrittiva e stato di conservazione

Nome del file originale: LAX.rtf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Ente compilatore: EDS informatica e cultura

Nome: Sacchi, R.

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2014

Nome: Piefermi, Antonio

Ente compilatore: Provincia di Lecco

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde