

Oratorio di S. Giovanni Battista

Varenna (LC)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1n080-00018/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1n080-00018/>

CODICI

Unità operativa: 1n080

Numero scheda: 18

Codice scheda: 1n080-00018

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00103500

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: oratorio

Denominazione: Oratorio di S. Giovanni Battista

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LC

Nome provincia: Lecco

Codice ISTAT comune: 097084

Comune: Varenna

Indirizzo: Piazza di S. Giorgio, 25

Diocesi: Milano

CENTRO STORICO

Denominazione: Varenna

Carattere amministrativo del centro storico: capoluogo municipale

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: SI

Specifiche: Apertura a richiesta presso la Parrocchia di Varenna o in orari regolamentati.

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Varenna

Foglio/Data: 14

Particelle: C

LOCALIZZAZIONE STORICA

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE STORICA

Area di appartenenza territoriale: Sacro Romano Impero

Ripartizione territoriale: Milano

Insediamiento/Località: Varenna

Data: sec. XI

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: mestranze lombarde

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]

Secolo: sec. XI

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]

Secolo: sec. XII

Data: 1143/00/00

Validità: ca.

NOTIZIA [2 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La chiesa è una delle più antiche del Lario. Le prime notizie certe della sua esistenza sono del 1143, in un documento che elenca le chiese dipendenti da Monza.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]

Secolo: sec. XII

Data: 1143/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: Un'iscrizione, all'interno dell'edificio, attesta un ampliamento effettuato nel 1151.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]

Secolo: sec. XII

Data: 1151/00/00

NOTIZIA [4 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia

Nel 1412 venne stabilito sull'oratorio un patronato da parte della famiglia Serponti, che fece affrescare il proprio stemma nella zona absidale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]

Secolo: sec. XV

Data: 1412/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]

Secolo: sec. XV

Data: 1412/00/00

NOTIZIA [5 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Nel corso del 1643 la chiesa subì un sopralzo delle murature; la navata venne coperta da una volta e l'abside fu separato dalla navata con un muro a formare una sorta di sacrestia. L'interno venne interamente intonacato. Sul tetto venne eretto un piccolo campanile.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]

Secolo: sec. XVII

Data: 1643/00/00

NOTIZIA [6 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Ampi interventi di restauro e rifacimento furono eseguiti a partire dal 1964 sotto la direzione di Giannino Grossi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1964/09/00

Validità: post

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: corpo semplice

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a capanna in muratura di pietra grezza irregolare, a corpo semplice con abside semicircolare rivolto verso la piazza di accesso, ingressi laterali e facciata addossata agli edifici residenziali limitrofi sormontata da un campaniletto a

vela. in basso a detta facciata è presente un arcosolio al quale è attribuita una funzione tombale. Sulle pareti interne si conservano porzioni affrescate di buona fattura che sui lati appartengono ad un ciclo del trecento mentre per l'abside risalgono al primo cinquecento.

PIANTA

Riferimento alla parte: aula

PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: abside

PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: assiale

Forma: semicircolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: Le pareti appoggiano su affioramenti rocciosi

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: diretta

Tecnica costruttiva: muratura poggiante su roccia affiorante

Materiali: pietra

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari

Materiali: pietra locale

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: aula

TIPO [1 / 2]

Genere: solaio

Forma: piana

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: abside

TIPO [2 / 2]

Genere: volta

Forma: catino

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: aula

CONFIGURAZIONE ESTERNA [1 / 2]

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA [1 / 2]

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: capriate e travi

MANTO DI COPERTURA [1 / 2]

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

Ubicazione: abside

CONFIGURAZIONE ESTERNA [2 / 2]

Genere: a tetto

Forma: conica

Qualificazione della forma: a pianta semicircolare

STRUTTURA E TECNICA [2 / 2]

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA [2 / 2]

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: aula

Genere: in pietra

Schema del disegno: lastre rettangolari a giunti alternati irregolari

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2014

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1964/00/00

Data fine: 1967/00/00

Descrizione intervento

Rimozione delle lesene e delle volte seicentesche, scrostatura degli intonaci e recupero conservativo degli affreschi con ripristino della copertura lignea a capanna.

Responsabile scientifico: Grossi, Giannino

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato parzialmente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: oratorio

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: oratorio

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Giorgio - Varenna

Indirizzo: P.zza S. Giorgio 23829 Varenna

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: ORATORIO DI S. GIOVANNI BATTISTA

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1911/04/29

Codice ICR: 2ICR0010286AAAA

Nome del file: 03196750319675.pdf

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.G.T.

Sintesi normativa zona

PERIMETRO DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO - SPAZI PUBBLICI - Sistemi dei vincoli prescrittivi e aree di tutela - Beni Culturali D.Lgs. 42/2004, art. 10

Vincoli altre amministrazioni: D.Lgs. 42/2004 art. 136 - Bellezze d'insieme

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LDX10F03

Note: interno da ingresso verso abside

Visibilità immagine: 1

Nome del file: LDX10F03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LDX10F04

Note: degrado interno, arco e volta dell'altare

Visibilità immagine: 1

Nome del file: LDX10F04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LDX10F06

Note: degrado interno, parete nord, affreschi

Visibilità immagine: 1

Nome del file: LDX10F06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LDX10F05

Visibilità immagine: 2

Nome del file: LDX10F05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LDX10F02

Visibilità immagine: 2

Nome del file: LDX10F02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: LDX10F01

Visibilità immagine: 2

Nome del file: LDX10F01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/12/00

Codice identificativo: 1n080-00018_2

Note: Esterno

Nome del file: 1n080-00018_2.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Giudici, Pino

Data: 2014/12/00

Codice identificativo: 1n080-00018_3

Note: Interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file: 1n080-00018_3.tif

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Giudici, Pino

Data: 2014/12/00

Codice identificativo: 1n080-00018_1

Note: Esterno

Visibilità immagine: 1

Nome del file: 1n080-00018_1.tif

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione allegata

Tipo: rilievo danni

Codice identificativo: LDX10G01

Nome del file: LDX10G01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione allegata

Tipo: stralcio foglio catastale

Scala: 1:1000

Codice identificativo: LDX10T01

Nome del file: LDX10T01_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 4]

Genere: documentazione allegata

Tipo: pianta

Scala: 1:200

Codice identificativo: LDX10T02

Nome del file: LDX10T02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 4]

Genere: documentazione allegata

Tipo: sezione

Scala: 1:200

Codice identificativo: LDX10T03

Nome del file: LDX10T03_dwg.zip

FONTI E DOCUMENTI

Genere: documentazione allegata

Tipo: relazione

Data: 2001

Note: Relazione storico descrittiva e stato di conservazione

Nome del file: LDX.rtf

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2001

Specifiche ente schedatore: EDS informatica e cultura

Nome: Sacchi, R.

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Data: 2014

Nome: Piefermi, Antonio

Ente: Provincia di Lecco

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde