

Palazzo Panzerini

Cedegolo (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r010-00027/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r010-00027/>

CODICI

Unità operativa: 1r010

Numero scheda: 27

Codice scheda: 1r010-00027

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: palazzo

Qualificazione: signorile

Denominazione: Palazzo Panzerini

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017047

Comune: Cedegolo

Indirizzo: Via nazionale, 127, 129, 131

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: CEDEGOLO

Foglio/Data: 1/ 1967

Particelle [1 / 2]: 60

Particelle [2 / 2]: 61

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: ambito locale camuno

Fonte dell'attribuzione: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Fondazione palazzo

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: inizio

Data: 1601

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

Data: 1800

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Sistemazione palazzo e decorazioni interne

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1801

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

Data: 1900

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Restauro complesso ala comunale

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XXI

Frazione di secolo: fine

Data: 2000

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XXI

Frazione di secolo: fine

Data: 2002

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +4

Tipo di piani: p. interrato-1; p.t.: p.1; p. 2;

Suddivisione verticale: a elementi seriali

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +4

Tipo di piani: p.3; p. sottotetto.

Suddivisione verticale: a elementi seriali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il palazzo si attesta sulla strada con il prospetto principale, da cui si accede all'androne di ingresso. Il corpo scala è nel mezzo della pianta, e gli ambienti si organizzano intorno ad esso. La morfologia dell'edificio è complessa. Le strutture verticali sono in muratura portante continua, le strutture orizzontali voltate in parte per i primi due piani. L'ultimo piano, di recente ristrutturato, presenta solai piani lignei nelle sale e volte a botte nel corridoio. Gli intonaci esterni sono in parte mancanti. I rivestimenti interni in parte dipinti in parte rivestiti in legno. Le coperture hanno struttura lignea e manto in tegole.

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

Ubicazione: intero bene

Tipo: nessun elemento

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [1 / 3]

Riferimento piano o quota: p. interrato

Schema: centrale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [2 / 3]

Riferimento piano o quota: p.t.;p.1;p.2;p.3

Schema: articolato

Forma: irregolare

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [3 / 3]

Riferimento piano o quota: p. sottotetto

Schema: ambiente unico

Forma: irregolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietrisco

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: scala

TIPO [1 / 8]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [1 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: piano secondo

TIPO [2 / 8]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [2 / 8]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: piano primo

TIPO [3 / 8]

Genere: volta

Forma: a schifo

STRUTTURA [3 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: nucleo centrale scala

TIPO [4 / 8]

Genere: arco

STRUTTURA [4 / 8]

Riferimento: intero arco

Ubicazione: nucleo centrale scala

TIPO [5 / 8]

Genere: voltino

Forma: piattabanda

STRUTTURA [5 / 8]

Riferimento: intero voltino

Ubicazione: piano terra

TIPO [6 / 8]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [6 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: androne

TIPO [7 / 8]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [7 / 8]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: lato sud

TIPO [8 / 8]

Genere: balcone ligneo

Forma: rettangolare

STRUTTURA [8 / 8]

Riferimento: intero balcone

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: irregolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 4]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: centrale

Forma planimetrica: a tre rampe

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: gradini impostati su volte

SCALE [2 / 4]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: non rilevabile

SCALE [3 / 4]

Ubicazione: interna piano secondo

Genere: rampa

Categoria: d'accesso ai locali

Quantità: 2

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: autoportante

SCALE [4 / 4]

Ubicazione: interna piano secondo

Genere: rampa

Categoria: accesso solaio

Quantità: 1

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [4 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: posata a terra

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: piani 1 e 2

Genere: in ceramica

Schema del disegno: giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: piano primo

Genere: parquet

Schema del disegno: listoni sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: piano terra

Genere: battuto di cemento

Schema del disegno: lavorato

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 20]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 20]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 20]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 20]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 20]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 20]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 20]

Ubicazione: piano primo

Collocazione: interba

Tipo: stua

Qualificazione del tipo: rivestimento parietale con decorazione architettonica

Materiali: legno

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 20]

Collocazione: interno

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 20]

Collocazione: interno

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 20]

Collocazione: interno

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 20]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 20]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 20]

Ubicazione: prospetto sud

Collocazione: esterna

Tipo: meridiana

Qualificazione del tipo: dipinta

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 20]

Ubicazione: piano terra

Collocazione: itnera

Tipo: portale

Qualificazione del tipo: modanato a tutto sesto

Materiali: granito

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 20]

Ubicazione: piano terra

Collocazione: esterna

Tipo: portale con inferriata

Qualificazione del tipo: bugnato

Materiali: granito

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 20]

Ubicazione: piano terra

Collocazione: esterna

Tipo: portale con stemma

Qualificazione del tipo: scolpito

Materiali: granito

ELEMENTI DECORATIVI [17 / 20]

Ubicazione: piano terra

Collocazione: esterna

Tipo: cornici finestre

Qualificazione del tipo: tagliate

Materiali: granito

ELEMENTI DECORATIVI [18 / 20]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterno

Tipo: cornice finestre

Qualificazione del tipo: modanate

Materiali: arenaria

ELEMENTI DECORATIVI [19 / 20]

Ubicazione: piano terra

Collocazione: esterna

Tipo: griglie in ferro

Qualificazione del tipo: lavorato

Materiali: ferro battuto

ELEMENTI DECORATIVI [20 / 20]

Ubicazione: prospetto nord

Collocazione: esterna

Tipo: inferriata balcone

Qualificazione del tipo: bombata

Materiali: ferro battuto

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: esterna

Genere: lapide

Tipo: iscrizione su lastra in pietra

Trascrizione testo

ing. Lorenzo Panzerini/ garibaldino dei mille/ nato il 30 aprile 1935- morto il 2 febbraio 1913/ ed ei fu della rossa compagnia/ che a quarto: <l'altra italia è nostra>/ per iniziativa dell'associazione/ provallecamonica/ 30 agosto 1914

Tecnica: incisa/o

Materiali: marmo

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 24/04/2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 24/04/2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 24/04/2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 24/04/2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 24/04/2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: rifacimenti recenti al piano terzo

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 24/04/2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: i rivestimenti esterni sono in cattivo stato di conservazione

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 24/04/2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: le decorazioni murarie sono state mal conservate ma non soggette a fattori di degrado ancora attivi

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 24/04/2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 24/04/2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: piano terzo

Data inizio: 2000

Data fine: 2002

Descrizione intervento: sono stati effettuati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 3]

Riferimento alla parte: parte dell'ala pubblica

Uso: uffici

USO ATTUALE [2 / 3]

Riferimento alla parte: parte dell'ala pubblica

Uso: in disuso

USO ATTUALE [3 / 3]

Riferimento alla parte: ala privata

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

Indicazione specifica: Comune di Cedegolo

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: CPP10D07

Note: prospetto principale da nord

Nome del file: CPP10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: CPP10D08

Note: vista esterna da ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CPP10D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: CPP10D09

Note: vista interna salone piano primo

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CPP10D09.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: CPP10D10

Note: particolare decorazione volte piano primo

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CPP10D10.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: CPP10D11

Note: vista sottotetto

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CPP10D11.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: CPP10D12

Note: prospetto interno salone piano primo

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CPP10D12.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: CPP10F01

Note: vista principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: IMMAGINE ICONOMETRICA PROSPETTO SUD-OVEST

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: CPP10G01

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Iconometriche

Nome del file: CPP10G01.jpg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 6]

Genere: documentazione allegata

Tipo: IMMAGINE ICONOMETRICA PROSPETTO SUD-OVEST MAPPATO

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: CPP10G02

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Iconometriche

Nome del file: CPP10G02.jpg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: ESTRATTO MAPPA CATASTALE

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: CPP10T01

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: ESTRATTO CARTA TECNICA REGIONALE

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: CPP10T02

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [5 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: PIANTA

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: CPP10T03

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [6 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: SEZIONE

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: CPP10T04

BIBLIOGRAFIA

Autore: Pedersoli G.S./ Ricardi M.

Titolo contributo: Guida di Valcamonica

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: p.277

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2000

Nome [1 / 3]: VERGANI C.

Nome [2 / 3]: BERSANI G.

Nome [3 / 3]: FOSSATI A.

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Data: 2003

Nome: CASTAGNA M.