

Palazzo Martinengo - complesso

Malonno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r010-00039/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r010-00039/>

CODICI

Unità operativa: 1r010

Numero scheda: 39

Codice scheda: 1r010-00039

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda di livello superiore: 1r010-00039

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: palazzo

Qualificazione: nobiliare

Denominazione: Palazzo Martinengo - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017101

Comune: Malonno

Indirizzo: Vicolo Palazzo, 7

Altra località: (frazione ISTAT)

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: MALONNO

Foglio/Data: 41/ 1980

Particelle [1 / 6]: 127

Particelle [2 / 6]: 128

Particelle [3 / 6]: 129

Particelle [4 / 6]: 130

Particelle [5 / 6]: 131

Particelle [6 / 6]: 155

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: ambito locale camuno

Fonte dell'attribuzione: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Fondazione palazzo

Notizia: Si deve forse a Marcantonio Martinengo da Brescia la fondazione del palazzo

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: inizio

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Passaggio di proprietà

Notizia: Il palazzo passa alla famiglia Corazzina

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1810

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. interrato-1; p.t.: p.1; p. 2;

Suddivisione verticale: a elementi seriali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il complesso si articola intorno alla corte centrale su cui si affaccia con il palazzo con il portico e la torre Celeri. Uno scalone monumentale collega la piazza interna alla strada che passa a livello del piano interrato e agli appartamenti nobili del piano primo. Parte del complesso è stata ristrutturata e di proprietà privata, per cui non è stato possibile

accedervi.

Le strutture murarie del complesso sono prevalentemente in muratura portante. Il palazzo presenta pilastri nel portico e la torre ha una bella muratura in pietra. Le strutture orizzontali sono prevalentemente volte a schifo e si segnala la particolare conformazione del primo salone del piano primo che si presenta come un soffitto piano con mensoloni inginocchiati modanati di grande importanza. Le decorazioni del palazzo sono ancora ricche ma in pessimo stato di conservazione. Al piano terreno si può vedere il rivestimento ligneo della stua. La copertura ha struttura lignea e manto in laterizio.

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

Ubicazione: intero bene

Tipo: nessun elemento

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: palazzo

Data: 27/03/2003

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche

L'indicazione si riferisce a quelle parti di palazzo che si trovano sopra la Stua. In tali parti gli orizzontamenti lignei sono talmente degradati ed inflessi da non essere praticabili.

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: torre celeri

Data: 27/03/2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: ala nord-ovest

Data inizio: 2000

Data fine: non reperita

Descrizione intervento: L'ala è stata ristrutturata ma non era ispezionabile al momento del sopralluogo

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: corpo principale

Uso: parzialmente in disuso

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione nulla

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata- ente locale

Indicazione specifica [1 / 11]: Comune di Malonno

Indicazione specifica [2 / 11]: Corazzina Fausto

Indicazione specifica [3 / 11]: Corazzina Isidoro

Indicazione specifica [4 / 11]: Calzaferri Francesca

Indicazione specifica [5 / 11]: Mora Mario

Indicazione specifica [6 / 11]: Brunelli Domenico

Indicazione specifica [7 / 11]: Ruggeri Caterina

Indicazione specifica [8 / 11]: Moreschi Renzo

Indicazione specifica [9 / 11]: Rossini Ermanno

Indicazione specifica [10 / 11]: Mariotti Mauro

Indicazione specifica [11 / 11]: Moreschi Eugenio

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: MPM10D02

Note: vista esterna da sud

Nome del file: MPM10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: MPM10D03

Note: vista esterna da nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MPM10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Note: vista esterna da nord

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MPM10D032.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: MPM10F01

Note: vista principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: ESTRATTO MAPPA CATASTALE

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: MPM10T01

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: ESTRATTO CARTA TECNICA REGIONALE

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: MPM10T02

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: PLANIMETRIA GENERALE CON INDIVIDUAZIONE COMPONENTI

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: MPM10T03

BIBLIOGRAFIA

Autore: AA.VV.

Titolo contributo: I signori di Malonno

Luogo di edizione: Artogne (BS)

Anno di edizione: 1994

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2000

Nome [1 / 5]: BERSANI G.

Nome [2 / 5]: CASTAGNA M.

Nome [3 / 5]: MARINO N.

Nome [4 / 5]: VERGANI C.

Nome [5 / 5]: FOSSATI A.

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Data: 2003

Nome: CASTAGNA M.