Torre d'ingresso Breno (BS)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r020-00002/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r020-00002/

CODICI

Unità operativa: 1r020

Numero scheda: 2

Codice scheda: 1r020-00002

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice bene radice: BSBCS10000

Codice IDK della scheda di livello superiore: 1r020-00001

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Definizione tipologica: torre

Qualificazione: di avvistamento

Denominazione: torre d'ingresso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017028

Comune: Breno

Località: Castello

Indirizzo: VIA CASTELLO, 0(P)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: BRENO

Foglio/Data: 14/ 1985

Particelle: 765

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: rifacimento tetto

Denominazione: ambito locale camuno

Fonte dell'attribuzione: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Torre d'ingresso del XII secolo

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XII

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XIII

Validità: ca.

Frazione di secolo: metà

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Edificazione tetto in coppi, restauro Canevali

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Validità: ca.

Frazione di secolo: primo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Validità: ca.

Frazione di secolo: primo quarto

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: preesistenze preistoriche

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Tipo di piani: p. seminterrato; p.t.; p.1

Suddivisione verticale: aula unica

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La torre di avvistamento presenta strutture veticali in muratura portante in pietra. Gli orizzontamenti sono voltati (seminterrato) e lignei. La copertura, su struttura lignea poggiata sui muri, è in coppi.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: intero bene

Schema: ad aula

Forma: quadrata

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: roccia

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: su roccia

Tecnica costruttiva: muratura mista poggiata sulla roccia

Materiali: roccia

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: a rocchi

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: calcare

Materiali [2 / 2]: pietra da taglio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: seiminterrato

TIPO [1 / 5]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1/5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: piano primo

TIPO [2/5]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [2/5]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: ingresso

TIPO [3 / 5]

Genere: arco

Forma: a tutto sesto

STRUTTURA [3/5]

Riferimento: intero arco

Ubicazione: prospetto principale

TIPO [4/5]

Genere: mensola

Forma: rettangolare

STRUTTURA [4/5]

Riferimento: intera mensola

Ubicazione: controfacciata

TIPO [5 / 5]

Genere: piattabanda

Forma: rettilinea

STRUTTURA [5 / 5]

Riferimento: intera piattabanda

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: semplice a una falda

Qualificazione della forma: rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: perimetrale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: scala a pioli

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: piano terreno

Genere: cotto

Schema del disegno: a giunti alternati

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1/8]

Riferimento alla parte: strutture in elevazione

Data: 21/06/2003

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: erbe rampicanti

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [2/8]

Riferimento alla parte: orizzontamenti

Data: 21/06/2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [3/8]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 21/06/2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [4/8]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 21/06/2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 8]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 21/06/2003

Indicazioni specifiche: assenti

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 8]

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni interne

Data: 21/06/2003

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche: caduta, disgregazione, vandalismo

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 8]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 21/06/2003

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: ruggine

Fonte: indagine visiva

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 8]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 21/06/2003

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: indagine visiva

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: deposito

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: torre

Consistenza: Consistenza discreta

Manutenzione: Manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente locale

Fonte: sopralluogo

Indicazione specifica: Comune di Breno

Indirizzo: v. Mazzini, 4

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 364/1909

Estremi provvedimento: 1912/02/16

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1/7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BCS11D10

Note: vista da est

Nome del file: BCS11D10.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2/7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BCS11D11

Note: vista da ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BCS11D11.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3/7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BCS11D12

Note: particolare sottopasso da ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BCS11D12.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4/7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BCS11D13

Note: vista da nord-est

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BCS11D13.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5/7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BCS11D14

Note: vista da sud-est

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BCS11D14.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6/7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BCS11D15

Note: vista da sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file: BCS11D15.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7/7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BCS11D01

Note: VISTA OVEST

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1/5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: IMMAGINE ICONOMETRICA PROSPETTO EST

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BCS11G01

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Iconometriche

Nome del file: BCS11G01.jpg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2/5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: IMMAGINE ICONOMETRICA PROSPETTO EST MAPPATO

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BCS11G02

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Iconometriche

Nome del file: BCS11G02.jpg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3/5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: MAPPA CATASTALE

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: BCS11T01

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4/5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: PIANTA

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: BCS11T02

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [5 / 5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: SEZIONE

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: BCS11T03

BIBLIOGRAFIA [1/5]

Autore: Canevali F.

Titolo contributo: Elenco degli edifici monumentali esistenti in Valcamonica

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1912

BIBLIOGRAFIA [2/5]

Autore: Putelli R.

Titolo contributo: Storia di Valcamonica, lago d'Iseo e vicinanze: intorno al castello di Breno

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1915

BIBLIOGRAFIA [3 / 5]

Autore: Frandi A./ Cagnoni G./ Roiter F.

Titolo contributo: Tempo e arte in Valcamonica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1969

BIBLIOGRAFIA [4/5]

Autore: Fedele F.

Titolo contributo: L'uomo, le Alpi,la Valcamonica: 20000 anni al Castello di Breno

Luogo di edizione: Boario Terme

Anno di edizione: 1988

BIBLIOGRAFIA [5 / 5]

Autore: Conti F./ Hybsch V./ Vincenti A.

Titolo contributo: Breno, Castello, in I Castelli della Lombardia, Province di Bergamo e Brescia

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1995

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2000

Nome [1 / 3]: Bersani, G.

Nome [2 / 3]: Marino, N.

Nome [3 / 3]: Fossati, A.