

Torre della Beata

Pian Camuno (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r050-00036/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r050-00036/>

CODICI

Unità operativa: 1r050

Numero scheda: 36

Codice scheda: 1r050-00036

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: KNG10000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Definizione tipologica: torre

Qualificazione: privata

Denominazione: Torre della Beata

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

Denominazione: Torre o rocca di Gratacasolo

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017142

Comune: Pian Camuno

Località: Torre

Indirizzo: Via Torre Alta, 29

Altra località: Beata (frazione ISTAT)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Pian Camuno

Foglio/Data: 1/ 1998

Particelle: 760

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE [1 / 2]

Riferimento all'intervento: restauro

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografica

AMBITO CULTURALE [2 / 2]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: Resoconto di B. Rizzi

Notizia

In tempi antichi vi era una rocca, abitata dai signori della terra di Gratacasolo, della quale rimane una parte delle mura con una torre nel mezzo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1870/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1870/00/00

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: Resoconto di A. Sina

Notizia

Forse la torre è un ricordo della potente famiglia Brusati, vassalla vescovile nella zona della bassa valle nei sec. XII-XIII, da cui poi derivarono i Federici che col tardo sec. XIII e inizio del XIV subentrarono nel predominio in Valle come rappresentanti del partito ghibellino.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1913/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1913/00/00

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: Data incisa su un portale.

Notizia: Il concio con la data incisa MDLXII, indica con tutta probabilità un restauro all'edificio, che sembra più antico.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XVII

Data: 1612/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XVII

Data: 1612/00/00

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza accertata

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 4

Tipo di piani: p. t.; p.1; p.2; p.3; p.sottotetto

Suddivisione verticale: locale unico

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il torrione, a pianta quadrata, è libero da edifici sui 4 lati ed è collocato all'apice di un colle. Verso ovest, a fianco del portale d'ingresso al piano terra con arco a pieno centro monolitico, è stata costruita la scala, a blocchi squadrati di granito, che reca alla sommità del ripiano più alto della rocca e alla porta al piano primo. La muratura è costituita da pietre in arenaria rossa e granito dell'Adamello. I conci non presentano particolare lavorazione, ma sono grossolanamente sbazzati: il piano d'appoggio livellato è stato creato solo agli angoli dove gli spigoli sono lavorati a bisello. La muratura è stata rasata con del cemento in molti tratti, per cui è risultata difficoltosa anche l'analisi dei vari corsi che sembrano comunque regolari. La copertura è realizzata con coppi su struttura lignea a capriata.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: semplice

Forma: quadrata

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

Materiali: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a blocchi malamente sagomati

Materiali: granito dell'Adamello e arenaria rossa.

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p.t.

TIPO [1 / 2]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. 1, p. 2

TIPO [2 / 2]

Genere: solaio

Forma: piana

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta quadrata

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole/lamiera

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: principale

Quantità: 2

Collocazione: longitudinale/angolare

Forma planimetrica: rettilinea/rett. spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: continua

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scala d'accesso

Categoria: secondaria

Quantità: 2

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: p. t.

Genere: in cls

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: p. 1/p. 2/ p. sottotetto

Genere: in legno

Schema del disegno: assito in legno

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna/interna

Tipo: nessun elemento decorativo

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: prospetto sud-ovest

Genere: iscrizione

Tipo: A fianco della porta al piano terra c'è un concio con data incisa.

Trascrizione testo: MDLXII

Tecnica: incisa/o

Materiali: pietra

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 4]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

La copertura ha una struttura in legno irregolare e presenta a attacchi di parassiti e conseguente marcescenza. Il manto è stato recentemente rifatto con coppi per la maggior parte nuovi.

Fonte: diretta/2003

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 4]

Riferimento alla parte: strutture verticali e rivestimenti

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

La struttura presenta numerose patologie non di grave entità, quali: fessurazioni e microfessurazioni, macchie e colatici per dilavamento, polverulenza, erosione, fratturazione, macche di umidità e efflorescenze saline, deterioramento, distacco di materiale. La muratura è stata rasata con del cemento in molti tratti con stilature dei giunti fortemente segnate. Questo nuovo intervento, forse un po' troppo energico, modifica in parte l'aspetto originario.

Fonte: diretta/2003

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 4]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Gli infissi, da tempo non sottoposti ad alcuna manutenzione hanno in parte perso la loro vernice protettiva e il legno è stato sottoposto agli attacchi di parassiti e conseguente marcescenza.

Fonte: diretta/2003

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 4]

Riferimento alla parte: balcone

Data: 2003

Stato di conservazione: rudere

Indicazioni specifiche

La porta finestra che si trova al piano 2, sopra la porta d'ingresso al piano 1, ha ancora 2 mensole in legno sporgenti per un balcone oggi scomparso.

Fonte: diretta/2003

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1989/00/00 c.a.

Data fine: 1989/00/00 c.a.

Descrizione intervento

La parte superiore del tetto, altana e tetto, è stata rifatta e sono stati eseguiti lavori di sistemazione soprattutto della parte alta.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: deposito

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: torre difensiva

Consistenza: Consistenza discreta

Manutenzione: Manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

Fonte: diretta/2003

Indicazione specifica: Sertori Felice

Indirizzo: Via Torre Alta 29 - Beata
25050 Pian Camuno (BS)

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona A vecchio nucleo
Edifici di grado 1

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KNG10D01

Note: Esterno, angolo est

Nome del file: KNG10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KNG10D02

Note: Esterno, angolo ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KNG10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KNG10D03

Note: Particolare interno, locale al piano terra

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KNG10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KNG10D04

Note: Particolare interno, copertura

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KNG10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KNG10F01

Note: Esterno, angolo nord-ovest

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: estratto catastale (immagine digitale)

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: KNG10T01

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file: KNG10T01.jpg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 2]

Genere: documentazione esistente

Tipo: Disegno di rilievo

Note: <CONV302> recuperato da campo DIS

Piante

Ente proprietario: luogo di conservazione: Baisotti U./ Bellicini M. - tav. XIV-XVII

Data: 1990

BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Autore: Bertolini A./Panazza G.

Titolo contribuito: Arte in Val Camonica - Monumenti e opere

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: v. III pp. 451-453

V., tavv., figg.: v. III ff. 662-663

BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: Guida di Val Camonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: p. 696

V., tavv., figg.: f. 7

BIBLIOGRAFIA [3 / 4]

Autore: Baisotti U./ Bellicini M.

Titolo contribuito

"Le torri della Valle Camonica"

Tesi di laurea in architettura - Relatore: Perogalli C. - Correlatore: Villari G.

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1990

V., pp., nn.: v. I pp. 128-135

V., tavv., figg.: v. I tav. XIV-XVII ff. 36-37

BIBLIOGRAFIA [4 / 4]

Autore: Mirabella Roberti M.

Titolo contribuito: Architettura contadina in Val Camonica

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1979

V., pp., nn.: p. 36

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2003

Nome: Arrighini M.

Funzionario responsabile: Arch. LUCIA MORANDINI