Torre del Forno

Malonno (BS)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r050-00037/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r050-00037/

CODICI

Unità operativa: 1r050

Numero scheda: 37

Codice scheda: 1r050-00037

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: KMC10000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Definizione tipologica: torre

Qualificazione: comunale

Denominazione: Torre del Forno

ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 2]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Torre Bona

ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 2]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Torre Federici

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017101

Comune: Malonno

Località: Contrada del Forno

Indirizzo: Via XI Novembre, 15

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Malonno

Foglio/Data: 41/ 1966

Particelle: 119

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: Documento che testimonia la presenza del castello

Notizia
Nel 1288 a Malonno esisteva un castello, non è conosciuto il periodo di costruzione e nemmeno in quale zona sorgesse.La posizione della torre del Forno e il fatto che sia andata incontro a distruzione, sembra suggerire l'identificazione con il suddetto castello.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]

Secolo: sec. XIII

Data: 1288/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]

Secolo: sec. XIII

Data: 1288/00/00

NOTIZIA [2 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Data realizzata nella malta della finestra al p. 3

Notizia
La scritta realizzata nella malta che copre il vano della finestra al piano terzo sembra non aver nessun riferimento con la malta su cui è stata scritta, che è di recente formazione, come pure il vano. Si può supporre che la data riporti l'incisione trovata su qualche pietra coperta dall'intonaco o asportata al momento dell'allargamento del vano della finestra. Se così fosse la data potrebbe riportare l'anno di costruzione della torre. Se invece la data si riferisse ai lavori di modifica effettuati a quel livello, ciò significherebbe che la torre è anteriore al 1330.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]

Secolo: sec. XIV

Data: 1330/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]

Secolo: sec. XIV

Data: 1330/00/00

NOTIZIA [3 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Distruzione della torre

Notizia: La torre, forse divenuta proprietà dei Federici, viene distrutta da Venezia.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]

Secolo: sec. XV

Data: 1457/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]

Secolo: sec. XV

Data: 1457/00/00

NOTIZIA [4 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Ricostruzione della torre

Notizia: La torre rimasta diroccata per molti anni, viene ricostruita.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]

Secolo: sec. XIX

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]

Secolo: sec. XIX

Validità: ca.

NOTIZIA [5 / 6]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: Resoconto di F. Lechi

Notizia
La torre forse venne posseduta dai conti Celeri (XIII-XIV sec. legati ai Federici e di influenza ghibellina), che se ne impossessarono attraverso un atto di vendita con la famiglia Magnoni (ramo dei Domini di Vione legati ai Martinengo, di parte guelfa).

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1973/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]

Secolo: sec. XX

Data: 1973/00/00

NOTIZIA [6 / 6]

Riferimento: interno, piano terra-piano primo

Notizia sintetica: Tamponamento scala tra p.t. e p. 1

Notizia
La scala originaria a spessore di muro collocata nella parete sud tra piano terra e piano primo è stata tamponata. L'accesso al piano terra avviane attraverso la porta aperta nella muratura in epoca successiva alla costruzione.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]

Secolo: sec. XX

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]

Secolo: sec. XX

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: Si ipotizza che la torre facesse parte di un antico castello

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 5

Tipo di piani: p. t.; p.1; p.2; p.3; p.sottotetto

Suddivisione verticale: locale unico

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
La torre, che sorge nella parte alta del paese all'interno di un complesso architettonico dalle fattezze antiche, è realizzata con grossi conci di pietra locale di colore bruno, per la presenza di ossido di ferro. I conci, risultano ben lavorati con ribassino sugli spigoli che evidenzia la porzione bugnata della faccia in vista. La lavorazione permette una precisa sovrapposizione dei conci ed un chiaro profilo angolare. La dimensione dei conci diminuisce con l'altezza. Salendo oltre il piano 2, alle grosse pietre brune, che permangono agli angoli, si alternano pietre meno lavorate e di dimensioni minori, in materiale calcareo e granitico. Sono stati rifatti o aggiunti in un secondo tempo il tetto e il piano 4, intonacato e dotato di una serie di finestre a tutto sesto, ora per lo più cieche, decorate con materiale di scarto della lavorazione del ferro. Internamente è costituita da una serie di stanze sovrapposte collegate da scale.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: semplice

Forma: quadrata

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

Materiali: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a blocchi ben lavorati

Materiali: pietra locale

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p.t.

TIPO [1 / 2]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. 1, p. 2, p. 3

TIPO [2 / 2]

Genere: solaio

Forma: piana

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta quadrata

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura/tettuccio che copre l'ingresso

Tipo: tegole/lamiera

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: continua

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a collo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: p. t.

Genere: in battuto e ciottolato

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: p. 1

Genere: marmette in cls

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: P. 2/p. 3/ p. sottotetto

Genere: in legno

Schema del disegno: assito in legno

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]

Ubicazione: piano 4

Collocazione: esterna

Tipo: finestra

Qualificazione del tipo
finestre a tutto sesto, ora per lo più cieche, contornate da piccoli frammenti di materiale ferroso incastonati nell'intonaco, probabilmente materiale di scarto della lavorazione del ferro

Materiali: intonaco/ferro

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]

Ubicazione: piano 4

Collocazione: esterna

Tipo: aperture

Qualificazione del tipo
sotto la gronda del tetto, su ogni lato vi sono 5 occhi ovali del diametro di 35-40 cm, alternati a piccoli fori di piccionaia

Materiali: intonaco/pietra

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: interno, piano 3

Genere: iscrizione

Tipo: La parte interna della porta presenta una scritta con le dita sulla malta.

Trascrizione testo: 1330

Tecnica: incisa/o

Materiali: malta

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 4]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: La copertura è stata recentemente rifatta ed è in buono stato di conservazione.

Fonte: diretta/2003

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 4]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche
Le infiltrazioni di acqua dalla copertura hanno creato seri danni ai solai lignei, particolarmente danneggiati dall'umidità e dal tempo, che li ha resi insicuri e pericolanti.

Fonte: diretta/2003

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 4]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche
Gli infissi, da tempo non sottoposti ad alcuna manutenzione hanno in parte perso la loro vernice protettiva e il legno è stato sottoposto agli attacchi di parassiti e conseguente marcescenza.

Fonte: diretta/2003

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 4]

Riferimento alla parte: strutture verticali e rivestimenti

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche
La struttura presenta numerose patologie non di grave entità, quali: fessurazioni e microfessurazioni, macchie e colaticci per dilavamento, polverulenza, erosione, fratturazione, macche di umidità e effluorescenze saline, deterioramento, distacco di materiale. L'intonaco nella parte alta è in parte disgregato, presenta fenomeni di alterazione cromatica e macchie, probabilmente dovute agli agenti atmosferici. Le pareti interne sono annerite dalla fuliggine, probabilmente causata da un incendio.

Fonte: diretta/2003

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: 1990/00/00

Data fine: 1992/00/00

Descrizione intervento: Rifacimento del tetto.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: deposito

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: torre difensiva

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: abitazione

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione nulla

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente locale

Fonte: diretta/2003

Indicazione specifica: Comune di Malonno

Indirizzo: Piazza Minicipio 7
25040 Malonno (BS)

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KMC10D01

Note: Esterno, angolo est

Nome del file: KMC10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KMC10D02

Note: Esterno, angolo ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KMC10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KMC10D03

Note: Particolare esterno, scala d'ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KMC10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KMC10D04

Note: Particolare interno, locale

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KMC10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KMC10D05

Note: Particolare interno, scala

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KMC10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KMC10D06

Note: Particolare interno, copertura

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KMC10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KMC10F01

Note: Esterno, angolo est

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 2]

Genere: documentazione allegata

Tipo: estratto catastale (immagine digitale)

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: KMC10T01

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file: KMC10T01.jpg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 2]

Genere: documentazione esistente

Tipo: Disegno di rilievo

Note: <CONV302> recuperato da campo DIS
Piante, sezione, prospetti

Ente proprietario: luogo di conservazione: Baisotti U./ Bellicini M. - tav. CV-CX

Data: 1990

BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contributo: Guida di Val Camonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: p. 622

BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Autore: Baisotti U./ Bellicini M.

Titolo contributo
"Le torri della Valle Camonica"
Tesi di laurea in architettura - Relatore: Perogalli C. - Correlatore: Villari G.

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1990

V., pp., nn.: v. II pp. 440-455

V., tavv., figg.: v. II tav. CV-CX ff. 102-103

BIBLIOGRAFIA [3 / 4]

Autore: AA.VV.

Titolo contributo: I signori di Malonno
Vicende di storia civile all'ombra delle Torri e del Palazzo di Malonno

Luogo di edizione: Artogne

Anno di edizione: 1994

V., pp., nn.: pp. 6,7

BIBLIOGRAFIA [4 / 4]

Autore: AA.VV.

Titolo contributo: Malòn: guida storico-turistica di Malonno e delle sue frazioni

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1991

V., pp., nn.: pp. 14-15

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2003

Nome: Arrighini M.

Funzionario responsabile: Arch. LUCIA MORANDINI