Casa canonica

Cimbergo (BS)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r050-00044/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r050-00044/

CODICI

Unità operativa: 1r050

Numero scheda: 44

Codice scheda: 1r050-00044

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: KCP10000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: canonica

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Casa canonica

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017054

Comune: Cimbergo

Indirizzo: Piazza Torchio, 1

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Cimbergo

Foglio/Data: 38/ 1998

Particelle: 4399

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: Costruzione

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVI

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: portale

Notizia sintetica: Data portale in pietra

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVI

Data: 1592/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVI

Data: 1592/00/00

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza accertata

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 4

Tipo di piani: p. seminterrato; p.t.; p. 1; p. sottotetto

Suddivisione verticale: a setti

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
La casa canonica è collegata lungo il lato sud alla parrocchiale, grazie ad un piccolo cortile. La struttura verticale dell'edificio è in pietra, il lato verso ovest, panoramico verso la Valle, è rivestito da malta di cemento, mentre quello a sud e a ovest è intonacato. Nel piano seminterrato con cantine coperte a volta a botte è evidente la roccia, non scavata, sulla quale è stato costruito l'edificio. Il tetto ha una struttura in legno e manto in marsigliesi.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: con corpi aggiunti

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

Materiali: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a blocchi

Materiali: pietra locale

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p. seminterrato

TIPO [1 / 2]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. t., p.1

TIPO [2 / 2]

Genere: solaio

Forma: piana

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: soletta

COPERTURE

Ubicazione: corpo principale/corpo accessorio

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto/piana

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a falde simmetriche

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 3]

Ubicazione: interna, tra p. seminterrato e p. 1

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]

Riferimento: rampe

Tipo: continua

SCALE [2 / 3]

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: continua

SCALE [3 / 3]

Ubicazione: interna, tra p. 1 e p. sottotetto

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a mano

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 5]

Ubicazione: p. seminterrato, cortile e corpi aggiunti

Genere: in cls

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 5]

Ubicazione: p. t.

Genere: in graniglia nero-grigio

Schema del disegno: posa longitudinale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 5]

Ubicazione: p. t.

Genere: in legno (parquet)

Schema del disegno: a motivi geometrici

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 5]

Ubicazione: p. 1

Genere: linoleum

Schema del disegno: finto palquet

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 5]

Ubicazione: p. sottotetto

Genere: in legno

Schema del disegno: assito in legno

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]

Ubicazione: recinzione

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Qualificazione del tipo: architravato

Materiali: pietra grigia di Sarnico

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]

Ubicazione: fronte principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Qualificazione del tipo [1 / 3]: architravato

Qualificazione del tipo [2 / 3]: con lunetta

Qualificazione del tipo [3 / 3]: sormontata da stemma gentilizio e data incisa

Materiali: pietra grigia di Sarnico

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]

Ubicazione: prospetti, finestre

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Qualificazione del tipo: con soglia aggettante

Materiali: pietra grigia di Sarnico

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]

Ubicazione: facciata principale, portale

Genere: iscrizione

Tipo: Sull'architrave del portale è incisa la scritta.

Tecnica: incisa/o

Materiali: pietra locale

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]

Ubicazione: facciata principale, portale

Genere: stemma

Tipo: Sull'architrave del portale è collocato uno stemma gentilizio.

Tecnica: scolpita/o

Materiali: Arenaria rossa.

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 4]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche
Lo stato di conservazione delle strutture non mostra particolari problemi se non danni visibili nei rivestimenti, quali microfessurazioni, macchie, alterazione cromatica, dilavamento dell'intonaco (causati dall'aggressione degli agenti atmosferici), incrostazioni, attacchi biologici (microvegetazione) e depositi superficiali. Macchie di umidità, probabilmente di risalita, sono evidenti sul lato ovest dell'edificio.

Fonte: diretta/2003

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 4]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche
Gli infissi sono in un buono stato di conservazione, ad esclusione della ringhiera lignea e di un serramento che, non sottoposti ad un'attenta manutenzione, hanno in parte perso la loro vernice protettiva e il legno è stato sottoposto agli attacchi di parassiti e conseguente marcescenza. Le inferriate metalliche del piano seminterrato si sono ossidate e sporcate con depositi.

Fonte: diretta/2003

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 4]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: La copertura si trova in buone condizioni di conservazione.

Fonte: diretta/2003

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 4]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Il bene è dotato di impianti

Fonte: diretta/2003

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: non accertata

Data fine: non accertata

Descrizione intervento: Creazione di garage e dotazione di un nuovo impianto di riscaldamento.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: p. 1

Uso: abitazione parroco in disuso

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: p. t.

Uso: canonica

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: casa canonica

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: diretta/2003

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Maria Assunta (Cimbergo)

Indirizzo: Piazza Torchio 1
25040 Cimbergo (BS)

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCP10D01

Note: Esterno, lato ovest

Nome del file: KCP10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCP10D02

Note: Particolare esterno, portale d'ingresso al cortile

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KCP10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCP10D03

Note: Esterno, lato sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KCP10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCP10D04

Note: Particolare esterno, porta d'ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KCP10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCP10D05

Note: Particolare interno, soffitto locale al piano seminterrato

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KCP10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCP10D06

Note: Particolare interno, soffitto locale al piano terra

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KCP10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCP10D07

Note: Particolare interno, soffitto studio al piano terra

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KCP10D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCP10D08

Note: Particolare interno, sottotetto

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KCP10D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KCP10F01

Note: Esterno, lato est

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA

Genere: documentazione allegata

Tipo: estratto catastale (immagine digitale)

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: KCP10T01

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file: KCP10T01.jpg

BIBLIOGRAFIA

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contributo: Guida di Val Camonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: p. 336

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2003

Nome: Arrighini M.

Funzionario responsabile: Morandini Lucia