Torre di Piancamuno

Pian Camuno (BS)

Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r050-00045/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r050-00045/

CODICI

Unità operativa: 1r050

Numero scheda: 45

Codice scheda: 1r050-00045

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: KND10000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Definizione tipologica: torre

Qualificazione: privata

Denominazione: Torre di Piancamuno

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017142

Comune: Pian Camuno

Indirizzo: Via della Torre, 22

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Pian Camuno

Foglio/Data: 1/ 1998

Particelle: 1173

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE [1 / 2]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografica

AMBITO CULTURALE [2 / 2]

Riferimento all'intervento: rimaneggiamenti

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Probabile costruzione della torre

Notizia: Edificazione della torre forse attribuibile alla nobile famiglia dei Brusati.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XIII

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: I Federici acquistano dai Brusati numerosi beni

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XIV

Data: 1331/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XIV

Data: 1331/00/00

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: Rimaneggiamenti

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XVII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XVII

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: Famiglie locali acquistano i beni dei Federici.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Validità: ca.

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: intorno est

Notizia sintetica: Demolizione muro con porta perpendicolare lato est

Notizia
Demolizione muro con porta che saliva perpendicolarmente alla parete est. Il muro doveva essere coevo all'edificazione della torre, come dimostrano le tracce lasciate nella muratura dell'alto edificio e come prova la feritoia del piano terra che permetteva di battere l'area d'ingresso al fornice.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Validità: ca.

PREESISTENZE

PREESISTENZE [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Individuazione: La struttura è originaria, escluse le aperture in arenaria grigia.

PREESISTENZE [2 / 2]

Ubicazione: lato est

Individuazione: Feritoie tamponate e finestra ad arco

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 5

Tipo di piani: p. t.; p.1; p.2; p.3; p.sottotetto

Suddivisione verticale: locale unico

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
La torre con base quadrata a 5 piani, alta circa 16 m, è costruita da conci squadrati, di dimensione variabile e non omogenea, e ciotoli di granito, arenaria rossa e arenaria grigia e spigoli rinforzati da pietre di maggiore dimensione dalla forma allungata prevalentemente in granito. Due lati della torre sono inglobati nelle case adiacenti. La torre conserva una sola finestrella originaria a grossi conci di tonalite e arenaria rossa, con arco ribassato, nel terzo piano del lato est, mentre le finestre oggi esistenti ai 2 piani inferiori sono chiaramente frutto di un rimaneggiamento tardo. La copertura è a due falde con struttura in legno e manto in coppi. L'interno è diviso da ripiani con soffitto ligneo rustico, ad escusione del piano terra con soffitto a volta intonacata.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: semplice

Forma: quadrata

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

Materiali: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a blocchi squadrati e ciotoli

Materiali: granito, arenaria rossa, arenaria grigia, pietra locale, tonalite dell'Adamello

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p.t.

TIPO [1 / 4]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. 1

TIPO [2 / 4]

Genere: solaio

Forma: piana

STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p. 2

TIPO [3 / 4]

Genere: solaio

Forma: piana

STRUTTURA [3 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p. 3

TIPO [4 / 4]

Genere: solaio

Forma: piana

STRUTTURA [4 / 4]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta quadrata

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna, tra p. 3 e p. sottotetto

Genere: scala d'accesso

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: a mano

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: p. t.

Genere: in battuto

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: p. 1/p. 2

Genere: coperto da moquette

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: p. 3/ p. sottotetto

Genere: in legno

Schema del disegno: assito in legno

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]

Ubicazione: piano 3

Collocazione: esterna

Tipo: finestra

Qualificazione del tipo: spalle in blocchi di arenaria rossa e cappello monolitico in granito

Materiali: arenaria rossa/tonalite dell'Adamello

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]

Ubicazione: piano sottotetto

Collocazione: esterna

Tipo: aperture

Qualificazione del tipo
tipiche aperture, dotate di legno di protezione, forse in origine adatte a proteggere i difensori, oppure impiegate per

riparate dalla pioggia di stravento.

Materiali: legno

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 4]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche
La struttura presenta numerose patologie non di grave entità, quali: fessurazioni e microfessurazioni, macchie di ruggine e colaticci per dilavamento, polverulenza, erosione, fratturazione, macche di umidità e effluorescenze saline, deterioramento, distacco di materiale e nella parte inferiore graffiature, incisioni e macchie di umidità di risalita. La torre è stata per anni intonacata e questo ha protetto la malta dei giunti, tuttora in condizioni non preoccupanti.

Fonte: diretta/2003

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 4]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche
La copertura ha una struttura in legno è irregolare e precaria e parecchie tegole sono sogette ad attacchi biologici (muschi, muffe, licheni) e depositi superficiali. Il tetto è stato sicuramente rifatto e un ammasso di cocci di vecchie tegole è sparso nel sottotetto.

Fonte: diretta/2003

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 4]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche
Gli infissi, da tempo non sottoposti ad alcuna manutenzione hanno in parte perso la loro vernice protettiva e il legno è stato sottoposto agli attacchi di parassiti e conseguente marcescenza e le inferriate metalliche si sono ossidate e sporcate con depositi.

Fonte: diretta/2003

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 4]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali e collegamenti verticali

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche
Le strutture orizzontali presentano fenomeni di attacco di parassiti, marcescenza e rotture dovute all'azione meccanica e all'usura, come anche la scala in legno che è quasi inagibile.

Fonte: diretta/2003

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: 1985/00/00 c.a.

Data fine: 1985/00/00 c.a.

Descrizione intervento: Rifacimento del manto di copertura.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: non utilizzato

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: corpo principale

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: torre difensiva

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: p. 1 e p. 2

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: abitazione

Consistenza: Consistenza discreta

Manutenzione: Manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

Fonte: diretta/2003

Indicazione specifica: Poiatti Sergio/Poiatti Ermanno (eredi Poiatti Giansiro)

Indirizzo: Via Verdi 4
25050 Pian Camuno (BS)

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona A - Area soggetta a piano di recupero

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KND10D01

Note: Esterno, lato est

Nome del file: KND10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KND10D02

Note: Esterno, angolo sud-ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KND10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KND10D03

Note: Particolare interno, finestra piano terzo

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KND10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KND10D04

Note: Particolare interno, sottotetto

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KND10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KND10F01

Note: Esterno, lato est

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: estratto catastale (immagine digitale)

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: KND10T01

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file: KND10T01.jpg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: Disegno di rilievo e progetto di riuso

Note
<CONV302> recuperato da campo DIS
Planimetria generale, piante, prospetti, sezione, rilievo degrado materico prospetti e interventi di conservazione

Ente proprietario: luogo di conservazione: Fontana R. C. - tavole

Data: 1992

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: Disegno di rilievo

Note: <CONV302> recuperato da campo DIS
Pianta, sezione, prospetti

Ente proprietario: luogo di conservazione: Baisotti U./ Bellicini M. - tav. XVIII-XXV

Data: 1990

BIBLIOGRAFIA [1 / 5]

Autore: Bertolini A./Panazza G.

Titolo contributo: Arte in Val Camonica - Monumenti e opere

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: v. III pp. 432-435

V., tavv., figg.: v. III ff. 640-641

BIBLIOGRAFIA [2 / 5]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contributo: Guida di Val Camonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: p. 695

V., tavv., figg.: f. 5

BIBLIOGRAFIA [3 / 5]

Autore: Baisotti U./ Bellicini M.

Titolo contributo
"Le torri della Valle Camonica"
Tesi di laurea in architettura - Relatore: Perogalli C. - Correlatore: Villari G.

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1990

V., pp., nn.: v. I pp. 138-151

V., tavv., figg.: v. I tav. XVIII-XXV ff. 38-39

BIBLIOGRAFIA [4 / 5]

Autore: Fontana R. C.

Titolo contributo
"Pian Camuno (BS): La torre medioevale"
Esercitazione corso di restauro architettonico - Prof. Dezzi Bardeschi M.

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1992

BIBLIOGRAFIA [5 / 5]

Autore: Conti F./ Hybsch V./Vincenti A.

Titolo contributo: I castelli della Lombardia - Province di Bergamo e Brescia

Luogo di edizione: Novara

Anno di edizione: 1993

V., pp., nn.: p. 197

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2003

Nome: Arrighini M.

Funzionario responsabile: Arch. LUCIA MORANDINI